ANEXO N° 02

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - INFRAESTRUCTURA

FORMATO 7.2 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

111,344,417.00

ITEM	PLIEGO	NOMBRE UE	CÓDIGO IPRESS	EESS CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL SI/NO	EL EESS USA UN LOCAL (ALQUILADO,USO, CESION EN USO, MINSA)	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	SUBPRODUCTO	CLASIFICADOR DE GASTOS	UPSS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	C1	C2	C3	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION **	INFORME TÉCNICO (EESS MAYOR A 50 AÑOS)	NUMERO DE PRIORIDAD DE SIPSSUPS	FUENTE: EESS O PROVEEDOR	N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL (2022, 2023, 2024)	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA. SI / NO	N° DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
549	464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	00006219	NO	CESION EN USO	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	HOSPITALIZACION	SALAS DE HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS HOSPITALIZACION DE MEDICINA: suministro de grifería mezcladora para lavatorio, grifería mezcladora para ducharo, grifería mezcladora monocomando cuello de ganso; suministro de tubos de abastos de 1/2", suministro de válvula esferica de 1/2", suministro de anillo de cera con guia; suministro de trampa P de Ø 1 1/2". MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE HOSPITALIZACION DE CIRUGIA: suministro de grifería mezcladora para ducha con perilla, suministro de grifería mezcladora de 4" para lavatorio, grifería de Ø 1/2" para lavatorio; suministro de tubos de abastos de Ø 1/2" suministro de válvulas esfericas de 1/2", suministro de trampa P de 1 1/2 PVC, suministro de anillo de cera con guia, suministro de pernos de anclajeapara inodoro,. MANTENIMIENTO EN SERVICIOS HIGIENICOS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA: Suministro de fluxometro para inodoro, suministro de grifería mezcladora de 4"para lavatorio, suministro de tubos de abastos de Ø 1/2" x 1/2", suministro de grifería de Ø 1/2" para lavatorio, suministrode válvula esferica de Ø 1/2" suministro de desagüe: de trampa P DE Ø1 1/2"ay pvc, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE HOSPITALIZACION DE NEONATOLOGIA: suministro de grifería mezcladora de 8"con palelas, suministro sde grifería mezcladora de 4", suministro de trampa P de Ø 1 1/2"de PVC, MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PISOS Y ZOCALOS DE PORCELANATO, CONTRAZOCALO SANITARIOS, CAMBIO DE PUERTAS Y LUMINARIAS, PINTURA EN PAREDES: Pintado de 1,984 m2., en muros con 2 aplicaciones de pintura latex 220 m2 de pintura laca en hoja y marco de puertas, pintado de ventana ballina 40 m2. cambio de policarbonato 100 m2, suministro de luminarias tipo paralela led de 3600 lumenes.	14	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	7	DIRESA	INFORME TÉCNICO N°29-2021-GRC/USG(M-AM-HSJ	124,846.00	2022	NO	NO CORRESPONDE
550	464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	00006219	NO	CESION EN USO	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	CENTRO QUIRURGICO	SALAS DE OPERACIONES, RECUPERACIÓN Y ESTACIÓN DE ENFERMERIAS	MANTENIMIENTO DE PUERTAS: Suministro de puertas automáticas hermetico de acero inoxidable para quirófano 2 unidades instalado, suministro de mamparas de aluminio con cristal laminado, Pintado de puertas con laca en hoja y marco 15 m2, Suministro de Luminarias panel led de 3600 lumenes. suministro de cables electricos, interruptores termicos, suministro de tablero electrico con sistema de puesta a tierra electromagnetico. MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CENTRO QUIRURGICO: Suministro de fluxometro para inodoro, suministro de grifería cuello de ganso con sensor automático para lavabo, suministro de grifería de Ø 1/2" para lavatorio, suministro de tubos de abastos de Ø 1/2" x 1/2", Suministro de grifería cuello de ganso de 1/2" a mueble, Suministro de anillo de cera con guia, suministro de trampa P de Ø 1 1/2" de PVC, suministro de pernos de anclaje.	13	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	10	DIRESA	INFORME TÉCNICO N°27-2021-GRC/USG(M-AM-HSJ	192,325.00	2022	NO	NO CORRESPONDE
551	464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	00006219	NO	CESION EN USO	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	SALAS DE RAYOS X, ECOGRAFÍA, MAMOGRAFÍA	MANTENIMIENTO DE PINTADO EN MUROS : Pintado de muros de 167 m2, 2 aplicaciones de pintura latex con base imprimado previo lijado. MANTENIMIENTO DE PISOS: Mantenimiento de pisos de cerámicos MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS : Suministro de panel LED de 3600 lumenes, MANTENIMIENTO DE PUERTAS: Mantenimiento de puertacon aplicación de pintura.	25	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	10	DIRESA	INFORME TÉCNICO N°21-2021-GRC/USG(M-AM-HSJ	34,471.00	2022	NO	NO CORRESPONDE
552	464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	00006219	NO	CESION EN USO	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000374:ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006022:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0215558:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	PATOLOGIA CLINICA	LABORATORIO CENTRAL Y SALA DEL LABORATORIO DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO DE MUROS: Resanes, masillado y aplicación de dos manos de pintura latex, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS: Pintado en laca color blanco en hoja y marco color gris claro, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LABORATORIO DE EMERGENCIA: Mantenimiento y suministro de piezas de tomacorriente, cableado y faser termomagnéticos.	16	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	6	DIRESA	INFORME TÉCNICO N°23-2021-GRC/USG(M-AM-HSJ	25,636.00	2022	NO	NO CORRESPONDE
553	464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	00006219	NO	CESION EN USO	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	FARMACIA	ALMACÉN CENTRAL Y DISPENSACIÓN	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS Y PUERTAS: PINTADO CON LATEX 2 APLICACIONES 234 M2, PINTADO DE PUERTAS: PINTURA EN LACA COLORBLANCO EN HOJA Y GRIS CLARO EN MARCO 22 M2.	25	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	5	DIRESA	INFORME TÉCNICO N°18-2021-GRC/USG(M-AM-HSJ	6,353.00	2022	NO	NO CORRESPONDE
554	464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	00006219	NO	CESION EN USO	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS Y BAÑOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CONSULTA EXTERNA: SUMINISTRO DE GRIFERIA MEZCLADORA DE 4" CON PERILLA 10 UND. SUMINISTRO DE TUBO ABASTO de 1/2" x8 1/2" 24 UND. Suministro de anillo de cera con guia 24 und, PERNOS DE ANCLAJE PARA INODORO 24 PARES, SUMINISTRO DE DESAGUE DE 1 1/2" PARA LAVATORIO 12 UND, SUMINISTRO DE TRAMPA P DE1 1/2" PVC 12 UND, SUMINISTRO DE MANGUERO PARA TANQUE DE INODORO 36 UND, JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO 36 UND, SUMINISTRO DE TUBOS DE ABASTOS DE 1/2" X 1/8" 24 UND, GRIFO PARA JARDIN DE 3/4" 4 UND, GRIFO PARA JARDIN DE 1/2" 4 UND, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE SALA DE ESPERA PASADIZO 2: SUMINISTRO DE INODORO DE TANQUE BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS 7 UND, SUMINISTRO DE GRIFERIA DE 1/2" PARA LAVATORIO 7 UND, SUMINISTRO DE PULSADORES DE PARED PARA URINARIO 5 UND, SUMINISTRO DE VALVULAS ESFERICAS DE 1/2" 1 UND. MANTENIMIENTO DE SERVICIO HIGIENICO DE SALA DE ESPERA PASADIZO 1: SUMINISTRO DE FLUXOMETRO PARA INODORO PARA URINARIO 5 UND. SUMINISTRO DE GRIFERIA DE 1/2" PARA LAVATORIO 6 UND. SUMINISTROS DE TUBOS DE ABASTOS DE 1/2" X 8 1/2" 6 UND. SUMINISTRO DE VALVULAS ESFERICAS DE 1/2" 5 UND. SUMINISTRO DE ANILLO DE CERA CONGUA 5 UND, SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE PARA INODORO 5 PARES. SUMINISTRO DE TRAMPA P DE 1 1/2" PVC 8 UND. SUMINISTROS DESAGUE DE 1 1/2" PARA LAVATORIOS UND. MANTENIMIENTO DE PINTADO DE MUROS E CONSULTA EXTERNA: PINTADO CON LATEX 2 APLICACIONES 5205 M2, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS: PINTADO DE PUERTAS CON LACA COLOR BLANCO EN HOJA Y MARCO COLOR GRIS CLARO 440 M2, SUMINISTRO DE PANEL LED DE 36W LUMENES 150 UND, SUMINISTRO DE TOMACORRIENTES SCHUKO 330 UND. MANTENIMIENTO DE PISO SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA: SUMINISTRO DE CERAMICO DE 45X 45 CM: 15 M2, SUMINISTRO DE PEGANTE DE CERAMICA EXTRAFUERTE 6 BOLSAS DE 25 KG, SUMINISTRO DE PORCLANA PARA FRAGUADO 10 BOLSAS.	13	X		X	CORRECTIVO	NO APLICA	4	DIRESA	INFORME TÉCNICO N°28-2021-GRC/USG(M-AM-HSJ	186,784.00	2022	NO	NO CORRESPONDE
555	464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	00006219	NO	CESION EN USO	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	ANATOMIA PATOLOGICA	LABORATORIO DE ANAT. PATOLOGICA y CUARTOS ANEXOS	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS Y PUERTAS: PINTADO CON LATEX 2 APLICACIONES 80 M2, PINTADO DE PUERTAS: PINTURA EN LACA COLORBLANCO EN HOJA Y GRIS CLARO EN MARCO 10 M2.	17	X	X		PREVENTIVO	NO APLICA	3	DIRESA	INFORME TÉCNICO N°19-2021-GRC/USG(M-AM-HSJ	2,315.00	2022	NO	NO CORRESPONDE
556	450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	SI	MINSA	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	II-E	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	QUIMIOTERAPIA Y HOSPITALIZACION	TECHO	CARPINTERIA METALICA- COBERTURA METALICA	9 AÑOS	X		X	CORRECTIVO	NO CORRESPONDE	7	EESS	INFORME N°01-2023-HRCDQ-DAC-MMTO Y SG/AB	50,429.00	1	NO	NO CORRESPONDE
557	450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	SI	MINSA	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	II-E	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000374:ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006020:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0215103:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	FARMACIA	FARMACIA ONCOLOGICA	ALBAÑILERIA: PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES ,PISO CERAMICO 60X60 , CONTRA ZOCALO CERAMICO H=0.01 m, FALSO CIELO RAZO DE BALDOSA ACUSTICA.	6# AÑOS	X		X	CORRECTIVO	SUSTENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAYOR A 50 AÑOS	5	EESS	INFORME N°01-2023-HRCDQ-DAC-MMTO Y SG/AB	78,534.00	1	NO	NO CORRESPONDE
558	450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	SI	MINSA	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	II-E	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000365:ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006072:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215385:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS EXTERNOS ONCOLOGICOS	ALBAÑILERIA: INSTALACION DE UN LAVADERO EN CERAMICO. PINTURA:PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES , PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES PISO:PISO CERAMICO 60X60,CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10 m. CIELO RAZO: FALSO CIELO RAZO DE BALDOSA ACUSTICA. ELECTRICIDAD: CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES: INSTALACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES ELECTRICIDAD:SALIDA PARA CENTRO DE LUZ,SALIDA PARA TOMA CORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL +L.T,SALIDA PARA TOMA CORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL +L.TCON PROTECCION,SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (PVC SAP 20mm),SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR,SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION,CANALIZACION PARA CONDUCTORES,CONDUCTORES ELECTRICOS NH/XE, TABLERO DE DISTRIBUCION 12 POLOS ,CAJA P°C°1000*1000*200mm, INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA,ARTEFACTOS DE LUZ DE EMERGENCIA 2X32 WATS,ARTEFACTOS LED DE 30WATS PARA ADOSAR AL TECHO.	6# AÑOS	X		X	CORRECTIVO	SUSTENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAYOR A 50 AÑOS	4	EESS	INFORME N°01-2023-HRCDQ-DAC-MMTO Y SG/AB	597,459.00	1	NO	NO CORRESPONDE
559	450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	SI	MINSA	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	II-E	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000367:ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006016:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0215089:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	HOSPITALIZACION	SS.HH Y VESTIDORES ONCOLOGICOS	MANTENIMIENTO DE SS.HH Y VESTIDORES DE ONCOLOGIA, INTERVENCION DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, Y CONCRETO SIMPLE, SERVICIO DE ALBAÑILERIA, ACABADOS Y COBERTURA, SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: conexión a la red de medidores, salida para alumbrado tomacorrientes, fuerza y señales debiles, canalizaciones,conductos y tuberias, conductor y cables de energia, tablero de distribucion, instalaciones del sistema a puesta a tierra. SERVICIO INSTALACIONES SANITARIAS	6# AÑOS	X		X	CORRECTIVO	SUSTENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAYOR A 50 AÑOS	7	EESS	INFORME N°01-2023-HRCDQ-DAC-MMTO Y SG/AB	147,799.00	1	NO	NO CORRESPONDE
560	450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	SI	MINSA	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	II-E	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000368:ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006018:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	0215091:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	HOSPITALIZACION	SALA ONCOLOGICA	INTERVENCION DE MUROS Y CERAMICO EXISTENTE, DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA Y ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=15 m.Sola .SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL REMOSION CONCRETO SIMPLE, SERVICIO DE PROTACHADO DE CEMENTO SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES, CONEXION A LA RED DE MEDIDORES, SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES, CANALIZACIONES,CONDUCTOS Y TUBERIAS, SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA A PUESTA TIERRA.	6# AÑOS	X		X	CORRECTIVO	SUSTENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAYOR A 50 AÑOS	7	EESS	INFORME N°01-2023-HRCDQ-DAC-MMTO Y SG/AB	2,401,102.00	1	NO	NO CORRESPONDE
561	450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	SI	MINSA	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	II-E	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000365:ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006072:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215385:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	HOSPITALIZACION	RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA, Y ALCANTARILLADO DE ONCOLOGIA: ALCANTARILLADO, AGUA DE LLUVIAS Y RED DE AGUA POTABLE. INTERVENCION DE MURO, TRAZO Y REPLANTEO, DEMOLICION DE PAVIMENTO, DESCONEXION DE DESAGUE Y RECONEXION A LINEA NUEVA, INTERVENCION DE PISO DE CONCRETO, ACTIVIDAD DE REPARACIONES DE PISO DE CONCRETO, ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=15 m.Sola , LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, INTERVENCION, DESVIO DE AGUAS SERVIDAS INCLUYE BOMBEO, DESINFECCION DE ZONAS AFECTADAS POR FILTRACIONES DE ALC ANTIGUO, PERFILADO DE ZANJA, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTADO ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=15 m.Sola	6# AÑOS	X		X	CORRECTIVO	SUSTENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAYOR A 50 AÑOS	7	EESS	INFORME N°01-2023-HRCDQ-DAC-MMTO Y SG/AB	737,084.00	1	NO	NO CORRESPONDE
562	450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	SI	MINSA	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	II-E	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000365:ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006072:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215385:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	FARMACIA	FARMACIA ONCOLOGICA	MANTENIMIENTO DE FARMACIA ONCOLOGICA: INTERVENCION DE PAVIMENTO Y MUROS DE CONCRETO, SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: REMOCION DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO PERFILADO DE ZANJA, RELLENO Y COMPACTADO, ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=15 m.Sola , LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES, SALIDA PARA CENTRO DE LUZ TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T , INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE C/PVC SAP 20, CANALIZACIONES,CONDUCTOS Y TUBERIAS. SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	6# AÑOS	X		X	CORRECTIVO	SUSTENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAYOR A 50 AÑOS	5	EESS	INFORME N°01-2023-HRCDQ-DAC-MMTO Y SG/AB	458,848.00	1	NO	NO CORRESPONDE
563	460. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	461. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	00002864	SI	MINSA	HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	RADIOLOGIA, ECOGRAFIA, DORMITORIO DE DESCANZO, IMAGEN, MAMOGRAFIA, RAYOS X, DENSITOMETRIA OSEA, ECOGRAFIA, OFICINA DE RAYOS X, SECRETARIA, DIAGNOSTICO POR IMÁGENES, ALMACEN Y SSHH	ARQUITECTURA a) Limpieza de muros y columnas. b) Lijado de venteras metálicas, c) sustracion de pisos de ceramica descontinuado en mal estado y reposicion de piso de porcelanato. d) Retiro y reposicion de ceramica enchapada en pared en baños y otros ambientes. e) Desmontaje de falso cielo fonguado y montaje de falso cielo de baldosas de fibra mineral. f) Resane de cielos, muros y columnas. g) pintura en muros, columnas y carpinteria de madera (puertas). h). Instalacion de cristales bilaterales en ventanas. i) Retiro e instalacion de cerraduras en puertas de madera. j) Retiro y reposicion de rejas y persianas. j) Mantenimiento de acceso a discapacitados (rampas). k) Mantenimiento al piso de hall de espera. l) Mantenimiento a la cobertura de hall de espera. m) Retiro y reposicion de rejas para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS a) Retiro y reposicion de lvodoro y lavatorio incluyendo accesorios. b) Retiro y reposicion de grifería. c) Retiro y reposicion de diferentes accesorios sanitarios. INSTALACIONES ELECTRICAS a) Retiro y reposicion de luminarias tipo Led. b) Instalacion de luces de emergencia tipo Led. c) Retiro y reposicion de tomacorrientes cijuxata a tierra. d) Retiro y reposicion de interruptores. d) Mantenimiento de puro a tierra.	69	X		X	CORRECTIVO	INFORME N°-21-LE-CBMD/2010	10	EESS	CARTA N° 02-2023-JHVG-USGM-HHJT-DIRS.TGOB.REG.TACNA	145,960.00	1	NO	NO CORRESPONDE
564	460. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	461. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	00002864	SI	MINSA	HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA	II-2	0024:PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	1. RECURSOS ORDINARIOS	3000366:ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215387:DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2.3.2.4.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.	CONSULTA EXTERNA	ONCOLOGIA MEDICA	ARQUITECTURA a) Limpieza de muros y columnas. b) Lijado de venteras de madera. c) Sustracion de pisos de ceramica en mal estado y reposicion de pisos de ceramica. d) Retiro y reposicion de ceramica enchapada pared en baños. e) Resane de cielos, muros y columnas. f) Pintura en muros, columnas, cielos y carpinteria de madera (puertas). g). Instalacion de cristales bilaterales en ventanas. h) Retiro e instalacion de cerraduras en puertas de madera. i) Retiro y reposicion de rejas y persianas. j) Mantenimiento de acceso a discapacitados (rampas). k) Mantenimiento al piso de hall de espera. l) Mantenimiento a la cobertura de hall de espera. m) Retiro y reposicion de rejas para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS a) Retiro y reposicion de lvodoro y lavatorio incluyendo accesorios. b) Retiro y reposicion de grifería. c) Retiro y reposicion de diferentes accesorios sanitarios. INSTALACIONES ELECTRICAS a) Retiro y reposicion de luminarias tipo Led. b) Instalacion de luces de emergencia tipo Led. c) Retiro y reposicion de tomacorrientes cijuxata a tierra. d) Retiro y reposicion de interruptores. d) Mantenimiento de puro a tierra.	69	X		X	CORRECTIVO	INFORME N°-21-LE-CBMD/2010	4	EESS	CARTA N° 07-2023-JHVG-USGM-HHJT-DIRS.TGOB.REG.TACNA	68,193.00	1	NO	NO CORRESPONDE
565	460. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	461. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE	00002864	SI	MINSA	HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA	II-2