

FORMATO N° 7.2: FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN  
OPINION FAVORABLE PARA EL PERIODO 2023-2025

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSION DE LA EVALUACION	NUMERO DE PRIORIDAD DE UP/SUPS	FUENTE: EESS / DRESA / GOB. LOCAL	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	PRIORIDAD MULTIANUAL (1:2023, 2:2024, 3:2025)	RESULTADO O/OBSERVADO
1	1731-G08 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCTOR DE JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CESAR DEMARINI CARO	II-2	INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO A LUMINARIAS LED DE TODOS LOS ALUMBRADOS DE LOS POSTES INTERIORES	CORRECTIVO	10	EESS	S/18,588.18	1	OK
2	1731-G08 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIO DE LATON DE LA ESTRUCTURA DE TEGCHO DEL INGRESO A EMERGENCIA - CAMBIO DE POLICARBONATO DEL TEGCHO DE INGRESO A EMERGENCIA - PINTURA DE TODA LA FACHADA DE EMERGENCIA	CORRECTIVO	10	EESS	S/8,950.00	1	OK
3	1731-G08 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCTOR DE JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIO DE LATON DE LA ESTRUCTURA DE TEGCHO DEL INGRESO DONDE ESPERAN LOS PACIENTES EN REHABILITACION - CAMBIO DE POLICARBONATO DEL TEGCHO DE INGRESO A EMERGENCIA - LUNDO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE REHABILITACION - PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE REHABILITACION - REEMPLAZAR ESTRUCTURA DE DRYWALL DEL INGRESO - IMPERMEABILIZAR EL DRYWALL A REEMPLAZAR	CORRECTIVO	6	EESS	S/8,738.00	2	OK
4	1731-G08 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIAR PLACAS DE DRYWALL DEL AMBIENTE - PINTURA DE PLACAS DE DRYWALL	CORRECTIVO	5	EESS	S/3,028.67	1	OK
5	1731-G08 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCTOR DE JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIO DEL POLICARBONATO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TEGCHO ESTRUCTURAS - CAMBIO DE TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO DE TODA LA RED DE VAPOR Y CONDENSADO - CAMBIO DE LAMA DE VITRIO EN LAS TUBERIAS DE VAPOR Y CONDENSADO - CAMBIO DE ACCESORIOS DE FINALES DE LINEA DE VAPOR Y CONDENSADO	CORRECTIVO	10	EESS	S/89,849.28	1	OK
6	1731-G08 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	INSTALACIONES MECANICAS - 02 ASCENSORES MONTACAMILLAS * CAMBIO DE RUEDAS DE SUSPENSION PARA PUERTA DE CABINA Y PASILLO * CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DE TRACCION PRINCIPAL * CAMBIO DE FALA PARA OPERADOR DE CABINA * CAMBIO DE PATINES DE SUSPENSION PARA PUERTA DE CABINA Y PASILLO * CAMBIO DE ROLOS PARA PUERTA DE PASILLOS * MANTENIMIENTO DE TRABAJOS ELECTRONICOS EN CUARTO DE MANIOBRA * CAMBIO DE CONTACTOS DE FINALES DE CARRERA * CAMBIO DE MONTAJES PARA CONTRA PESO * CAMBIO DE RUEDAS PARA TRACCION PRINCIPAL DE ASCENSORES * CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DE TRACCION PRINCIPAL * CAMBIO DE RUEDAS DE SUSPENSION PARA PUERTA DE CABINA Y PASILLO * CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DE CABINA * CAMBIO DE PATINES DE SUSPENSION PARA PUERTA DE CABINA Y PASILLO * CAMBIO DE ROLOS PARA PUERTA DE PASILLOS * MANTENIMIENTO DE TRABAJOS ELECTRONICOS EN CUARTO DE MANIOBRA * CAMBIO DE CONTACTOS DE FINALES DE CARRERA * CAMBIO DE MONTAJES PARA CONTRA PESO * CAMBIO DE CABLES DE ACERO PARA TRACCION PRINCIPAL DE ASCENSORES * 02 ASCENSORES DE PASAJEROS * CAMBIAR VARIADOR QUE SE ENCUENTRA FUERA DE PARAMETROS DE TRABAJO * REEMPLAZAR DE REGULADOR DE CONTRA PESO * CORREGIR EL RECONOCIMIENTO DE CIRCUITOS	CORRECTIVO	10	EESS	S/41,000.00	1	OK
7	1731-G08 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	INSTALACIONES MECANICAS - CAMBIO DE MANOMETROS - CAMBIO DE VALVULAS - CAMBIO DE EMPAQUES - REALIZAR LA PRUBA DE PRESION CORRESPONDIENTE	CORRECTIVO	10	EESS	S/2,634.79	1	OK
8	1731-G08 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCTOR DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIO DEL TEGCHO ACUSTICO DEL AMBIENTE DE GRUPO ELECTROGENO - LUNDO DE MUROS EXTERIORES - PINTURA DE MUROS EXTERIORES - REEMPLAZAR LAS LAMINAS - CAMBIO DE LUMINARIAS	CORRECTIVO	10	EESS	S/81,310.64	1	OK



9	1731-008 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - REEMPLAZAR PORCELANATO DEL PISO - INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE GRIFERIAS CON SENSORES EN LOS LAVADEROS - INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE LUMINARIAS	CORRECTIVO	10	EESS	S/9,488.33	1	OK
10	1731-008 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - REEMPLAZAR PORCELANATO DEL PISO - INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE GRIFERIAS CON SENSORES EN LOS LAVADEROS - INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE LUMINARIAS	CORRECTIVO	10	EESS	S/6,799.49	1	OK
11	1731-008 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - REEMPLAZAR PORCELANATO DEL PISO - INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE GRIFERIAS CON SENSORES EN LOS LAVADEROS - INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE LUMINARIAS	CORRECTIVO	10	EESS	S/4,189.76	1	OK
12	1731-008 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - REEMPLAZAR PORCELANATO DEL PISO AL INTERIOR Y EXTERIOR	CORRECTIVO	8	EESS	S/687.44	1	OK
13	1731-008 REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIAR LA COBERTURA METALICA DEL TECHO - LUJAR LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES - PINTADO DE LOS MUROS EXTERIORES E INTERIORES	CORRECTIVO	10	EESS	S/6,086.56	2	OK
22	829-SALUD SATIPO	PARATUSHU	I-2	ARQUITECTURA, Instalación de cobertura el aluzinc t4 para todo el puesto de salud Paratushu, Suministro y colocación de cielo raso, Reemplazo de viguetas y maderas, Reemplazo total de pintura del puesto de salud	CORRECTIVO	10	EESB	S/61,213.03	1	OK
23	829-SALUD SATIPO	HEMOSA PAMPA	I-2	ARQUITECTURA, Instalación de cobertura el aluzinc t4 para todo el puesto de salud Hemosa Pampa, Suministro y colocación de cielo raso, Reemplazo de viguetas y maderas, Reemplazo total de pintura del puesto de salud Reemplazo de vidrios y cristales y reemplazo de pisos	CORRECTIVO	10	EESB	S/52,878.96	1	OK
24	829-SALUD SATIPO	MAIPOSA	I-2	ARQUITECTURA, Instalación de cobertura el aluzinc t4 para todo el puesto de salud Maiposa, Suministro y colocación de cielo raso, Reemplazo de viguetas y maderas, Reemplazo total de pintura del puesto de salud	CORRECTIVO	10	EESB	S/22,905.87	1	OK
25	929-SALUD SATIPO	COMUNIDAD NATIVA DE PANGA	I-2	ARQUITECTURA, Instalación de cobertura el aluzinc t4 para todo el puesto de salud C N Panga, Suministro y colocación de cielo raso, Reemplazo de viguetas y maderas, Reemplazo total de pintura del puesto de salud cambio muros de opres con estructura metálica, piso de concreto de alto tráfego 0.40m x 0.40m, reflexión de ventanas y puertas INSTALACIONES SANITARIAS, Suministro de sanitarios sanitarios, reposición de inodoro blanco, reposición de sanitarios eléctricos, reposición de sistema eléctrico deteriorado, reposición de iluminación, reposición de iluminación, reposición de sistema eléctrico	CORRECTIVO	10	EESB	S/79,009.12	1	OK



26	826-SALUD SANTIPO	VALLE ESMEZADA	I-3	ARQUITECTURA. Reemplazo total de pintura del punto de salud P. Valle Esmezada. INSTALACIONES SANITARIAS. Reparación de rodillo blanco, reposición de lavadero. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Reparación de interruptores sencillos y dobles.	PREVENTIVO	10	EESS	S/17,715.36	1	OK
27	826-SALUD CHANCHAMAYO	HUACAMAYO	I-1	ARQUITECTURA. Cambio de cable rojo. Reparación de cobertura. Colocación de malla mosquitera. Pintura en color rojo. Pintura en muros exteriores e interiores. Pintura en puertas y ventanas de madera. Pintura en puertas y ventanas metálicas. Reparación de cerradura de pomo con llave y de puerco 3 vueltas. Reemplazo de canaliza metálica. Limpieza y vueltas. Reparación de accesorios de puertas y ventanas. Reemplazo de canaliza metálica. Colocación de vidrios de cristal E-68MM. Instalaciones eléctricas. Reparación de luminarias y luminotermias. Instalaciones sanitarias. Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de rodillos. Desmontaje y montaje de rodillos. Accesorios para el mantenimiento de lavaderos y lavaderos empotrados. Reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.	CORRECTIVO	4	EESS	S/44,733.77	1	OK
28	826-SALUD CHANCHAMAYO	SANCHIRO PALOMAR	I-3	ARQUITECTURA. Cambio de cable rojo. Pintura en color rojo. Pintura en muros exteriores e interiores. Pintura en puertas y ventanas de madera. Pintura en puertas y ventanas metálicas. Mantenimiento de Puercos y Ventanas. Reparación de cerradura de pomo con llave y de puerco 3 vueltas. Reemplazo de canaliza metálica. Limpieza y vueltas. Reparación de accesorios de puertas y ventanas. Reemplazo de canaliza metálica. Colocación de vidrios de cristal E-68MM. Instalaciones eléctricas. Reparación de luminarias, bombosventiladores, interruptores. Instalación de tapa para lavadero general. Instalaciones sanitarias. Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de rodillos. Desmontaje y montaje de rodillos. Accesorios para el mantenimiento de lavaderos y lavaderos empotrados. Reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.	CORRECTIVO	4	EESS	S/84,413.76	1	OK
29	826-SALUD CHANCHAMAYO	SANTA HERMINIA BAYA	I-1	ARQUITECTURA. Cambio de cable rojo. Reparación de cobertura. Pintura en color rojo. Pintura en muros exteriores e interiores. Pintura en puertas y ventanas de madera. Pintura en puertas y ventanas metálicas. Mantenimiento de Puercos y Ventanas. Reparación de cerradura de pomo con llave y de puerco 3 vueltas. Reemplazo de canaliza metálica. Limpieza y vueltas. Reparación de accesorios de puertas y ventanas. Reemplazo de canaliza metálica. Colocación de vidrios de cristal E-68MM. Instalaciones eléctricas. Reparación de luminarias. Instalación de tapa para lavadero general. Instalaciones sanitarias. Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de rodillos. Desmontaje y montaje de rodillos. Accesorios para el mantenimiento de lavaderos y lavaderos empotrados. Reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.	CORRECTIVO	4	EESS	S/59,389.14	1	OK
30	826-SALUD CHANCHAMAYO	UCHUBAMBA	I-1	ARQUITECTURA. Cambio de cable rojo. Reparación de cobertura. Pintura en color rojo. Pintura en muros exteriores e interiores. Pintura en puertas y ventanas de madera. Pintura en puertas y ventanas metálicas. Mantenimiento de Puercos y Ventanas. Reparación de cerradura de pomo con llave y de puerco 3 vueltas. Reemplazo de canaliza metálica. Limpieza y vueltas. Reparación de accesorios de puertas y ventanas. Reemplazo de canaliza metálica. Colocación de vidrios de cristal E-68MM. Instalaciones eléctricas. Reparación de luminarias y bombosventiladores. Instalaciones sanitarias. Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de rodillos. Desmontaje y montaje de rodillos. Accesorios para el mantenimiento de lavaderos y lavaderos empotrados. Reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.	CORRECTIVO	4	EESS	S/54,586.77	1	OK
31	826-SALUD CHANCHAMAYO	PIEBLO PARDO	I-1	ARQUITECTURA. Reparación de cable rojo. Estado de Cable Rojo. Reparación de cobertura. Reparación de listones de madera. Pintura en color rojo. Pintura en muros exteriores e interiores. Pintura en puertas y ventanas de madera. Pintura en puertas y ventanas metálicas. Mantenimiento de Puercos y Ventanas. Reparación de cerradura de pomo con llave y de puerco 3 vueltas. Reemplazo de canaliza metálica. Limpieza y vueltas. Reparación de accesorios de puertas y ventanas. Reemplazo de canaliza metálica. Colocación de vidrios de cristal E-68MM. Instalaciones eléctricas. Reparación de luminarias. Instalación de tapa para lavadero general. Instalaciones sanitarias. Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de rodillos. Desmontaje y montaje de rodillos. Accesorios para el mantenimiento de lavaderos y lavaderos empotrados. Reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.	CORRECTIVO	4	EESS	S/54,586.20	1	OK
32	827-SALUD YARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA. Cambio de techo con estructura metálica y colámen, cambio de canaliza, impermeabilización de techo. Sector "X".	CORRECTIVO	10	DIRESA	S/153,348.16	1	OK
33	827-SALUD YARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA. Cambio de techo con estructura metálica y colámen, cambio de canaliza, impermeabilización de techo. Sector "B". Camerón solo piso.	CORRECTIVO	10	DIRESA	S/135,091.12	1	OK
34	827-SALUD YARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA. Cambio de techo con estructura metálica y colámen, cambio de canaliza, impermeabilización de techo. Sector "C". Servicio de Medicina.	CORRECTIVO	10	DIRESA	S/152,906.35	1	OK





35	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	ARQUITECTURA Cambio de losa de concreto, compacto de tierra INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de tuberías de desagüe de 8"	CORRECTIVO	10	DIRESA	S/129,839.93	1	OK
36	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	ARQUITECTURA Mantenimiento de curules de piso en general	PREVENTIVO	7	DIRESA	S/46,005.35	3	OK
38	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	INSTALACIONES SANITARIAS Reparación de tuberías de desagüe enchupado de piso, primado de pared	PREVENTIVO	10	DIRESA	S/14,905.60	1	OK
39	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	ARQUITECTURA Cambio de techo, cambio de baldosas y cambio de canchales	CORRECTIVO	5	DIRESA	S/205,934.08	2	OK
40	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	INSTALACIONES ELECTRICAS Cambio de cableado primer y segundo piso, cambio de transformadores, cambio de luminarias LED, cambio de interruptores, cambio de caja principal con interruptores electromagnéticos, INSTALACIONES SANITARIAS Acondicionamiento de servicios higiénicos del primer y segundo piso, derivación de desagües por vía aérea, limpieza de tuberías de desagüe principal hasta al buzón principal, colocación de caja registro	CORRECTIVO	7	DIRESA	S/244,382.17	2	OK
41	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	UBICACION CASA DE FUERZA 1er PISO Suministro e instalación y regulación de reducidos de presión de 1000/10 psi, suministro, instalación y regulación de reducidos de presión de 1000/20 psi, suministro, instalación y regulación de columna McDaniel/Mer para columnas de 100BHP	CORRECTIVO	7	Of. Logística Hospital FMS	S/234,000.00	1	OK
42	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	INSTALACIONES ELECTRICAS Transformador de potencia Prueba de aislamiento y cable a tierra DE LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS, SISTEMA ELECTRICO (regulación y puesta en funcionamiento a 220V entre fases y 0V entre fase y tierra según normas técnicas)	CORRECTIVO	7	Of. Logística Hospital FMS	S/205,000.00	2	OK
43	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	INSTALACIONES ELECTRICAS Mantenimiento correctivo de 08 pozos tierra en 16d, según especificaciones técnicas con resistencias menores o iguales a 05 Ohmios. Incluye conexión al tablero eléctrico más cercano	CORRECTIVO	7	Of. Logística Hospital FMS	S/148,000.00	1	OK
44	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	UBICACION HALL DE PASOS SECTOR B, INSTALACIONES MECANICAS Mantenimiento correctivo del ASCENSOR MANUAL, HALL DE PASOS DE UNIDAD SANITARIO, Acondicionamiento del sistema MECANICO Y SISTEMA ELECTRICO, Administración de los Sistemas de control y mando.	CORRECTIVO	7	Of. Logística Hospital FMS	S/250,000.00	1	OK
45	827-SALUD TARMA	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	Ii-2	Mantenimiento y mantenimiento integral del sistema de control y mando Tablero eléctrico Suministro e instalación de termomagnéticos y respectivos diferenciales trifásicos	CORRECTIVO	7	Of. Logística Hospital FMS	S/149,500.00	2	OK
48	828-SALUD JALUYA	ACOLLA	Ii-3	ARQUITECTURA, reemplazo de cobertura con callampon, cubiertas de callampon, cambio de cable rojo con baldosa, cambio de falso piso en cocina zona, mantenimiento de puerta, cambio de carpinterías, instalación de vidrios con lami de seguridad, concreto en muros con impermeabilizantes bitúrgico con malla, contrate de pintura de protección, pintura de los muros en muros interiores, INSTALACIONES SANITARIAS reemplazo de cañerías plásticas, reemplazo de lavamanos deteriorados con grifos, reemplazo de rociadores, reemplazo de grifos en lavamanos de consultorios, reemplazo de cerillos, reemplazo de tuberías, cambio de tuberías de desagüe, mantenimiento de la red de agua y desagüe reemplazo INSTALACIONES ELECTRICAS cambio de luminarias	CORRECTIVO	10	UNIDAD EJECUTORA 403	S/132,418.81	1	OK
48	828-SALUD JALUYA	LUACUARIAPAPA	I-1	ARQUITECTURA, reemplazo de cobertura con callampon, cubiertas de callampon, cambio de cable rojo con baldosa, cambio de falso piso en cocina zona, mantenimiento de puerta, cambio de carpinterías, instalación de vidrios con lami de seguridad, concreto en muros con impermeabilizantes bitúrgico con malla, contrate de pintura de protección, pintura de los muros en muros interiores, INSTALACIONES SANITARIAS reemplazo de cañerías plásticas, reemplazo de lavamanos deteriorados con grifos, reemplazo de rociadores, reemplazo de grifos en lavamanos de consultorios, reemplazo de cerillos, reemplazo de tuberías, cambio de tuberías de desagüe, mantenimiento de la red de agua y desagüe reemplazo INSTALACIONES ELECTRICAS cambio de luminarias	CORRECTIVO	10	UNIDAD EJECUTORA 403	S/382,739.85	1	OK

351	825-SALUD JAUJA	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	III-E	ARQUITECTURA, cambio de cobertura y cerrajes	CORRECTIVO	7	UNIDAD EJECUTORA 403	S/559,931.15	1	OK
348	825-SALUD EL CARMEN	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO DEL HUBMEO TRABAJADOS PRELIMINARES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE OXIGENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS EMPOTRADAS DE OXIGENO, FUSION Y SOPORTE DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, INSTALACION DE CALAS DE REGISTRO, INSTALACION DE TUBERIAS DE AIRE COMPRIMIDO, INSTALACION DE TOMAS EMPOTRADAS DE AIRE, FUSION Y SOPORTE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, INSTALACION DE CALAS DE REGISTRO DE VALVULAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA EN SERVICIO LIMPIEZA FINAL.	CORRECTIVO	1	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	S/518,959.60	1	OK
349	825-SALUD EL CARMEN	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPS EN EMERGENCIA DEL PROYECTO TRABAJOS PRELIMINARES, RESERVA DE SUPERFICIES - REVICIONES Y REVESTIMIENTOS PISOS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, VARIOS, LIMPIEZA FINAL.	CORRECTIVO	10	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	S/111,528.67	2	OK
350	825-SALUD EL CARMEN	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPS EN EMERGENCIA DEL PROYECTO TRABAJOS PRELIMINARES, RESERVA DE SUPERFICIES - REVICIONES Y REVESTIMIENTOS PISOS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, VARIOS, LIMPIEZA FINAL.	CORRECTIVO	10	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	S/803,917.52	3	OK
351	824-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	9ºTANQ NIVEL, PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA, DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-0-CASA FUERZA.	PREVENTIVO	7	EESS	S/16,992.00	1	OK
352	824-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	PRIMER NIVEL, PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA, DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-1 DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PREVENTIVO	10	EESS	S/16,992.00	1	OK
353	824-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	SEGUNDO NIVEL, PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA, DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-2 CENTRAL DE ENTUBIZACION.	PREVENTIVO	8	EESS	S/16,992.00	1	OK
354	824-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	TERCER NIVEL, PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA, DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-3 HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	7	EESS	S/16,880.00	1	OK
355	824-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	CUARTO NIVEL, PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA, DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-4 HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	7	EESS	S/16,880.00	1	OK
356	824-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	QUINTO NIVEL, PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA, DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-5 HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	7	EESS	S/16,880.00	1	OK
357	824-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	HOSPITAL REGIONAL, DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	SEXTO NIVEL, PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA, DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-6 HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	7	EESS	S/16,880.00	1	OK
358	1224-RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	CHILCA	I-4	ARQUITECTURA, Reparación cobertura biga ancha y columna zinc, reparación cielo raso - baldas, canales de albañilería, pintura cielo raso y pared zonas afectadas por humedad y/o humedad, INSTALACIONES ELECTRICAS, Mantenimiento de tableros eléctricos, conductores de cables eléctricos, Interruptor termomagnético luminaria LED, Luminaria control de luz, mantenimiento y/o cambio termomagnético de cable, Interruptor simple, SANTIARIAS, Ofertas, Mantenimiento de modulo, mantenimiento lavamanos, limpieza en general.	CORRECTIVO	2	GOB REGIONAL	S/124,696.00	2	OK



359	1224-RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	LA ESPERANZA	1-2	ARQUITECTURA. Reparación cobertura hila arriba y columna zinc, canchales de aluminio, mantenimiento de ventana, mantenimiento de piso, canalinas de plumbas y purlina en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Cambio de fluorescentes, cambio de focos, cambio de bomboscones, instalación de canchales para cables eléctricos. SANITARIAS. Mantenimiento de lavaderos, mantenimiento de motores.	CORRECTIVO	3	GOB REGIONAL	S/13,062.45	1	OK
360	1224-RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	IRIO DE MAYO	1-1	ARQUITECTURA. Reparación de columna, canalinas de aluminio, vaciado de piso con concreto, enlucado de piso con procedime. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Cambio de fluorescentes, cambio de focos, cambio de bomboscones. SANITARIAS. Instalación de lavadero de Mano.	CORRECTIVO	1	GOB REGIONAL	S/10,184.15	1	OK
361	1224-RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	RUMATULLO	1-1	ARQUITECTURA. Construcción de muros para asepepeo, cambio de cubiertas, cambio de cielo raso, revoque y pintura de paredes, cambio de canalinas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Cambio de luminarias fluorescentes, cambio de bomboscones y interruptores. SANITARIAS. mantenimiento de desagües, mantenimiento de servicios higiénico.	CORRECTIVO	1	GOB REGIONAL	S/9,091.46	1	OK
364	1224-RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	PUNCO	1-1	ARQUITECTURA. Cubiertas del techo, mantenimiento de cielo raso, pintura de paredes. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Cambio de luminarias y cables, cambio de toma corriente y interruptores. SANITARIAS. Instalación de agua y desagüe.	CORRECTIVO	2	GOB REGIONAL	S/6,324.39	2	OK
365	1224-RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	MATCHACRA	1-2	ARQUITECTURA. cambio de hila arriba y cubiertas, remplazo de cielo raso, cambio de vidrios. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Remplazo de luminarias. SANITARIAS. Asestamiento de aguas, mantenimiento de desagüe, mantenimiento de servicios higiénico.	CORRECTIVO	2	GOB REGIONAL	S/3,863.95	2	OK

Se recomienda uso de Terminología para Servicio de Mantenimiento

- Sustituir término

- "inspector" por "supervisor"
- "inspección" por "supervisión"
- "trabajos provisionales" por "actividades provisionales"
- "materiales de construcción" por "materiales de ejecución"
- "otras provisiones" por "actividades provisionales"
- "administración de la obra" por "administración del servicio o mantenimiento"
- "partidas" por "actividades"
- "demarcación y/o excavación" por "trazo o intervención a terreno"
- "procedimiento constructivo" por "método de ejecución"
- "personal de obra" por "personal de servicio o mantenimiento"
- "procedimiento constructivo" por "método de ejecución"
- "mano de obra" por "personal del servicio"
- "procedimiento constructivo" por "método de ejecución"

