



PERÚ

Ministerio
de Salud



PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2024-2026.

REGION JUNIN



MINISTERIO DE
SALUD

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OPERACIONES EN
SALUD

DIRECCIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD JUNIN

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lic. Adm. Honorata Virginia Poma Oroya
UNIDAD INVERSIONES Y COOP INTERNACIONAL



NOVIEMBRE 2023

MINISTERIO DE SALUD

MINISTRA DE SALUD

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO

**VICEMINISTRO DE PRESTACIONES Y
ASEGURAMIENTO EN SALUD**

KARIM JACQUELINE PARDO RUIZ

**DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
EN SALUD - DGOS**

JULIO ANTONIO SILVA RAMOS

**DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN
DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO -
DIEM**

WILFREDO SANTOS SOLIS TUPES

**COORDINADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA ACTUALIZACION DEL PMMES -
DIEM**

ING. CLAUDIA ARCE

ING. ARMANDO MARQUEZ

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBERNADOR REGIONAL

ECON. ZÓSIMO CARDENAS MUJE

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. Lissette Ruiz Rivera

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DR. GUSTAVO ARTURO LLANOVARCED DAMIAN

**DIRECTOR EJECUTIVO PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO PRESUPUESTO Y
MODERNIZACION**

CPC. ZAIRA MELISSA TORALVA HUAMAN

**COORDINADOR DE ELABORACIÓN DEL PLAN
DE LA DIRESA**

LIC. VIRGINIA POMA OROYA

EQUIPO TÉCNICO

DIRESA/GERESA

ARQ. VICTOR ROMERO

U.E.401-DAC

HUGO ARISTE VILLAVERDE

U.E 402 EL CARMEN

JESUS ANGELES CARDENAS

U.E. 403 JAUJA

YACKELINE CARDOSO HIDALGO

U.E. 404. TARMA

LUIS HUATUCO GALARZA

U.E. 405. CHANCHAMAYO

KENIA TAMICO CASTRO CACHAY

U.E. 406 SATIPO

FLOR HUAYTA VALERO

U.E. 407. JUNIN

PILAR FLORES REYES

U.E. 408 RVM

JORGE CARHUAMACA LOYA

U.E. 409 PICHANAKI

HERNAN P. DIAZ ARAMAYO

U.E. 410 S.M. PANGOA

DERCI MATTA FLORES

U.E 412 CHUPACA

CRISTHIAN TICSE ADAUTO

U.E 413 DEMARINI

FRIDDA OSEDA ALAMO

U.E. 414 IREN CENTRO

DENISS LINCOL INGA ROSALES



INDICE

CONTENIDO	Pág.
INTRODUCCIÓN	04
1. FINALIDAD	05
2. OBJETIVO	05
3. BASE LEGAL	05
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN	06
5. CARACTERIZACION DE LA REGION	06
6. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SALUD	09
7. META FISICA Y FINANCIERA	13
7.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	
7.2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	
8. ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 14	
8.1 ORGANIZACIÓN	
8.2 PRIORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
 ANEXOS	
ANEXO: PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (PMMES) DEL PERIODO 2024-2026	



INTRODUCCION

En la XII Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud, el Gobierno Nacional, representado por las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y los Gobiernos Regionales representados por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), los Directores Regionales de Salud y los representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) han establecido un conjunto de acuerdos de carácter ejecutivo para implementar la Agenda de prioridades de política de salud para la gestión intergubernamental 2023-2025.

Por lo expuesto la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento - DIEM en su condición de Órgano Técnico Normativo del Ministerio de Salud y responsable de las actividades referidas al desarrollo, conservación y mantenimiento del equipamiento para la salud ha elaborado el Documento Técnico: Lineamientos para la Elaboración del Plan de Mantenimiento de Establecimientos de Salud.

El presente plan es una herramienta de gestión que contiene los Lineamientos Técnicos necesarios para la formulación, elaboración e implementación del Plan de Mantenimiento, lo cual permitirá la sostenibilidad de las inversiones en Infraestructura y mantenimiento.



PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – CORTO Y MEDIANO PLAZO.

UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRESA JUNIN

1. FINALIDAD

Identificar las necesidades de mantenimiento de los establecimientos de salud de las 13 Unidades Ejecutoras, afin de fortalecer la capacidad resolutive y mejorar el acceso a servicios de salud eficientes.

2. OBJETIVO

El Plan es un Instrumento que tiene por Objetivo mejorar la factibilidad global de un sistema o pieza de equipo o maquinaria, disminuir los riesgos de colapso de la infraestructura oportunamente y poder aumentar el tiempo de reemplazo de los bienes del Estado, si como evitar interrumpir el servicio que se presta.

3. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27345, Ley de Promoción del uso Eficiente de Energía.
- Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (modificada por las Leyes N° 28522 y N° 28802 y por los Decreto Legislativo N° 1005 y N° 1091, publicados en el Diario Oficial "El Peruano" el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29151, Ley General de del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud y el Plan Esencial del Aseguramiento en Salud.
- Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- Ley N° 29662, Ley que prohíbe y regula el uso de asbesto.
- Ley N° 29873 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.L. No.1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. No.184-2008-EF.
- Decreto Supremo N° 138-2012-EF. Modificación del Decreto Supremo No.184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 016-2011-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias.
- D. S. N° 011-2006-VIVENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía.
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 034-2008-EM, Medidas para el ahorro de energía en el Sector Público.
- Decreto Supremo N° 009-2009/MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público.
- Decreto Supremo N° 009-2010-SA, que aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres.
- Decreto Supremo N° 047-2009-PCM, que aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009.
- Resolución Ministerial N° 251-97-SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención.
- Resolución Ministerial N° 016-98-SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de Hospitales.



- Resolución Ministerial N° 123-2001-SA/DM, que aprueba la Guía para el Mantenimiento de la Infraestructura Física.
- Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 018-MINSA/DGSP-V01 denominada Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 993-2005/MINSA, que aprueba los Lineamientos de Política Sectorial para las Inversiones en Salud.
- Resolución Ministerial N° 472-2007/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que regula el pintado externo de establecimientos de salud del MINSA.
- Resolución N° 147-2009/SBN, que aprueba la Directiva N° 005-2009/SBN Saneamiento de los bienes muebles de propiedad estatal.
- Resolución Ministerial N° 504-2011/MINSA, que aprueba Guía Técnica para el mantenimiento preventivo del capnógrafo.
- Resolución Ministerial N° 505-2011/MINSA, que aprueba Guía Técnica de Mantenimiento Preventivo de equipo de cirugía laparoscópica de uso general.
- Resolución Ministerial N° 507-2011/MINSA, que aprueba Guía Técnica para el mantenimiento preventivo de equipos de electrocirugía.
- Resolución Ministerial N° 506-2011/MINSA, que aprueba Guía Técnica para el mantenimiento preventivo de incubadora neonatal estándar.
- Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, Aprueban las Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 021-MINSA/DGSPN.V.03 denominada Categorías de Establecimientos del Sector Salud.
- Resolución Ministerial N° 572-2011/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 182-MINSA/DGSP-V.01 "Directiva Administrativa de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud del I, II y III Nivel de Atención",
- Resolución Ministerial N° 939-2011/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua para sistemas de vapor.
- Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la Elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a Programas Presupuestales".
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Directiva N° 003-2009/GAF-INDECOPI, Directiva sobre medidas de Ecoeficiencia.

4. AMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones contenidas en el presente documento técnico son de aplicación y cumplimiento obligatorio de las Unidades Ejecutoras de la Región Junín.

5. CARACTERIZACION DE LA REGION


5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El departamento de Junín se encuentra ubicado en la zona central de los Andes peruanos, con un área total de 44 197 km², que representa el 3,4 por ciento del territorio nacional. Abarca dos regiones naturales, la sierra con 20 821 km², donde se ubican el valle del Mantaro, la meseta del Bombón y el lago Junín (Chinchaycocha); y la zona ceja de selva y selva, con 23 376 km², donde se encuentran los valles de Chanchamayo, Ene, Perene y Tambo.

La altitud oscila entre los 400 y 5 000 m.s.n.m., siendo el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, el de menor altitud (450 m.s.n.m.) y el distrito de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, el de mayor altitud (4 415 m.s.n.m.).

Junín presenta un relieve muy accidentado por estar atravesado por las cordilleras Central y Occidental, que dan origen a grandes e importantes unidades hidrográficas, como: Tambo, Perené, Ene y Mantaro. El Valle del Mantaro se constituye como el más importante, al estar formado por el río Mantaro y concentrar un alto porcentaje de la población departamental. La zona de ceja de selva y selva presenta una orografía muy compleja y ondulante, donde se ubican importantes centros productores como son los valles de Chanchamayo, Perené y Satipo.





5.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Año de creación de la Región: 13 de setiembre de 1,825

Distribución Política de la Región: 09 provincias; Satipo, Chanchamayo, Junín, Tarma, Yauli, Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo

Capital: Huancayo

Superficie: 44,197 Km². Representa el 3.4% del territorio nacional

Límites:

- Por el norte con el departamento de Pasco y Ucayali
- Por el Sur con el departamento de Huancavelica y Ayacucho
- Por el Este con el departamento de Cuzco y
- Por el Oeste con el departamento de Lima

Principales recursos de la región:

TABLA N° 01
INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Indicadores	Unidad de medida	Fuente	Período (años)	PERÚ	Región
Población total	habitantes	1	2017	32'162,184	1'379,937
Densidad poblacional (*)	hab/Km ²	1,2	2016	24.5	30.8
Población < 15 años	%	1	2016	28.7	31.68
Población > 64 años	%	1	2015	6.3	5.85
Razón de dependencia	x 100 hab.	1	2015	51.9	51.9
Tasa bruta de natalidad	x 1,000 hab.	3	2017	19.3	21.6
Nacimientos anuales	nacimientos	3	2017	584,684	26,086
Tasa bruta de mortalidad	x 1,000 hab.	3	2017	5.5	6.1
Defunciones anuales	muerdes	3	2017	171,748	8,230
Tasa de crecimiento anual	x 100 hab.	1	2013	9.9	7.5
Tasa global de fecundidad	hijos x mujer	4	2012	2.5	2.4



Tasa Específica de Fecundidad (15-19 años)		x 1,000 muj.	3,5	2005-2010	54.7	80.2
Población urbana		%	1	2013	75.6	65.03
Esperanza de vida al nacer	Total	3	2016	2017	74.1	72.8
	Hombres	3	2016	2017	71.5	70.0
	Mujeres	3	2016	2017	76.5	75.7

Simbolos y abreviaturas:

(*) Calculada en base a la población total y la superficie territorial.

FUENTE: Indicadores Básico de Salud Región Junín, Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología

5.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES

En la Región Junín el 6.6 % de la población mayor de 15 años es alfabeto contando con 8 años de estudios en promedio.

En lo relacionado al acceso de la población a los servicios básicos el 84.9 % tiene acceso a servicio de agua, el 58.5 % acceso a saneamiento y el 92.0 % a electricidad.

El 32.5% de la población se encuentra considerada como pobre y el 8.4 % como pobres extremos.

TABLA N° 02
INDICADORES DE DETERMINANTES SOCIALES

Indicadores		Unidad de Medida	Fuente	Período (años)	PERÚ	Región
Población alfabeta (15+ años)	Total	%	7	2017	94.9	94.2
	Hombres	%	7	2017	97.0	97.1
	Mujeres	%	7	2017	91.0	84.7
Promedio de años de escolaridad (15+ años)	Hombre	años	7	2017	10.2	10.1
	Mujer	años	7	2017	9.9	9.6
Población con acceso a servicios básicos	Agua	%	7	2017	81.3	89.7
	Agua segura	%	7	2017	23.6	14.6
	Saneamiento	%	7	2017	91.7	90.1
	Luz eléctrica	%	7	2017	92.7	91.0
Pobreza (Línea de pobreza)	Total	%	7	2017	22.7	18.2
	Extremos	%	7	2017	4.3	2.1
Ingreso real promedio per cápita mensual		S/. constantes (año)	8	2013 2017	886	778
Índice de desarrollo humano (IDH)		IDH	6	2007	0.506	0.454
Índice de densidad del estado (IDE)		IDE	6	2007	0.767	0.716
Gasto público en salud (†)	Como % del gasto público total	%	9	2017	7.7	22.52
	Gasto público per cápita	S/.	9	2017	230.94	246.94
	Avance en la ejecución del gasto	%	9	2017	80.6	86.4

Simbolos y abreviaturas:

// Incluido en Lima.

(*) Considera el gasto incluido en la función salud, efectuado por los niveles de gobierno nacional, regional y local, en la fase del ciclo devengado.

FUENTE: Indicadores Básico de Salud Región Junín, Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología



6. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SALUD

6.1.- CARACTERISTICAS DE SALUD

La demanda de los servicios de salud de las Unidades Ejecutoras está determinada por la cantidad de atenciones de salud que requiere la población de la región y es la consecuencia de la interrelación entre las características de la población demandante y la cartera de servicios que ofrece los Establecimientos de Salud en condiciones de calidad, calidez y oportunidad expresados en la satisfacción del usuario durante el proceso de atención integral.

Las estadísticas de nuestros Establecimientos de Salud indican que cada año se incrementan las atenciones en las diferentes áreas de atención como son Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia evidenciándose mayor incidencia en el binomio madre-niño.

Asimismo, evaluando las primeras causas de morbilidad se puede concluir que los Establecimientos de Salud orienta una importante parte de recursos en la atención de patologías de menor complejidad (primer y segundo nivel de atención).

Otro aspecto a considerar es que, los establecimientos de Salud, aún carecen de equipamiento moderno y de última generación el cuál, dado sus altos costos lamentablemente no puede ser adquirido con los recursos directamente recaudados haciéndose necesario, por una parte, elaborar estudios y proyectos de inversión para su financiamiento por parte del Gobierno Regional.

Esto significa que, paralelamente, la institución debe incidir en la capacitación al personal asistencial; por otra parte, se hace imperativo contar con un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos ya existentes en nuestra Institución, para así garantizar su operatividad.

Del registro de atenciones del año 2015 se puede apreciar que la demanda de los servicios de los Establecimientos de Salud proviene principalmente del género femenino (64.3%) siendo la atención gineco obstétrica la que incide en este dato estadístico.



Población Atendida, según Género - 2015

GENERO	ATENCIONES	%
Mujeres	705,301	64.3
Varones	391,328	35.7
Total	1'096,629	100.0

Consulta externa en varones

En el año 2015, Las Infecciones de vías respiratorias agudas (21.0%), Neoplasias malignas del colon y recto (14.3%), Enfermedades infecciosas intestinales (5.0%), Anemias nutricionales (4.7%), Traumatismos superficiales y heridas (4.5%) constituyen las 5 primeras causas de consulta externa en los varones en la Región Junín.

Comparado con el año 2011 algunos daños han disminuido como las caries que de 4to lugar pasan a 8vo lugar, pero aparecen otros daños como neoplasia maligna del colon y recto, anemias nutricionales y desnutrición y deficiencias nutricionales, aparece también dentro de las diez primeras causas de consulta externas, e incluso con gran preocupación una de las 10 primeras es la obesidad y otros tipos de hiperalimentación.

En general los motivos de consulta en varones comparado con el año 2011 se incrementó en 49.7% para el año 2015.

Tabla 76
Primeras causas de consulta externa en varones en la Región Junín. 2011

Nº	CAUSA	Nº	%
1	Infecciones de vías respiratorias agudas	78219	30.9
2	Enfermedades infecciosas intestinales	21061	8.3
3	Desnutrición y deficiencias nutricionales	14591	5.8
4	Caries dental	14241	5.6
5	Traumatismos superficiales y heridas	13645	5.4
6	HelminCIAS	9942	3.9
7	Lumbago y otras dorsalgias	6584	2.6
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	6327	2.5
9	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	6026	2.4
10	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	5436	2.1
	Demás enfermedades	77009	30.4
	Total	253081	100.0

Fuente: Sistema de hechos vitales - OITE DIRESA Junín
Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA Junín.

Tabla 77
Primeras causas de consulta externa en varones en la Región Junín. 2015

Nº	CAUSAS	Nº	%
1	Infecciones de vías respiratorias agudas	82642	21.1
2	Neoplasia maligna del colon y recto	55867	14.3
3	Enfermedades infecciosas intestinales	19742	5.0
4	Anemias nutricionales	18312	4.7
5	Traumatismos superficiales y heridas	17436	4.5
6	Desnutrición y deficiencias nutricionales	13662	3.5
7	Neoplasias malignas de los órganos digestivos excepto estómago, colon y recto	11289	2.9
8	Caries dental	10937	2.8
9	Lumbago y otras dorsalgias	10813	2.8
10	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	10403	2.7
	Las demás enfermedades	140225	35.8
	TOTAL	391328	100

Fuente: Sistema de hechos vitales - OITE DIRESA Junín
Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA Junín.


(1) Mujeres:

Consulta externa en mujeres

La morbilidad en mujeres en la región Junín a través de los años ha tenido una tendencia variada, con una creciente sostenida desde el año 2005 hasta el año 2009, luego empieza a descender hasta el año 2011 con una disminución en 24.98%, a partir del año 2011 inicia un incremento constante, para el año 2012 el crecimiento es de 16.8%, y para el año 2013 el crecimiento es de 20.4%.

(a)

Gráfico 111
Tendencia de la tasa morbilidad en mujeres de la Región Junín 2000-2013



Fuente: OEI-DIRESA Junín elaborado por Epidemiología DIRESA Junín.



En el año 2015 Las Infecciones de vías respiratorias agudas (15.5%), Neoplasias malignas de colon y recto (12.1%), las infecciones de transmisión sexual (7.7%); Complicaciones relacionados con el embarazo (4.3%), Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (3.9%) son las causas más importantes de consulta externa en mujeres de la Región Junín.

En comparación con el año 2011 se observa Las Complicaciones relacionados con el embarazo se incrementan de 5ta a 4ta causa, gastritis y duodenitis se incrementa de 10ma a 7ma causa, las infecciones de transmisión sexual disminuyen de 2da a 3ra causa, la infección de vías urinarias disminuye de 7ma a 10ma causa, las demás causas como neoplasia maligna de colon y recto, Obesidad y otros tipos de hiperalimentación, Anemias nutricionales son causas 2da, 5ta y 9na causa respectivamente que sólo están presentes en el año 2015.

En general la morbilidad en mujeres para el año 2015 se ha incrementado en 66% en relación al año 2011.

Tabla 78
Primeras causas de consulta externa en mujeres en la Región Junín. 2011

Nº	CAUSA	Nº	%
1	Infecciones de vías respiratorias agudas	96680	22.8
2	Infecciones de transmisión sexual	32844	7.7
3	Caries dental	26689	6.3
4	Enfermedades infecciosas intestinales	22978	5.4
5	Complicaciones relacionados con el embarazo	17712	4.2
6	Desnutrición y deficiencias nutricionales	16411	3.9
7	Infección de vías urinarias	14650	3.4
8	Traumatismos superficiales y heridas	12120	2.9
9	HelminCIAS	11682	2.7
10	Gastritis y duodenitis	11513	2.7
	Demás enfermedades	161600	38.0
	Total	424879	100.0

Fuente: Sistema de hechos vitales - OITE DIRESA Junín.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA Junín.

Tabla 79
Primeras causas de consulta externa en mujeres en la Región Junín. 2015

Nº	CAUSAS	Nº	%
1	Infecciones de vías respiratorias agudas	109181	15.5
2	Neoplasia maligna del colon y recto	85673	12.1
3	Infecciones de transmisión sexual	54069	7.7
4	Complicaciones relacionados con el embarazo	30128	4.3
5	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	27506	3.9
6	Enfermedades infecciosas intestinales	22503	3.2
7	Gastritis y duodenitis	20101	2.8
8	Lumbago y otras dorsalgias	19943	2.8
9	Anemias nutricionales	18916	2.7
10	Infección de vías urinarias	18416	2.6
	Las demás enfermedades	298865	42.4
	TOTAL	705301	100

Fuente: Sistema de hechos vitales - OITE DIRESA Junín.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA Junín.




6.2: Pirámide Poblacional

La pirámide poblacional está en función a tres factores que determinan su estructura por edad y sexo (natalidad, mortalidad y migraciones).

El año 1993 se evidencia una pirámide con base amplia y más angosta en la parte superior (población expansiva), y en el año 2007 se observa una reducción de la base de la pirámide, relacionado con la reducción de la tasa de natalidad. En el tercio medio de la pirámide del 2007, observamos un ensanchamiento en relación a la del año 1993, lo cual se encuentra en relación a un incremento de la población joven, lo cual puede traducirse en un mayor volumen de causas externas en la morbimortalidad de la región (Gráfico 11).

Gráfico 11: Pirámide poblacional e indicadores demográficos DIRESA Junín 1993 y 2007




Fuente: Censos Nacionales 1993 y 2007. Elaborado: Of. De epidemiología

En la pirámide poblacional de Junín en el año 1995, se observa una pirámide progresiva con un base ancho y una cima muy angosta por tanto tiene una tasa de natalidad y mortalidad muy alta y la población crece a un ritmo rápido.

Para el año del 2013 se puede observar una pirámide poblacional estable desde el ciclo de vida niño hasta el ciclo de vida adulto joven y un vértice angosto en el ciclo de vida del adulto mayor.

Gráfico 12: Pirámide poblacional Junín 1995 – 2016 – DIRESA JUNIN



Fuente: Censos Nacionales 1993 y 2007. Elaborado: Of. De epidemiología

GRUPOS QUINQUENALES	POBLACION TOTAL		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	N°	%	N°	%	N°	%
TOTAL	58080	100.0	22799	39.3	35281	60.7
0-4	13756	23.7	7221	12.4	6535	11.3
5-9	2341	4.0	1248	2.1	1093	1.9
10-14	2784	4.8	1028	1.8	1756	3.0
15-19	3660	6.3	1322	2.3	2338	4.0
20-24	5167	8.9	1449	2.5	3718	6.4
25-29	4327	7.5	1206	2.1	3121	5.4
30-34	3580	6.2	994	1.7	2586	4.5
35-39	3353	5.8	999	1.7	2354	4.1
40-44	3015	5.2	1013	1.7	2002	3.4
45-49	3006	5.2	998	1.7	2008	3.5
50-54	2777	4.8	934	1.6	1843	3.2
55-59	2370	4.1	855	1.5	1515	2.6
60-64	2090	3.6	884	1.5	1206	2.1
65-69	1770	3.0	795	1.4	975	1.7
70-74	1485	2.6	655	1.1	830	1.4
75-79	1254	2.2	597	1.0	657	1.1
80-84	736	1.3	332	0.6	404	0.7
85-89	439	0.8	205	0.4	234	0.4
90 y +	170	0.3	64	0.1	106	0.2

FUENTE: Base de Datos del Sistema HIS v.3.04

ATD_PIRAMIDE 2010

7. META FISICA Y FINANCIERA. Consolidado del Plan Multianual de Mantenimiento de Equipos e Infraestructura 2024-2026:

TABLA N° 03

PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-PM MES 2024-2026

UNIDAD EJECUTORA	MANTENIMIENTO EQUIPOS (Formato 7.1)		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Formato 7.2)		TOTAL PMMES 2024-2026
	N° Actividades	Monto Costo Total Estimado	N° Actividades	Monto Costo Total Estimado	
401-824: SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	40	713,417.00	7	459,841.00	1,173,258.00
402-825: SALUD EL CARMEN	2	16,000.00	4	1834,551.00	1,850,551.00
403-826: SALUD JAUIJA	62	251,080.00	10	1,622,422.00	1,873,502.00
404-827: SALUD TARMA	19	262,260.00	12	1,373,692.00	1,635,952.00
405-828: SALUD CHANCHAMAYO	17	42,500.00	7	477,180.00	519,680.00
406-829: SALUD SATIPO	327	1,231,952.00	23	1,455,353.00	2,687,305.00
407-830: SALUD JUNIN	128	264,918.00	3	381,029.00	645,947.00
408-824: SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	209	231,200.00	9	2,700,344.00	2,931,544.00
409-812: SALUD PICHANAKI	0	0.00	28	2,213,864.00	2,213,864.00
410-813: SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	78	239,400.00	2	247,185.00	486,585.00
412-815: SALUD CHUPACA	10	99,774.00	15	478,699.00	578,473.00
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	5	100,000.00	13	278,640.00	378,640.00
414-1735: INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	12	6,272,274.00	12	1,839,084.00	8,111,358.00
TOTAL GENERAL	909	9,724,775.00	145	15,361,884.00	25,086,659.00

fuentes: Opinion Favorable DIEM - MINSA



Se evidencia en la matriz que la programación del PMMES 2024-2026 asciende un costo total de S/. 25'086,659.00 soles para el mantenimiento de equipos e infraestructura en las 13 Unidades Ejecutoras de Salud en la Región Junín.

7.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

De acuerdo al PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (PMMES) DEL PERIODO 2023-2025, las unidades ejecutoras del sector salud del Pliego 450 Gobierno Regional, Formato N° 7.1 (Identificación y Evaluación Mantenimiento de Equipos) y sus respectivos sustentos, cuenta con opinión técnica favorable de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento – DGOS – MINSA, para el mantenimiento de **909 equipos** para actividades de mantenimiento por el importe total de S/. 9'724,775.00 soles, como se detalla en la Tabla N° 003 ubicados en 224 EESS:

UNIDAD EJECUTORA	FORMATO 7.1 EQUIPOS						
	IPREES						Monto S/
	I-1	I-2	I-3	I-4	Hosp IREN	Total IPREES	
TOTAL	111	61	36	7	9	224	9,724,775

Fuente: Informe Técnico DIEM-MINSA

7.2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

De acuerdo al PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (PMMES) DEL PERIODO 2024-2026, las unidades ejecutoras del sector salud del Pliego 450 Gobierno Regional, Formato N° 7.2 (Identificación y Evaluación de Mantenimiento de la Infraestructura) y sus respectivos sustentos, cuenta con opinión técnica favorable de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento – DGOS – MINSA, N° de actividades 145 por el importe total de S/. 15'361,659.00 soles, como se detalla en la Tabla N° 003, para el mantenimiento de infraestructura para un total de 86 EESS .

UNIDAD EJECUTORA	FORMATO 7.2 INFRAESTRUCTURA							TOTAL
	IPREES						Monto S/	
	I-1	I-2	I-3	I-4	Hosp.	Total IPREES		
TOTAL	27	34	16	1	8	86	15,361,884	25,086,659

Fuente: Informe Técnico DIEM-MINSA

8. PROPUESTA TECNICA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.

8.1 ORGANIZACIÓN

Cada Unidad Ejecutora tienen entre sus facultades y competencias en salud, la de organizar, implementar y mantener los servicios de salud, por lo que deberán contar con un Área Funcional u Orgánica **que debe ser un órgano de apoyo y depender de la dirección según corresponda. Esta área Funcional u Orgánica es** responsable de la gestión de recursos físicos en salud **y su mantenimiento**, que comprende, entre otros, planificar, programar y ejecutar el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de su competencia.



FUNCIONES:

El Área Funcional u Orgánica o la que haga sus veces, responsable de la gestión de recursos físicos en salud **y su mantenimiento**, deberá cumplir las siguientes funciones:

8.2 PRIORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El Área de Mantenimiento exclusivo para la Unidad de Administración de Salud deberá ser el responsable de la gestión de recursos físicos en salud y su mantenimiento, deberá cumplir las siguientes funciones:

- Evaluación **del estado físico y funcional de la infraestructura física y equipamiento** de los establecimientos de salud de su ámbito **y emitir los reportes correspondientes**
- Determinación de brechas de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de salud.
- Supervisión del cumplimiento de normas de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de establecimientos de salud.
- Determinación de necesidades de mantenimiento e inversiones, dimensionamiento, metrados, estimación presupuestal, planos, etc.
- Participar, en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico en el proceso de elaboración y/o actualización de Planes de Mantenimiento, de Equipamiento y Plan Maestro de Inversión.
- Elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para la contratación de consultorías o servicios de mantenimiento.
- Gestión del mantenimiento de infraestructura y equipamiento: planeamiento, programación y ejecución del mantenimiento por administración directa o por contrato de servicios de terceros.
- Gestión de garantías de infraestructura y equipamiento.
- Emitir opinión técnica sobre asuntos de infraestructura, equipamiento y mantenimiento.
- Elaboración de reportes de línea de base y seguimiento de avances de los planes de mantenimiento, equipamiento e inversiones.
- Supervisión de servicios terceros contratados.



PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-PMMES 2024-2026



fuente: Opinion Favorable DIEM - M/NSA

ANEXO Nº 01

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - FORMATO 7.1

UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN**	Nº INFORME TECNICO DEL TDR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL (2022, 2023, 2024)
------------------	---------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	---------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--

406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA BIOMEDICO	BIOMEDICO	532247300001	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	70,500	Y SISTEMA DE DIGITALIZACION	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ELECTROMECANICA	BIOMEDICO	112233360001	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL EQUIPO, MESA BASCULANTE, REALIZAR LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR.	2024
406-829: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MOTOCAR	VEHICULO	678281500001	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,248	CAMBIO DE CARBURADOR	2024
406-1224: REC	611	LA ESPERANZA	II-1	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECANICA	BIOMEDICO	112261880017	0	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	500	CALIBRACION, LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	608	CHILCA	I-2	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560076	4	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	608	CHILCA	I-4	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560076	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	620	HUANCAN	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650053	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	620	HUANCAN	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	6022085600514	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	632	MILUCHACA	I-1	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	6022085600550	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	622	HUAYUCACHI	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650052	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	719	PILCOMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	5322666500527	1	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
412-1615: GOI	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	LAMPARA CUALITICA DE TECHO	BIOMEDICO	532270940005	4	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00.	1,500	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE FILTROS, REEMPLAZO DE COINNETAS, TUBOS, REVISION DE TARIETAS, CABLEADO, SUJECION DE CONTACTOS.	2024
406-829: REGI	460	BETANIA	I-3	REFRIGERADORA Y CONGELADORA DE ELECTROMECANICA	BIOMEDICO	112255570029	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	462	POYENI	I-3	REFRIGERADORA Y CONGELADORA DE ELECTROMECANICA	BIOMEDICO	112255570030	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	LIMPIEZA DE LA BASE	2024
406-829: REGI	504	SHABASHIPANGO	I-1	REFRIGERADORA Y CONGELADORA DE ELECTROMECANICA	BIOMEDICO	112255570028	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,700	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-1224: REC	620	HUANCAN	I-3	AGITADOR DE TUBOS	BIOMEDICO	532201880001	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	500	DESARMADO DE LOS PAQUETES FRIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2024
406-1224: REC	622	HUAYUCACHI	I-3	BALANZA DE PRECISION	BIOMEDICO	602206860019	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300	SERVICIO DE CALIBRACION	2024
406-826: REGI	370	CANCHAPUNCO	I-1	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECANICA	462265070010	4	PREVENTIVO	cotizacion	1,200	BOMBA DE INYECCION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR	2023
406-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GI	MOBILIARIO	536427150251	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300	SERVICIO DE PINTADO, LIJADO, CAMBIO DE GARRUCHAS	2024
406-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GI	MOBILIARIO	536427150257	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300	SERVICIO DE PINTADO, LIJADO, CAMBIO DE GARRUCHAS	2024
406-1224: REC	620	HUANCAN	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	536427150258	4	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	611	LA ESPERANZA	I-2	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560099	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602208560051	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	100	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	620	HUANCAN	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560061	4	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	714	JUAN PARRA DEL RIEGO	I-3	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	BIOMEDICO	532271400042	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	600	CAMBIO DE FOCOS	2024
406-1224: REC	617	RETAMA BAJA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650045	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	745	ACO	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650074	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	608	CHILCA	I-2	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560056	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	609	AZAPAMPA	I-2	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560056	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	610	AQUIMARCA	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560056	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
406-1224: REC	719	PILCOMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650056	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	616	PIHUAS	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650050	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	628	DOS DE MAYO	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650090	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	609	AZAPAMPA	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650092	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	615	CULHUAS	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650094	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	714	JUAN PARRA DEL RIEGO	I-3	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	BIOMEDICO	532271400052	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	2024
406-1224: REC	623	HUMANMARCA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650096	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	621	HUARI	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650097	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	632	MILUCHACA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650098	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
406-1224: REC	629	SAPALLANGA	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650000	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TÉCNICO DEL TOR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
408-1224: REC	635	VIQUES	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650402	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	610	AQUIMARCA	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650403	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	608	CHILCA	I-4	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560510	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	619	HUACRAPUQUIO	I-2	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560512	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	620	HUANCAN	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560513	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	629	SAPALLANGA	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560515	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	631	COCHARCAS	I-1	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560516	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	619	HUACRAPUQUIO	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650417	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	625	MAICAVALLE	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650418	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	611	LA ESPERANZA	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650419	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	620	HUANCAN	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560543	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	612	CHUPURO	I-2	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560547	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	635	VIQUES	I-2	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560523	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	622	HUAYUCACHI	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560525	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	633	MIRAFLORES	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650948	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	634	HUATLASPANCA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650949	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	630	LA PUNTA	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650350	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	631	COCHARCAS	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650351	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	812	CHUPURO	I-2	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560540	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	620	HUANCAN	I-3	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560541	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	632	MILUCHACA	I-1	BALANZA PEDIATRICA	BIOMEDICO	602208560542	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	250	SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	719	PILCOMAYO	I-3	BALANZA (OTRAS)	BIOMEDICO	602206160575	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	100	SERVICIO DE CALIBRACION	2024
408-1224: REC	629	SAPALLANGA	I-3	BALANZA DE PRECISION	BIOMEDICO	602206860021	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300	SERVICIO DE CALIBRACION	2024
408-1224: REC	623	HUMANMARCA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650427	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	629	SAPALLANGA	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650434	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	12469	CHUAMBA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650435	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470131	5	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	600	CAMBIO DE TAIWER	2025
410-1613: GO	21814	CENTRO SAURENI	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICI	112255570011	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	ESTADO DEL TERMOMETRO LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GO	457	BOCA KIATARI	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICI	112255640007	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	900	ESTADO DEL TERMOMETRO LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2024
410-1613: GO	21805	SAN JUAN DE SANGARENI	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICI	112255640008	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	ESTADO DEL TERMOMETRO LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GO	21805	SAN JUAN DE SANGARENI	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICI	112255640008	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	ESTADO DEL TERMOMETRO LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GO	453	UNION CHAVINI	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICI	112255640009	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	ESTADO DEL TERMOMETRO LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GO	451	MATERENI	I-2	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICI	112255640010	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	1,000	ESTADO DEL TERMOMETRO LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GO	451	MATERENI	I-2	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICI	112255640010	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	900	ESTADO DEL TERMOMETRO LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GO	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONGELADOR	ELECTROMECHANICI	112260390015	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	LIMPIE EL INTERIOR DEL CONGELADOR CON UN PAÑO SUAVE, HUMEDECIDO EN AGUA JABONOSA, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERNAS SOLO CON AGUA Y JAVON, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE CONDESACION (CON UNA BROCHA), DESCONGELAR SI LA ALTURA DE ESCARCHA ES ENTRE 5MM DE ESPESOR, VERIFICAR LAS EMPAQUETADORAS DE LA PUERTA Y LAVARLO CON AGUA Y JAVON Y APLICAR TALCO.	2023
410-1613: GO	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONGELADOR	ELECTROMECHANICI	112260390016	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	LIMPIE EL INTERIOR DEL CONGELADOR CON UN PAÑO SUAVE, HUMEDECIDO EN AGUA JABONOSA, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERNAS SOLO CON AGUA Y JAVON, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE CONDESACION (CON UNA BROCHA), DESCONGELAR SI LA ALTURA DE ESCARCHA ES ENTRE 5MM DE ESPESOR, VERIFICAR LAS EMPAQUETADORAS DE LA PUERTA Y LAVARLO CON AGUA Y JAVON Y APLICAR TALCO.	2023



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TOR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---

410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGO	II-1	CONGELADOR	ELECTROMECHANICO	112260390017	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	LIMPIE EL INTERIOR DEL CONGELADOR CON UN PAÑO SUAVE, HUMEDECIDO EN AGUA JABONOSA, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERNAS SOLO CON AGUA Y JAVON, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE CONDESACION (CON UNA BROCHA), DESCONGELAR SI LA ALTURA DE ESCARCHA ES ENTRE 5MM. DE ESPESOR, VERIFICAR LAS EMPAQUETADORAS DE LA PUERTA Y LAVARLO CON AGUA Y JAVON Y APLICAR TALCO.	2023
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGO	II-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390018	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGO	II-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390019	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2024
410-1613: GOI	446	CUBANTIA	I-3	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390020	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	444	CHAYINI	I-2	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390021	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	400	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	443	SAN RAMON DE PANGO	I-3	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390022	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	21797	SAN JERONIMO	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390023	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	696	LOS ANGELES	I-1	REFRIGERADOR	ELECTROMECHANICO	112260390024	1	PREVENTIVO	R.D.Nº83-2023-REI	3,000	LIMPIE EL INTERIOR DEL CONGELADOR CON UN PAÑO SUAVE, HUMEDECIDO EN AGUA JABONOSA, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERNAS SOLO CON AGUA Y JAVON, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE CONDESACION (CON UNA BROCHA), DESCONGELAR SI LA ALTURA DE ESCARCHA ES ENTRE 5MM. DE ESPESOR, VERIFICAR LAS EMPAQUETADORAS DE LA PUERTA Y LAVARLO CON AGUA Y JAVON Y APLICAR TALCO.	2023
410-1613: GOI	454	CAMPIRUSHARI	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390025	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390026	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	455	JERUSALEN DE MIÑARO DE NOMEIST	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390027	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	21801	SANTA CRUZ DE ANAPATI	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICO	112260390028	1	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	800	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGO	II-1	AMBULANCIA	VEHICULO	678200500004	1	CORRECTIVO	INFORME Nº063-2i	2,500	1. CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR. 2. CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO Y POSTERIOR. 3. CAMBIO DE RODAJES DE RODAMIENTO DELANTERO Y POSTERIOR. 4. CAMBIO DE CONVERSOR. 5. CAMBIO DE 4 NEUMATICOS.	2023
408-1224: REGI	442	SAN MARTIN DE PANGO	II-1	AMBULANCIA	VEHICULO	678200500005	1	CORRECTIVO	INFORME Nº063-2i	2,500	1. CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR. 2. CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO Y POSTERIOR. 3. CAMBIO DE RODAJES DE RODAMIENTO DELANTERO Y POSTERIOR. 4. CAMBIO DE CONVERSOR. 5. CAMBIO DE 4 NEUMATICOS.	2023
403-825: REGI	751	ORCOTUNA	I-3	EQUIPO ECÓGRAFO DOPPLER COLOR	BIOMEDICO	532250000030	1	PREVENTIVO	INF. Nº029-2023-G	6,000	LIMPIEZA TECLADO,TRADUCTOR, ACTUALIZACION DE SOFTWARE,	2026
	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	I-1	CALENTADOR DE FLUIDOS	BIOMEDICO	532211040002	0	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	LIMPIEZA EN GENERAL, REVISION DEL LIQUIDO REFRIGERANTE, CALIBRACION 2)REVISION DEL CORRECTO FLUIDO DE AIRE.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	UNIDAD DE CALENTAMIENTO POR AIRE	BIOMEDICO	532298040001	0	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	3)EXAMINAR Y LIMPIAR EL CONDUCTO DEL CARBURADOR.	2024
402-825: REGI	6615	HOSPITAL REGIONAL DOCEÑTE MATE	III-E	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	BIOMEDICO	532220490007	2	CORRECTIVO	402-825 INFORME	8,000	4)EXAMINAR Y LIMPIAR EL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	MAQUINA LAVA CHATAS	ELECTROMECHANICO	532275700001	0	PREVENTIVO	830-014	5,000	REEMPLAZO DE MAIN BOARD DE PANEL DE CONTROL. EEPROM. LIMPIEZA Y DESINFECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS PARTES VERIFICACION DE LA BOMBA, VERIFICACION DE LOS INYECTORES LAS MANGUERAS DE PRESION , AJUSTE DE LAS MISMAS, VERIFICACION DE LOS CONTROLES.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOTI	BIOMEDICO	532205260003	0	PREVENTIVO	830-014	5,000	CAMBIO DE KIT DE MANGUERA. REPRODUCIBILIDAD DE LA LECTURA PARA PUNTO FINAL. TIEMPO FIJO. CINÉTICA.	2024
406-829: REGI	434	NAZAMARI	I-1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECHANICO	112236140042	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	• LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENAJO • LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TOR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---

403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	ASPIRADORA DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120086	2	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,500	INSPECCIÓN FÍSICA, REVISIÓN DE CABLE AC, CAMBIO DE PERILLAS REGULADORAS, VERIFICACIÓN DE MANÓMETROS, CAMBIO DE MANGUERA, CAMBIO DE MEMBRANA, CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CAMBIO DE VASO. 1) LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS DEL EQUIPO. 2) DESMONTAJE DE LOS LENTES OBJETIVOS. 3) LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560038	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,200	4) PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MESA HIDRAULICA PARA OPERACION BIOMEDICO	BIOMEDICO	536459523003	7	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	25,000	CAMBIO DE LOS PEDALES, CAMBIO DEL SISTEMA DE ELEVACION Y DESCENSO, MANTENIMIENTO DE LA INCLINACION LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	EQUIPO DE BAÑO MARIA	BIOMEDICO	672243310008	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	800	MANTENIMIENTO GENERAL, DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CALABRADO, PRUEBAS OPERATIVAS 1) INSPECCIÓN GENERAL DE CARCASA, PANTALLA, LSD, TECLADO 2) REVISIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN, INTERNO Y EXTERNO MÁS CONECTORES. 3) INSPECCIÓN DEL TES DE ENCENDIDO 4) REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS O REPOSICIÓN DEL CASO.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES BIOMEDICO	BIOMEDICO	532234770011	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	3,000	CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PARÁMETROS QUE POSEA EL EQUIPO, USANDO SIMULADORES Y ANALIZADORES CALIBRADOS, TRAZABLES A PATRONES INTERNACIONALES. ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970018	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,000	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	LAMPARA CIALITICA RODABLE	BIOMEDICO	532270940015	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,000	LIMPIEZA EN GENERAL, CALIBRADO DE POTENCIA DE FOCOS, REVISION DE FUENTE DE PODER, KIT DE LIMPIEZA EN GENERAL, CALIBRADO DE POTENCIA DE FOCOS, REVISION DE FUENTE E PODER, KIT DE LIMPIEZA EN GENERAL, CALIBRADO DE POTENCIA DE FOCOS, REVISION DE FUENTE E PODER, KIT DE MANTENIMIENTO.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	LAMPARA CIALITICA RODABLE	BIOMEDICO	532270940016	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,000	MANTENIMIENTO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020046	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020053	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020054	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020055	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	ESPECTROFOTOMETRO	BIOMEDICO	602239530009	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	3,500	1) DESMONTAJE DE LA UNIDAD Y SISTEMA DE LA IMPRESIÓN. 2) MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRONICA	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020035	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020036	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020037	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020038	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020039	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEO Y DE PRESIÓN 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TECNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL
												[2022, 2023, 2024]
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CAN/ BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020043	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500 EQUIPO	1)REVISION Y CALIBRACION DEL EQUIPO 3)REALIZACION DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEY Y DE PRESION 4)PRUEBAS DE 5)PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CAN/ BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020044	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500 EQUIPO	1)REVISION Y CALIBRACION DEL EQUIPO 3)REALIZACION DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEY Y DE PRESION 4)PRUEBAS DE 5)PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CAN/ BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020045	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500 EQUIPO	1)REVISION Y CALIBRACION DEL EQUIPO 3)REALIZACION DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEY Y DE PRESION 4)PRUEBAS DE 5)PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970022	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	3,500 EQUIPO	1)MANTENIMIENTO DE MANGUERAS INY BAZALESTES, PINZAS, 4)REVISION DE TRANSDUCTORES, Y PANTALLA 400 LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES, Y PANTALLA 400 LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES, Y PANTALLA	2024
408-1224: REC	608	CHILCA	I-4	MONITOR FETAL	BIOMEDICO	532281880015	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 EQUIPO	REVISION Y FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE CONTROL CON PRUEBAS DEL SISTEMA SOFTWARE Y HARDWARE	2024
408-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	MONITOR FETAL	BIOMEDICO	532281880016	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 EQUIPO	REVISION Y FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE CONTROL CON PRUEBAS DEL SISTEMA SOFTWARE Y HARDWARE	2024
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE S P BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970032	1	PREVENTIVO	0002-2022-GRJ/DII	9,600 EQUIPO	CALIBRACION DE PARÁMETROS DE PANI, SOP2, RESPIRACION, TEMPERATURA, ECG, IMPRESIÓN Y INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y EL ALMO DE CONSERVACIÓN DE ALLESGRUBOS PERIFERILS REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE CONTROL CON PRUEBAS DEL SISTEMA SOFTWARE Y HARDWARE	2025
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE S P BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970033	1	PREVENTIVO	0002-2022-GRJ/DII	9,600 EQUIPO	CALIBRACION DE PARÁMETROS DE PANI, SOP2, RESPIRACION, TEMPERATURA, ECG, IMPRESIÓN Y INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y EL ALMO DE CONSERVACIÓN DE ALLESGRUBOS PERIFERILS REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE CONTROL CON PRUEBAS DEL SISTEMA SOFTWARE Y HARDWARE	2025
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INCUBADORA ABIERTA	BIOMEDICO	532269990015	2	PREVENTIVO	0002-2022-GRJ/DII	10,800 EQUIPO	REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO Y DE FUNCIONES EN PANEL DE MANDO VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TENSIONES, CONTROL DE ILUMINACIÓN, ASPIRACIÓN CON ACCESO DE OXIGENO REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE PIEL Y AMBIENTE REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS VERIFICACIÓN DE SENSORES, MOTOR, BOMBA DE PRESIÓN Y BOMBA DE VACÍO. CAMBIO DE KIT DE MANGUERA. REPRODUCIBILIDAD DE LA LECTURA PARA PUNTO FINAL- TIEMPO FIDJ- CINÉTICA. RECURRENTE DE CONTROL DE CALIDAD.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGIA	BIOMEDICO	532245800001	0	PREVENTIVO	830-014	3,000 EQUIPO	REPRODUCIBILIDAD DE LA LECTURA PARA PUNTO FINAL- TIEMPO FIDJ- CINÉTICA. RECURRENTE DE CONTROL DE CALIDAD.	2024
407-830: REGI	565	SANTA BARBARA DE CARHUACAVAN	I-1	TURBIDIMETRO DIGITAL	INSTRUMENTO DE	602295540009	2	PREVENTIVO	830-025	1,500 EQUIPO	LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. - VERIFICAR EL SISTEMA ÓPTICO Y FOTODENSÍMETROS.	2024
407-830: REGI	536	HUAYRE	I-1	PEACHIMETRO DIGITAL	INSTRUMENTO DE	602267820016	2	PREVENTIVO	830-015	300 EQUIPO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON SOLUCIONES APROPIADAS (NO USAR OH).	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	COMPRESORA DE AIRE DE 1 HP (USO BIOMEDICO)	BIOMEDICO	532228700009	2	PREVENTIVO	830-014	800 EQUIPO	LIMPIEZA DEL COMPRESOR UN BUEN CHEQUEO , INSPECCIONA SUS RINCONES Y GRIETAS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PIEZAS MÓVILES, MANGUERAS Y CABLES: VERIFICACIÓN DE LA VALVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD SE ABRA CORRECTAMENTE, VERIFICACIÓN DE LAS MANGUERAS ESTÉN LIBRES DE FUGAS ASÍ COMO DE REVISAR QUE EL CABLEADO NO TENGA ROTURAS O CORTES.	2024
407-830: REGI	536	HUAYRE	I-1	TURBIDIMETRO DIGITAL	INSTRUMENTO DE	602295540010	2	PREVENTIVO	830-015	1,500 EQUIPO	LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOC	BIOMEDICO	532220690011	1	PREVENTIVO	830-014	1,200 EQUIPO	- VERIFICAR EL SISTEMA ÓPTICO Y FOTODENSÍMETROS. • LIMPIEZA GENERAL Y DESCONTAMINACIÓN DEL EQUIPO. • LIMPIEZA DE TARJETAS DE CONTROL, MANDOS PERILLAS DE CONTROL, SWITCH, (DE SER NECESARIO REEMPLAZAR)	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO	BIOMEDICO	532234770006	1	PREVENTIVO	830-014	1,800 EQUIPO	REALIZAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE AJUSTE, VERIFICAR LOS TERMINALES Y LOS MANDOS DE CONTROL, REVISAR EL CIRCUITO ASOCIADO DEL INDICADOR, Y REEMPLAZARLO EN CASO DE SER LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN Y SOLVENTES APROPIADOS (NO USAR OH).	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266850051	2	PREVENTIVO	830-014	800 EQUIPO	- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
407-830- REGI	540	JACHAHUANCA	I-1	TURBIDIMETRO DIGITAL	INSTRUMENTO DE	602295540011	1	PREVENTIVO	830-016	1,500	LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. - VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, CALIBRACIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN.	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	BIOMEDICO	532222990001	2	PREVENTIVO	830-014	1,000	- CAMBIO DEL FILTRO, REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA, AJUSTE DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REVISIÓN DE SWICHES Y COMANDOS DE CONTROL,	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	BIOMEDICO	532222990002	2	PREVENTIVO	830-014	1,000	- CAMBIO DEL FILTRO, REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA, AJUSTE DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REVISIÓN DE SWICHES Y COMANDOS DE CONTROL, CABLEADO)	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	BIOMEDICO	532222990003	2	PREVENTIVO	830-014	1,000	- CAMBIO DEL FILTRO, REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA, AJUSTE DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REVISIÓN DE SWICHES Y COMANDOS DE CONTROL, CABLEADO)	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	BIOMEDICO	532222990004	2	PREVENTIVO	830-014	1,000	- CAMBIO DEL FILTRO, REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA, AJUSTE DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REVISIÓN DE SWICHES Y COMANDOS DE CONTROL, CABLEADO)	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	COAGULOMETRO	BIOMEDICO	602217750001	2	PREVENTIVO	830-014	1,500	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO; LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS VERIFICACIÓN Y CAMBIO DEL FUSIBLE	2024
407-830- REGI	540	JACHAHUANCA	I-1	PEACHIMETRO DIGITAL	INSTRUMENTO DE	602267820017	2	PREVENTIVO	830-016	300	VERIFICACIÓN DE LA PLACA DE PRECALENTAMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN Y SOLVENTES APROPIADOS.(NO USAR OH). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830- REGI	553	ATOCSAICO	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650056	1	PREVENTIVO	830-010	800	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CABLE DE IMPRESIÓN, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN Y SOLVENTES APROPIADOS.(NO USAR OH) -LIMPIEZA DE LA UNIDAD ÓPTICA. -LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830- REGI	552	PARI	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650057	1	PREVENTIVO	830-019	800	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN Y SOLVENTES APROPIADOS.(NO USAR OH). -LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD ÓPTICA. -LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830- REGI	605	SHOGUE	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650058	1	PREVENTIVO	830-028	800	EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, CALIBRACIÓN, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LO QUE INDICAN LOS MANUALES DE SERVICIO Y USUARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECHANICO	462265070009	1	PREVENTIVO	830-005	7,000	ACEITE Y PETRÓLEO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. CALIBRACIÓN DE INYECTORES, CONEXIONES, EMPAQUES Y DEMÁS COMPONENTES QUE NECESITAN SER REEMPLAZADOS PRODUCTOS DEL DESARME.	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECHANICO	462265070009	1	PREVENTIVO	830-014	8,000	LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.).	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112261880008	1	PREVENTIVO	830-014	3,000	- VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO. - MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS -	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960048	2	PREVENTIVO	830-014	1,500	• LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA	2024
407-830- REGI	554	SHALACANCHA	I-1	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960049	2	PREVENTIVO	830-028	1,500	• LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490019	1	PREVENTIVO	830-014	1,200	• LIMPIEZA DE TARJETAS DE CONTROL, MANDOS PERILLAS DE CONTROL, SWITCH, (DE SER NECESARIO REEMPLAZAR)	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TOR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---

407-830: REGI	553	ATOCSAICO	I-1	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960050	2	PREVENTIVO	830-010	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS 	2024
407-830: REGI	565	SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	I-1	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960051	2	PREVENTIVO	830-025	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS 	2024
407-830: REGI	539	PUYAY	I-1	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960052	2	CORRECTIVO	830-021	2,000	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS 	2024
407-830: REGI	540	JACHAHUANCA	I-1	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960053	2	PREVENTIVO	830-016	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS 	2024
407-830: REGI	604	TAMBOS	I-2	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960054	2	PREVENTIVO	830-029	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS 	2024
407-830: REGI	602	QUILCATACTA	I-2	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960055	2	PREVENTIVO	830-022	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS 	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	MICROSCOPIO ÓPTICO	BIOMEDICO	532279810001	1	PREVENTIVO	830-014	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. • REALIZAR LIMPIEZA DE TUBO TRINOCULAR, LOS OCULARES, OBJETIVO Y DIAFRAGMA. • VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. • REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN. 	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL	BIOMEDICO	532210020017	0	PREVENTIVO	830-014	1,800	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO. 	2024
407-830: REGI	537	CARHUAMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532265650052	2	PREVENTIVO	830-012	800	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). • VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. 	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	MICROSCOPIO BINOCULAR CON LENT	BIOMEDICO	5322798560018	2	PREVENTIVO	830-014	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • REALIZAR LIMPIEZA DE TUBO TRINOCULAR, LOS OCULARES, OBJETIVO Y DIAFRAGMA. 	2024
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCCLAV	BIOMEDICO	532260470021	4	PREVENTIVO	INFN 960-2023	60,000	<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (MEDICIONES ELECTRONICAS, VERIFICACION DE PARAMETROS DE DESEMPEÑO Y CALIBRACION) • SISTEMA DE DIGITALIZACION 	2023
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO	BIOMEDICO	532247300005	2	PREVENTIVO	0002-2022-GRU/DII	35,250	<ul style="list-style-type: none"> • MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL EQUIPO, MESA BASCULANTE, COLUMNA DESLIZANTE Y ARTICULACIONES • VERIFICACIÓN DE FUNCIONES DE VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA 	2023
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INCUBADORA DE TRANSPORTE	BIOMEDICO	532269990016	2	PREVENTIVO	0002-2022-GRU/DII	9,750	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ALARMAS AUDIO VISUALES, SISTEMA ELECTROMECANICO REVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE BATERIA DE RESPALDO • INSPECCIÓN MECÁNICA EXTERNA DEL EQUIPO.MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y ESTRUCTURA EXTERNA MITTO A TABI. ELECTRÓNICAS DE PROCESAMIENTO, CONTROL, ALIMENTACIÓN. 	2023
412-1615: GOI	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	EQUIPO ECOGRAFO RODABLE CON DI	BIOMEDICO	532250000006	3	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00.	20,990	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA, AJUSTES, CALIBRACIÓN, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LO QUE INDICAN LOS MANUALES DE SERVICIO Y USUARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO 	2024
407-830: REGI	551	ONDORES	I-3	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECANICI	4622965070007	9	PREVENTIVO	830-009	7,000	<ul style="list-style-type: none"> • ACEITE Y PETRÓLEO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CALIBRACIÓN DE INYECTORES, CONEXIONES, EMPAQUES Y DEMÁS COMPONENTES QUE NECESITAN SER REEMPLAZADOS PRODUCTOS DEL DESARME. 	2023
407-830: REGI	551	ONDORES	I-3	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECANICI	4622965070007	9	PREVENTIVO	830-018	6,000	<ul style="list-style-type: none"> • OPERADOR, UNIDAD DE RAYOS X, CIRCUITO GENERADOR DEL FILAMENTO CALENTADOR Y EN CONJUNTO DEL TUBO DE RAYOS X. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. REVISIÓN Y AJUSTES DEL BOMBEO NIVELACION DEL CABEZAL.CALIBRACION CON PHANTOMS PARA AJUSTAR LA ESCALA.REVISIÓN Y LIMPIEZA FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBARRAGE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL 	2023
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MAMOGRAFO DIGITAL	BIOMEDICO	532274900001	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	40,000	<ul style="list-style-type: none"> • FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBARRAGE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL 	2023
405-828: REGI	327	ALTO PUMPURIANI	I-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	6782680000089	6	CORRECTIVO	405-043	2,500	<ul style="list-style-type: none"> • FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBARRAGE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL 	2023
405-828: REGI	319	BAJO MARANKIARI	I-2	MOTOCICLETA	VEHICULO	6782680000085	6	CORRECTIVO	405-041	2,500	<ul style="list-style-type: none"> • FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBARRAGE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL 	2023



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--

405-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAI ELECTROMECHANICA		112260390012	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	• LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE AJUSTE DE CONECTORES ELÉCTRICOS LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TERMOSTATO CONTRASTACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERNAS SOLO CON AGUA Y JAVON, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE CONDENSACION (CON UNA BROCHA), DESCONGELAR SI LA ALTURA DE ESCARCHA ES ENTRE 5MM. DE ESPESOR, VERIFICAR LAS EMPAQUETADORAS DE LA PUERTA Y LAVARLO CON AGUA Y JAVON Y APLICAR COMPONENTES.	2024
405-829- REGI	469	PUERTO OCOPA	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICA		112260390013	5	PREVENTIVO	Propuesta N° 123-	1,400	LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERNAS SOLO CON AGUA Y JAVON, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE CONDENSACION (CON UNA BROCHA), DESCONGELAR SI LA ALTURA DE ESCARCHA ES ENTRE 5MM. DE ESPESOR, VERIFICAR LAS EMPAQUETADORAS DE LA PUERTA Y LAVARLO CON AGUA Y JAVON Y APLICAR COMPONENTES.	2024
410-1613- GOI	21803	LOS MANANTIALES	I-1	CONGELADOR	ELECTROMECHANICA	112260390010	2	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	1,000	• INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO 152,793 EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO 6,000 LIMPIEZA TECLADO,TRADUCTOR, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, 700 CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA,OBJETIVOS Y CALIBRACION CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
414-1735- GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES	I-I-E	EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA BIOMEDICO		532247300001	4	PREVENTIVO	COT-414-10	152,793	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2024
405-1224- REC	635	VIQUES	I-2	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO BIOMEDICO		532250000020	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	6,000	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2024
405-1224- REC	635	VIQUES	I-2	MICROSCOPIO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560086	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	700	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2025
405-828- REGI	332	ALTO SAN JUAN	I-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678288000092	6	CORRECTIVO	405-023	2,500	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828- REGI	319	BAJO MARANKIARI	I-2	MOTOKAR	VEHICULO	678281500025	6	CORRECTIVO	405-039	2,500	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828- REGI	319	BAJO MARANKIARI	I-2	MOTOKAR	VEHICULO	678281500026	6	CORRECTIVO	405-040	2,500	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828- REGI	333	CENTRO TOTERANI	I-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678288000081	6	CORRECTIVO	405-034	2,500	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828- REGI	7362	UNION PUCUSANI	I-1	MOTOKAR	VEHICULO	678281500027	6	CORRECTIVO	405-048	2,500	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828- REGI	7362	UNION PUCUSANI	I-1	MOTOKAR	VEHICULO	678281500028	6	CORRECTIVO	405-047	2,500	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828- REGI	331	LOS ANGELES TOTERANI	I-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000087	6	CORRECTIVO	405-029	2,500	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828- REGI	374	LOS ANGELES DE UBIRKI	I-2	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000090	6	CORRECTIVO	405-033	2,500	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2024
406-829- REGI	438	TZIRIARI	I-3	AMBULANCIA URBANA TIPO I	VEHICULO	678200500012	8	CORRECTIVO	COTIZACION	36,616	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.	2023
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	AMBULANCIA URBANA TIPO I	VEHICULO	678200500013	8	CORRECTIVO	COTIZACION	36,616	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.	2024
410-1613- GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	AMBULANCIA	VEHICULO	678200500002	6	CORRECTIVO	INFORME N°063-2i	2,500	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.	2023
410-1613- GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONGELADOR	ELECTROMECHANICA	112220300017	5	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	400	LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERNAS SOLO CON AGUA Y JAVON, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE CONDENSACION (CON UNA BROCHA), DESCONGELAR SI LA ALTURA DE ESCARCHA ES ENTRE 5MM. DE ESPESOR, VERIFICAR LAS EMPAQUETADORAS DE LA PUERTA Y LAVARLO CON AGUA Y JAVON Y APLICAR LIMPIEZA DE CAMARA DE ENFRIGACION REVISION DE EL GAS PARA EL ENFRIGAMIENTO CAMBIO DE ACCESORIOS QUE SE REQUIERA (MISAGRAS, CHAPAS EMPAQUES)	2023
410-1613- GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL ELECTROMECHANICA		112220300017	4	PREVENTIVO	R D N163-2023-REI	1,500	LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERNAS SOLO CON AGUA Y JAVON, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE CONDENSACION (CON UNA BROCHA), DESCONGELAR SI LA ALTURA DE ESCARCHA ES ENTRE 5MM. DE ESPESOR, VERIFICAR LAS EMPAQUETADORAS DE LA PUERTA Y LAVARLO CON AGUA Y JAVON Y APLICAR LIMPIEZA DE CAMARA DE ENFRIGACION REVISION DE EL GAS PARA EL ENFRIGAMIENTO CAMBIO DE ACCESORIOS QUE SE REQUIERA (MISAGRAS, CHAPAS EMPAQUES)	2023



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---

405-828: REGI	336	ALTO YAPAZ	I-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000071	5	CORRECTIVO	405-053	2,500 PRINCIPAL	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828: REGI	329	HUACAMAYO	I-1	TRIMOTO DE CARGA	VEHICULO	678297250005	6	CORRECTIVO	405-027	2,500 PRINCIPAL	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828: REGI	14385	MARISCAL CACERES	I-2	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000076	6	CORRECTIVO	405-035	2,500 PRINCIPAL	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
405-828: REGI	14385	MARISCAL CACERES	I-2	MOTOKAR	VEHICULO	678297250007	6	CORRECTIVO	405-036	2,500 PRINCIPAL	CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO BUJIAS, CAMBIO DEL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE ASIEN TO, CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIO DE CLAXON, CAMBIO DE CABLE DE AMBRAGUE, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE MONOSHOCK, CAMBIO DIRECCIONALES, CAMBIO DE FARO PRINCIPAL.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550020	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550021	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550022	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550023	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550024	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550025	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550026	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550027	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550028	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550029	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550030	2	PREVENTIVO	COTIZACION N°045	8,500 UNIDAD.	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
403-826: REGI	431	SUITUCANCHA	I-2	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECANICI	BIOMEDICO	112261880016	5	PREVENTIVO	COTIZACION cotizacion	2,500	3)REVISION DE SISTEMA FRENSOS 4)PRUEBAS DE COMPRENSION DEL MOTOR 5)PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL VEHICULO 6) VERIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA Y RADIADOR 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO • MEDICION DEL POZO A TIERRA, INFORMAR EL OHMIAUE DE AMBROS POZOS; TANTO DEL TOMÓGRAFO Y SISTEMA ELÉCTRICO.	2023
403-826: REGI	399	CUIMARCA	I-2	MOTOCICLETA DE 200 cm3	VEHICULO	678268000076	5	PREVENTIVO	cotizacion	3,000	4)PRUEBAS DE COMPRENSION DEL MOTOR 5)PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL VEHICULO 6) VERIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA Y RADIADOR 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO • MEDICION DEL POZO A TIERRA, INFORMAR EL OHMIAUE DE AMBROS POZOS; TANTO DEL TOMÓGRAFO Y SISTEMA ELÉCTRICO.	2023
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532298550001	2	PREVENTIVO	COT. N°529-2023-I	325,500	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD	2023



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TÉCNICO DEL TOR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	---

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550018	2	PREVENTIVO	COTIZACIÓN N°049	8,500	2023	<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. • PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550019	2	PREVENTIVO	COTIZACIÓN N°049	8,500	2023	<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470074	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	10,000	2023	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. • CAMBIO DE VÁLVULA NEUMÁTICA DE VAPOR A CÁMARA.
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470074	1	PREVENTIVO	COT 23-2709-1	55,116	2024	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE AMBAS PUERTAS DE LA CÁMARA
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470075	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	10,000	2023	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. • VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE CÁMARA
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470075	2	PREVENTIVO	COT 23-2709-1	32,407	2024	<ul style="list-style-type: none"> • COMPROBACIÓN DE CICLOS DE 28 MINUTOS (EN NO CANULADOS) Y 55 MINUTOS (EN CANULADOS) DE BAJA Y ALTA; VERIFICACION, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y PROTECCION; PEINADO DE RADIADORES; REVISION DE AMPERAJE DE LOS MOTORES COMPRESORES Y VENTILADORES; LIMPIEZA DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR DE LA UNIDAD TIPO PAQUETE, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON
413-1731- GOI	308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE M II-2	II-2	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112240100026	4	PREVENTIVO	413-003	20,000	2024	<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • PRUEBAS DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550031	2	PREVENTIVO	COTIZACIÓN N°049	8,500	2023	<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550032	2	PREVENTIVO	COTIZACIÓN N°049	8,500	2023	<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E	III-E	VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550033	2	PREVENTIVO	COTIZACIÓN N°049	8,500	2023	<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.
406-829- REGI	479	SANTO DOMINGO DE MARIKARI	I-2	AMBULANCIA URBANA TIPO I	VEHICULO	678200500016	3	CORRECTIVO	COTIZACION	36,616	2023	<ul style="list-style-type: none"> CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
406-829- REGI	514	FE Y ALEGRIA LA PRIMAVERA	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112255640044	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	2024	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
406-829- REGI	511	SAN JUAN DE MANTARO	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112255640045	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	2024	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
406-829- REGI	7186	PALMAMPAMPA	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112255640046	8	PREVENTIVO	Propuesta N° 123-	1,400	2023	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTE DE CONECTORES ELÉCTRICOS LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TERMOSTATO CONTRASTACION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
406-829- REGI	488	SAN ANDRES	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112255640047	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	2024	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
406-829- REGI	494	APALLA CALABAZA	I-2	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112255640048	8	PREVENTIVO	Propuesta N° 123-	1,400	2024	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTE DE CONECTORES ELÉCTRICOS LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TERMOSTATO CONTRASTACION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
406-829- REGI	16908	GLORIABAMBA	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112255640049	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	2024	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
406-829- REGI	16911	BUENOS AIRES	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112255640050	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	2024	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE BIOMEDICO	BIOMEDICO	532298400004	2	PREVENTIVO	0002-2022-GR/DH	12,750	2023	<ul style="list-style-type: none"> VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y/O AJUSTE DE LOS CONECTORES Y/O ADAPTADORES DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE MONITOREO DE ECG, SOP2 E IMPRESIÓN
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE BIOMEDICO	BIOMEDICO	532298400001	2	CORRECTIVO	0002-2022-GR/DH	19,800	2023	<ul style="list-style-type: none"> SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO TEST DE PRUEBAS EN MODOS VENTILATORIOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SOFTWARE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO EN GENERAL; FLUJO, VOLUMEN,



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TECNICO DEL TOR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPIC BIOMEDICO		532298400002		2 CORRECTIVO	0002-2022-GR/DII	19,800	SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO TEST DE PRUEBAS EN MODOS VENTILATORIOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SOFTWARE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2023
406-829: REGI	515	YAVIRO	I-2	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICI		112255640041		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	464	IMPANEMARI	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICI		112255640042		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	469	PUERTO OKOPA	I-3	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICI		112255640043		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE AJUSTE DE CONECTORES ELÉCTRICOS	2024
406-829: REGI	7185	PAMPA MANDARINA	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 85 L ELECTROMECHANICI		112255640027		8 PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,400	LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TERMOSTATO CONTRASTACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2023
406-829: REGI	13863	ALTO VILLA VICTORIA	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 85 L ELECTROMECHANICI		112255640030		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	473	SAN VICENTE DE CANAAN	I-3	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 85 L ELECTROMECHANICI		112255640031		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	15914	SELVA DE ORO	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 85 L ELECTROMECHANICI		112255640033		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	16912	VILLA PROGRESO DE EDEN	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 85 L ELECTROMECHANICI		112255640034		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	10502	BELLA ESPERANZA	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICI		112255640036		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	13862	MIGUEL GRAU	I-1	REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 37.5 ELECTROMECHANICI		112255640035		9 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	498	PTOCUNA	I-2	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTI ELECTROMECHANICI		112220300081		8 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKARI	II-1	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTI ELECTROMECHANICI		112220300082		8 PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	• DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE CARGA DE GAS REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO	2024
406-829: REGI	485	COVIRALI	I-3	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTI ELECTROMECHANICI		112220300083		7 PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,200	LIMPIEZA DE CONDENSADOR • CAMBIO DE CAJA DE CAMBIO SIMPLE/DOBLE	2023
406-829: REGI	497	RIO CHARI ALTO	I-2	AMBULANCIA RURAL TIPO I VEHICULO		678200500015		6 CORRECTIVO	INFORME TECNICO	35,210	• CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES, CONEXIONES, EMPAQUES Y DEMÁS COMPONENTES. AFINAMIENTO DEL ENCENDIDO (ESCANEO Y PROGRAMACIÓN DEL MOTOR EN GENERAL). DE BAJA Y ALTA; VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIÓN; PENADO DE RADIADORES; REVISIÓN DE AMPERAJE DE LOS MOTORES COMPRESORES Y VENTILADORES.	2024
413-1731: GOI	308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE M	II-2	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICI		112240100029		4 PREVENTIVO	413-004	20,000	LIMPIEZA DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR DE LA UNIDAD TIPO PAQUETE, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DE BAJA Y ALTA; VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIÓN; PENADO DE RADIADORES; REVISIÓN DE AMPERAJE DE LOS MOTORES COMPRESORES Y VENTILADORES.	2024
413-1731: GOI	308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE M	II-2	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICI		112240100030		4 PREVENTIVO	413-005	20,000	LIMPIEZA DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR DE LA UNIDAD TIPO PAQUETE, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DE BAJA Y ALTA; VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIÓN; PENADO DE RADIADORES; REVISIÓN DE AMPERAJE DE LOS MOTORES COMPRESORES Y VENTILADORES.	2024
413-1731: GOI	308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE M	II-2	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICI		112240100031		4 PREVENTIVO	413-006	20,000	LIMPIEZA DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR DE LA UNIDAD TIPO PAQUETE, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DE BAJA Y ALTA; VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIÓN; PENADO DE RADIADORES; REVISIÓN DE AMPERAJE DE LOS MOTORES COMPRESORES Y VENTILADORES.	2024
413-1731: GOI	308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE M	II-2	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICI		112240100044		4 PREVENTIVO	413-007	20,000	LIMPIEZA DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR DE LA UNIDAD TIPO PAQUETE, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DE BAJA Y ALTA; VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIÓN; PENADO DE RADIADORES; REVISIÓN DE AMPERAJE DE LOS MOTORES COMPRESORES Y VENTILADORES.	2024
414-1735: GO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES	II-E	Analizador Bioquímico Automatizado BIOMEDICO		532202400001		2 PREVENTIVO	COT-414-11	65,000	EQUIPO DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO CORRESPONDIENTES. • LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LOS MANUALES DE SERVICIO	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
------------------	---------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	--

406-829- REGI	0 ---	SIN CATE	AMBIULANCIA URBANA TIPO II	VEHICULO	678200500014	6	CORRECTIVO	COTIZACION	36,616	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.	2023
406-829- REGI	432 DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	H-1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECANICI	VEHICULO	112236140029	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	• LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO. • LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR. • CAMBIO DE CARBURADOR • CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODAJES • CAMBIO DE CARBURADOR • CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS Y RETROCESO • CAMBIO DE MUELLES • CAMBIO DE CARBURADOR • CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODAJES	2024
406-829- REGI	433 BELEN	I-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000101	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,248	• CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODAJES	2024
406-829- REGI	433 BELEN	I-1	TRIMOTO DE CARGA	VEHICULO	678297250006	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	3,238	• CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS Y RETROCESO • CAMBIO DE MUELLES • CAMBIO DE CARBURADOR	2024
406-829- REGI	501 ALTO PITOCUNA	I-2	MOTOCICLETA DE 150 CM3	VEHICULO	678268000102	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,248	• CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODAJES	2024
406-829- REGI	517 VALLE ESMERALDA	I-3	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	BIOMEDICO	532250000023	6	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	20,000	MANTITO AL PANEL DE CONTROL Y TRACKBALL, DESARMADO INTEGRAL DEL EQUIPO (TARIETA, ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN, PROCESAMIENTO), CONTROL, ALIMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA, PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.	2024
403-826- REGI	559 LA OROVA	I-4	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLET	BIOMEDICO	532298200026	8	PREVENTIVO	cotizacion	3,500	1)REVISAR SISTEMA DE AGUA 2)REVISAR SISTEMA ELEC-ELCTRICO 3)VERIFICAR HERMETICIDAD - 4)LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5)PRUEBAS DE INGRESO DE COMPRESORA	2023
403-826- REGI	365 HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	BIOMEDICO	532250000012	7	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	15,000	LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR CONVEXO, CAMBIO DE LA UPS, ACTUALIZACION SOFTWARE, CAMBIO DEL TECLADO • PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824- REGI	753 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E		VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550014	3	PREVENTIVO	COTIZACIÓN N°049	8,500	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824- REGI	753 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E		VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550015	3	PREVENTIVO	COTIZACIÓN N°049	8,500	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
401-824- REGI	753 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINI II-E		VENTILADOR VOLUMETRICO	BIOMEDICO	532298550016	3	PREVENTIVO	COTIZACIÓN N°049	8,500	• PRUEBAS DE ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES • REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES Y ALARMAS GENERADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	2023
406-829- REGI	432 DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	CONSERVADOR DE BOLSA DE SANGRE ELECTROMECANICI		11228240001	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	8,000	1)REVISAR SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPOERATURA 2)REVISAR SISTEMA TAMAR DE DESCONGELAMIENTO 3)VERIFICAR VENTILADOR Y COMPRESOR 4)LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5)PRUEBAS DE PROGRAMACION • REVISION DEL SITEMA DE FRENS. • CAMBIO DE FILTROS – AIRE/ACEITE • CAMBIO DE ACEITE DE CAJA/MOTOR. • REVISION DEL SITEMA DE FRENS.	2024
406-829- REGI	473 SAN VICENTE DE CANAAN	I-3	AMBIULANCIA RURAL TIPO II	VEHICULO	678200500018	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	8,040	• CAMBIO DE FILTROS – AIRE/ACEITE • CAMBIO DE ACEITE DE CAJA/MOTOR. • REVISION DEL SITEMA DE FRENS.	2024
406-829- REGI	7187 VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA	I-2	AMBIULANCIA RURAL TIPO II	VEHICULO	678200500019	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	8,040	• CAMBIO DE FILTROS – AIRE/ACEITE • CAMBIO DE ACEITE DE CAJA/MOTOR. • REVISION DEL SITEMA DE FRENS.	2024
406-829- REGI	462 POYENI	I-3	AMBIULANCIA RURAL TIPO II	VEHICULO	678200500020	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	8,040	• CAMBIO DE FILTROS – AIRE/ACEITE • CAMBIO DE ACEITE DE CAJA/MOTOR. • REVISION DEL SITEMA DE FRENS.	2024
406-829- REGI	460 BETANIA	I-3	AMBIULANCIA RURAL TIPO II	VEHICULO	678200500021	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	8,040	• CAMBIO DE FILTROS – AIRE/ACEITE • CAMBIO DE ACEITE DE CAJA/MOTOR. • REVISION DEL SITEMA DE FRENS.	2024
406-829- REGI	517 VALLE ESMERALDA	I-3	AMBIULANCIA RURAL TIPO II	VEHICULO	678200500022	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	8,040	• CAMBIO DE FILTROS – AIRE/ACEITE • CAMBIO DE ACEITE DE CAJA/MOTOR. • REVISION DEL SITEMA DE FRENS.	2024
406-829- REGI	432 DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	VIDEOCOULPOSCOPIO	BIOMEDICO	532298710001	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. CALIBRACION DEL EQUIPO. • REVISION DEL SITEMA DE FRENS.	2025
406-829- REGI	15914 SELVA DE ORO	I-1	AMBIULANCIA RURAL TIPO II	VEHICULO	678200500023	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	8,040	• CAMBIO DE FILTROS – AIRE/ACEITE. • CAMBIO DE ACEITE DE CAJA/MOTOR.	2024
406-829- REGI	432 DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTR ELECTROMECANICI		112267820092	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1)REVISAR SISTEMA TAMAR DE DESCONGELAMIENTO 2)REVISAR SISTEMA TAMAR DE DESCONGELAMIENTO 3)VERIFICAR VENTILADOR Y COMPRESOR 4)LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5)PRUEBAS DE PROGRAMACION	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TÉCNICO DEL TDR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--

406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	CONGELADORA ELÉCTRICA HORIZONTAL	ELECTROMECÁNICA	112220300084	2	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	2,500	1)REVISAR SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPERATURA DESCONGELAMIENTO 3)VERIFICAR VENTILADOR Y COMPRESOR 5)PRUEBAS DE PROGRAMACION 4)LIMPIEZA, INTERNA -	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	REFRIGERADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL	ELECTROMECÁNICA	112267820093	2	CORRECTIVO	INFORME TÉCNICO	2,500	1)CAMBIO SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPERATURA DESCONGELAMIENTO 3)CAMBIO DE VENTILADOR Y COMPRESOR 4)CAMBIO DE GAS 5)	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECÁNICA	112233660002	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	2,890	• LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE. • LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECÁNICA	112233660003	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	2,890	• LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE. • LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR	BIOMÉDICO	532278560204	9	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	1,800	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA, ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO	BIOMÉDICO	532250000024	4	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	20,000	MANTENIMIENTO AL PANEL DE CONTROL Y TRACKBALL, DESARMADO INTEGRAL DEL EQUIPO (TARJETA, ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN, PROCESAMIENTO), CONTROL, ALIMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA, PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	AMBULANCIA RURAL TIPO II	VEHICULO	678209500017	4	CORRECTIVO	INFORME TÉCNICO	35,210	• CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES, CONEXIONES, EMPAQUES Y DEMÁS COMPONENTES. AFINAMIENTO DEL ENCENDIDO (ESCANEO Y PROGRAMACIÓN DEL MOTOR EN GENERAL). MÉCANICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMÉDICO	532227630007	5	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	15,000	• LIMPIEZA DE ROTOR.	2024
406-829- REGI	506	UNION CAPIRI	I-3	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMÉDICO	532220490072	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	1,500	• LUBRICACIÓN DE EJES DE MOTOR. • LUBRICACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2025
406-829- REGI	479	SANTO DOMINGO DE MARANKARI	I-2	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMÉDICO	532220490073	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	1,500	• LUBRICACIÓN DE EJES DE MOTOR. • LUBRICACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2024
406-829- REGI	438	TZIRIARI	I-3	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMÉDICO	532220490076	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	1,500	• LUBRICACIÓN DE EJES DE MOTOR. • LUBRICACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2025
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMÉDICO	532220490078	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	1,500	• LUBRICACIÓN DE EJES DE MOTOR. • LUBRICACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2024
406-829- REGI	473	SAN VICENTE DE CANAAN	I-3	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMÉDICO	532220490081	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	1,500	• LUBRICACIÓN DE EJES DE MOTOR. • LUBRICACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2024
406-829- REGI	460	BETANIA	I-3	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMÉDICO	532220490083	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	1,500	• LUBRICACIÓN DE EJES DE MOTOR. • LUBRICACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2024
406-829- REGI	24567 ---			SIN CATE REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO	ELECTROMECÁNICA	112260930098	5	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	1,500	• LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2024
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECÁNICA	112236140038	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	2,890	• LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE • LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECÁNICA	112236140035	3	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	5,780	• LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE. • LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECÁNICA	112236140039	1	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	2,890	• LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	UNIDAD DE ELECTROCIURIA PARA C	BIOMÉDICO	532298060003	5	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	10,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. VERIFICACION DE LA TARJETA ELECTRÓNICA.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ESPECTROFOTOMETRO SEMI-AUTOM	BIOMÉDICO	532202400023	4	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	12,400	EQUIPO EN ESTADO OPERATIVO, MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO Y USO.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOM	BIOMÉDICO	532205260004	3	PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO	16,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	--

406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	PERFORADOR ELECTRICO PARA TRAUMATISMO	BIOMEDICO	5322209550001	4	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	4,000 CARBON.	LIMPIEZA EN GENERAL, VERIFICACION DE OPERATIVIDAD, VERIFICACION DE BATERIAS, ENGRANAJES Y LOGGERS DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613- GOI	442	SAN MARTIN DE PANDEA	II-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECANICA	1122603900005	3	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	400	VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
410-1613- GOI	450	ALTO KATARI	I-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECANICA	1122603900006	3	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	400	LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO	2023
408-1224- REC	722	SAN AGUSTIN DE CAJAS	I-3	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960541	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224- REC	727	LA LIBERTAD	I-4	EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO	BIOMEDICO	532230960541	4	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	10,000	LIMPIEZA TECLADO, TRANSDUCTOR, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL Y VERIFICACION DEL SENSOR DE SATURACION, OXIGENO, BRAZALETE Y CABLE ECG, VERIFICACION DEL MONITOR Y LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	2024
408-1224- REC	690	RUVE DE JULIO	I-1	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960535	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224- REC	751	ORCOTUNA	I-3	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960537	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224- REC	732	SAN FRANCISCO	I-2	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960548	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
406-829- REGI	511	SAN JUAN DE MANTARO	I-1	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECANICA	462261830029	13	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA. CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALON. CAMBIO DE BATERIA. REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
406-829- REGI	514	FE Y ALEGRIA LA PRIMAVERA	I-1	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECANICA	462261830022	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA. CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALON. CAMBIO DE BATERIA. REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FU	BIOMEDICO	532281970030	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DEL SENSOR DE SATURACION, OXIGENO, BRAZALETE Y CABLE ECG, VERIFICACION DEL MONITOR Y LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FU	BIOMEDICO	532281970031	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DEL SENSOR DE SATURACION, OXIGENO, BRAZALETE Y CABLE ECG, VERIFICACION DEL MONITOR Y LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	2024
408-1224- REC	726	SICAYA	I-3	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960542	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	CENTRIFUGA PARA TUBOS	BIOMEDICO	532220490066	3	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,900	LUBRICACION DE EJES DE MOTOR. LUBRICACION DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA	2025
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	ANALIZADOR HEMATOLOGICO	BIOMEDICO	532205260003	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	7,900	MANTENIMIENTO DE LAMPARA. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560199	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	MANTENIMIENTO DE MANGUERA DE BOMBA PERISTALTICA. EL SISTEMA MECANICO DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCUL	BIOMEDICO	532278560202	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILLUMINACION, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER. EL SISTEMA MECANICO DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	485	RIO NEGRO	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCUL	BIOMEDICO	532278560203	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILLUMINACION, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER. EL SISTEMA MECANICO DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	LAMPARA CUALITICA TIPO LED DE TEC	BIOMEDICO	532270940011	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION. VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	0	---	SIN CATEGORIA	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECANICA	ELECTROMECANICA	112261880098	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1)REVISAR SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPERATURA 2)REVISAR SISTEMA TAMBOR DE DESCONGELAMIENTO 3)VERIFICAR VENTILADOR Y COMPRESOR 4)LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5)PRUEBAS DE PROGRAMACION	2024
406-829- REGI	0	---	SIN CATEGORIA	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECANICA	ELECTROMECANICA	112261880099	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1)REVISAR SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPERATURA 2)REVISAR SISTEMA TAMBOR DE DESCONGELAMIENTO 3)VERIFICAR VENTILADOR Y COMPRESOR 4)LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5)PRUEBAS DE PROGRAMACION	2024
406-829- REGI	485	COVIRIALLI	I-3	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490074	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	LUBRICACION DE EJES DE MOTOR. LUBRICACION DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2024
406-829- REGI	490	LIXALLA	I-3	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490075	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	LUBRICACION DE EJES DE MOTOR. LUBRICACION DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2024
406-829- REGI	469	PUERTO OCOPA	I-3	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490082	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	LUBRICACION DE EJES DE MOTOR. LUBRICACION DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA.	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TÉCNICO DEL TDR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560223	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630006	7	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	15,000	MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN AJUSTE DE CONECTORES ELÉCTRICOS	2025
406-829- REGI	29375	COMUNIDAD NATIVA SHANQUI	I-1	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECANICA		112269900097	4	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,500	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TERMOSTATO CONTRASTACION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630005	8	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	15,000	MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN • LIMPIEZA DE ROTOR.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490068	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	• LUBRICACIÓN DE Ejes DE MOTOR. • LUBRICACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA. EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.	2025
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560217	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	• REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560200	9	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER. ENGRANAJES.	2024
406-829- REGI	506	UNION CAPIRI	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140006	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	• VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO ENGRANAJES.	2025
406-829- REGI	479	SANTO DOMINGO DE MARANKIARI	I-2	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140008	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	• VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO ENGRANAJES.	2025
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140013	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	• VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO ENGRANAJES.	2024
406-829- REGI	17678	HUANCAMACHAY	I-2	REFRIGERADORA Y CONGELADORA FI ELECTROMECANICA		112255570027	7	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,500	• VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO ENGRANAJES.	2023
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560227	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	0	...	SIN CATE	MICROSCOPIO TRINOCULAR	BIOMEDICO	532278560228	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	3,600	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MESA DE OPERACIONES	BIOMEDICO	536459520004	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	40,000	LUBRICANTES. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS INCLUYE PINTURA EPOXICA, MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS DE MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y GIROS A LA VEZ DE LOS DESM. INTEGRAL DEL EQUIPO (TARI. ELECTRONICAS DE ALIMENTACION, PROCESAMIENTO,)	2024
412-1615- GO	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	BIOMEDICO	532250000005	4	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00.	40,470	MANTENIMIENTO A TARI. ELECTRONICAS DE ALIMENTACION, CONTROL, ALIMENTACION.	2024
410-1613- GO	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560012	5	PREVENTIVO	INFN 960-2023	1,500	CAMBIO DE OBJETIVOS Y REPARACION DE LAMPARA	2023
410-1613- GO	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	MOTOCICLETA DE 110 cm3	VEHICULO	678268000021	4	PREVENTIVO	INFN 960-2023	4,000	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRIC	2023
412-1615- GOI	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	MONITOR MULTI PARAMETRO DE S P	BIOMEDICO	532281970003	3	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00.	6,600	OPERATIVIDAD DEL EQUIPO,VERIFICACION DE LA PROGRAMACION DE DIFERENTES CONCENTRACIONES Y DIFERENTES FRECUENCIAS,VERIFICACION DEL ESTADO DE LA BATERIA, LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO AL INTERIOR DEL EQUIPO,REVISAR EL ESTADO DE LOS ACCESORIOS DE	2024
403-826- REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200034	6	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	2)REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE AGUAS BLANCAS 3)REPOSICIÓN DE FILTRO DE MANGUERA DE SUCCIÓN. 4)REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SILLÓN LA LÁMPARA	2024
403-826- REGI	559	LA OROYA	I-4	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560031	8	PREVENTIVO	cotizacion	2,500	1) LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS DEL EQUIPO. OBIETIVOS. 3) LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCION DE LA MUJESTRA. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRIC	2023



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IMPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---

403-826: REGI	423	YAUJI - JAUIA	I-2	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560032	8	PREVENTIVO	cotización	3,000	1.LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS DEL EQUIPO. OBJETIVOS. 3.LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA. 5.VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA. CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALÓN. CAMBIO DE BATERÍA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE ECG, DESFIBRILACIÓN Y SATURACIÓN DE OXÍGENO	2023
406-829: REGI	516	PUERTO ROCA	I-2	GENERADOR ELÉCTRICO	ELECTROMECHANICO	46226130011	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	2.DESMONTAJE DE LOS LENTES REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE ECG, DESFIBRILACIÓN Y SATURACIÓN DE OXÍGENO	2024
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL	BIOMEDICO	532281800004	2	PREVENTIVO	0002-2022-GRU/DH	12,240	REVISIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CON TEST DE PRUEBAS EN MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO EQUIPO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ROTACIÓN ARTICULADO DE BRAZOS - CHASIS. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL GENERADOR DE POTENCIA, CORRIENTE, RANGO EXPOSICIÓN - TIEMPO, TECNOLOGÍA CONVERTIDOR ALTA FRECUENCIA. - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2025
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRA BIOMEDICO	BIOMEDICO	532247300006	2	PREVENTIVO	0002-2022-GRU/DH	26,700	REVISIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CON TEST DE PRUEBAS EN MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO EQUIPO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL GENERADOR DE POTENCIA, CORRIENTE, RANGO EXPOSICIÓN - TIEMPO, TECNOLOGÍA CONVERTIDOR ALTA FRECUENCIA. - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	53226650046	2	PREVENTIVO	830-014	800	REGISTRO DE TEMPERATURA, (DEBE REALIZARSE A LA MISMA HORA). LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y SUS PARTES, VERIFICACIÓN DEL SISTEM DE ALIMENTACIÓN, TABLERO DE CONTROL, PERILLA DE SELECCIÓN, MANTENIMIENTO DE LA BANDEJA DIFUSORA Y VERIFICACIÓN DE LA CUBIERTA LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CAUDAL DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO. - MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS – CONTROL	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICO	BIOMEDICO	112260390055	2	PREVENTIVO	830-014	3,000	REGISTRO DE TEMPERATURA, (DEBE REALIZARSE A LA MISMA HORA). LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y SUS PARTES, VERIFICACIÓN DEL SISTEM DE ALIMENTACIÓN, TABLERO DE CONTROL, PERILLA DE SELECCIÓN, MANTENIMIENTO DE LA BANDEJA DIFUSORA Y VERIFICACIÓN DE LA CUBIERTA LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CAUDAL DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO. - MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS – CONTROL	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CONGELADOR DE PLASMA	BIOMEDICO	112218980001	2	PREVENTIVO	830-014	3,000	CAMBIO DE SER NECESARIO DE LA EMPAQUETADURA O JUNTA DE GOMA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, VENTILADOR, TERMOSTATOS, SEPARADOR DE LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970006	3	PREVENTIVO	830-014	5,000	- REALIZAR UNA VERIFICACIÓN GENERAL DEL CHASIS, ALIMENTACIÓN, Sonda de CARDIO, FRENOS, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970007	3	PREVENTIVO	830-014	5,000	- REALIZAR UNA VERIFICACIÓN GENERAL DEL CHASIS, ALIMENTACIÓN, Sonda de CARDIO, FRENOS, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830: REGI	551	ONDONES	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	53226650055	2	PREVENTIVO	830-018	800	- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA DE TARIETA ELECTRÓNICA, AJUSTE DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REVISIÓN DE SWICHES Y COMANDOS DE CONTROL, CABLEADO).	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLIT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532204420001	3	PREVENTIVO	830-014	4,000	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020011	3	PREVENTIVO	830-014	1,800	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020012	3	PREVENTIVO	830-014	1,800	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020013	3	PREVENTIVO	830-014	1,800	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020014	3	PREVENTIVO	830-014	1,800	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020015	3	PREVENTIVO	830-014	1,800	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	53226650047	2	PREVENTIVO	830-014	800	- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830: REGI	537	CARHUAMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	53226650048	2	PREVENTIVO	830-012	800	- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	AGITADOR (OTROS)	BIOMEDICO	532201500001	2	PREVENTIVO	830-014	500	- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA DE TARIETA ELECTRÓNICA, AJUSTE DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REVISIÓN DE SWITCHES Y COMANDOS DE CONTROL, CABLEADO).	2024
407-830- REGI	601	ULCUMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266500049	2	PREVENTIVO	830-030	800	- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830- REGI	565	SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266500050	2	PREVENTIVO	830-025	800	- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SI	BIOMEDICO	532230960040	2	PREVENTIVO	830-014	1,500	• LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SI	BIOMEDICO	532230960042	2	PREVENTIVO	830-014	1,500	• VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO	2024
407-830- REGI	537	CARHUAMAYO	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SI	BIOMEDICO	532230960044	2	PREVENTIVO	830-012	1,500	• VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO	2024
407-830- REGI	601	ULCUMAYO	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SI	BIOMEDICO	532230960045	2	PREVENTIVO	830-030	1,500	• VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO	2024
407-830- REGI	540	JACHAHUANCA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266500053	2	PREVENTIVO	830-016	800	- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830- REGI	602	QUICCATACTA	I-2	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266500054	2	PREVENTIVO	830-022	800	- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MICRO CUBETAS Y/O CAMBIO DEL SET DE CONTROL DE CUBETAS DE ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	OXIMETRO DE PULSOS DE MESA	BIOMEDICO	532288390032	3	PREVENTIVO	830-014	300	REVISIÓN DE GENERAL DEL EQUIPO Y SUS PARTES, LIMPIEZA DE LOS CONTROLES Y VERIFICACIÓN DE LAS MISMAS, VERIFICACIÓN DE LAS BATERÍAS, CONTACTOS.	2024
407-830- REGI	539	PUYAY	I-1	CONDUCTIMETRO - CONDUCTIVIMET ELECTROMECANICI	ELECTROMECANICI	602219170007	3	PREVENTIVO	830-011	400	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y SUS PARTES REVISIÓN DE LOS MEDIDORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA, MEDIDORES DE RESISTENCIA, CAMBIO DE BATERÍAS, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LOS MANDOS DE CONTROL.	2023
407-830- REGI	536	HUAYRE	I-1	CONDUCTIMETRO - CONDUCTIVIMET ELECTROMECANICI	ELECTROMECANICI	602219170008	3	PREVENTIVO	830-009	400	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y SUS PARTES REVISIÓN DE LOS MEDIDORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA, MEDIDORES DE RESISTENCIA, CAMBIO DE BATERÍAS, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LOS MANDOS DE CONTROL.	2023
407-830- REGI	565	SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266500043	3	PREVENTIVO	830-014	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES BIOMEDICO	BIOMEDICO	532234770005	3	PREVENTIVO	830-014	1,800	REALIZAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE AJUSTE, VERIFICAR LOS TERMINALES Y LOS MANDOS DE CONTROL REVISAR EL CIRCUITO ASOCIADO DEL INDICADOR, Y REEMPLAZARLO EN CASO DE SER NECESARIO.	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II 1	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560013	8	PREVENTIVO	830-005	3,500	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES, REALIZAR LIMPIEZA DE TUBO TRINOCULAR, LOS OCULARES, OBJETIVO Y DIAFRAGMA, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
407-830- REGI	537	CARHUAMAYO	I-3	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560014	8	PREVENTIVO	830-003	3,500	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES, REALIZAR LIMPIEZA DE TUBO TRINOCULAR, LOS OCULARES, OBJETIVO Y DIAFRAGMA, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2023
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	DESTILADOR DE AGUA	ELECTROMECANICI	532230630003	8	PREVENTIVO	830-014	1,200	EVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA ELECTRÓNICO. (REVISIÓN DE LA TARIETA ELECTRÓNICA, TERMINALES, CONECTORES, TECLADO, DISPLAY).	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECANICI	ELECTROMECANICI	112261880004	8	PREVENTIVO	830-014	3,000	LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, CABLE DE POTENCIA, FUSIBLES).	2024
407-830- REGI	557	YANEC	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266500027	6	PREVENTIVO	830-020	250	- VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO. - MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS - ENCONTRARSE DETERIORADO). VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	MESA HIDRAULICA PARA OPERACION	BIOMEDICO	536459520003	8	PREVENTIVO	830-014	20,000	- REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LUBRICACIÓN Y CAMBIOS DE PIEZA EN CASO SEA NECESARIO. - REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN GENERAL, FRENSOS, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN MANDO DE MOVIMIENTOS, NIVELACIÓN Y CAMBIO BATERIA. FRENSOS DE FRICCIÓN, ENTRE OTROS (RED ELÉCTRICA, TARIETAS DE CONTROL, ELECTRÓNICO Y FUSIBLES). - REALIZAR LA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS PARTES FIJAS Y MÓVILES.	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	LAMPARA CUALITICA	BIOMEDICO	532270940010	6	PREVENTIVO	830-014	12,000	- REALIZAR LA LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS RUEDAS ETC.	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTR BIOMEDICO	BIOMEDICO	532280040007	6	PREVENTIVO	830-005	1,500	LIMPIEZA DE CAMARA, REVISION DE LA RESISTENCIA, CAMBIO DE ACCESORIOS (MANTENIMIENTO DE BISAGRAS, CHAPAS Y EMPAQUES)	2023
407-830- REGI	601	ULCUMAYO	I-3	MICROSCOPIO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560015	6	PREVENTIVO	830-019	3,500	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES, REALIZAR LIMPIEZA DE TUBO TRINOCLULAR, LOS OCULARES, OBJETIVO Y DIAFRAGMA, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2023
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	ANALIZADOR BIOQUIMICO	BIOMEDICO	532202400008	3	PREVENTIVO	830-014	10,000	INSPECCION DEL ESTADO FISICO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS PERIFERICOS. VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	2024
407-830- REGI	550	SASICUCHO	I-1	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECANICA	BIOMEDICO	112261880006	6	CORRECTIVO	830-015	1,500	CAMBIO DE BISAGRAS, CHAPAS, EMPAQUES, TERMOSTATO, Y COMANDOS; LIMPIEZA DE CÁMARA DE ENFRÍACIÓ, REVISIÓN DEL GAS PARA EL ENFRÍACIÓ Y CAMBIO DE ACCESORIOS. .	2023
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630003	4	PREVENTIVO	830-005	4,500	DESMONTAR DE LA UNIDAD PRINCIPAL, INSPECCION MECANICA DEL EQUIPO; MANTENIMIENTO DE TARIETAS ELECTRONICAS DE CONTROL, VERIFICACION DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE REGULACIÓN, REEMPLAZO DE RESISTENCIA DE CUARZO, CALIBRACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830- REGI	554	SHALACANCHA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMÉDICO	532266650034	4	PREVENTIVO	830-016	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650035	4	PREVENTIVO	830-005	250	ENCONTRARSE DETERIORADO. VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023
407-830- REGI	556	CHUPAN	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650036	4	PREVENTIVO	830-004	250	ENCONTRARSE DETERIORADO. VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023
407-830- REGI	551	ONDORES	I-3	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560016	5	PREVENTIVO	830-009	3,500	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES, REALIZAR LIMPIEZA DE TUBO TRINOCLULAR, LOS OCULARES, OBJETIVO Y DIAFRAGMA, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2023
407-830- REGI	537	CARHUAMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650029	5	PREVENTIVO	830-003	250	ENCONTRARSE DETERIORADO. VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023
407-830- REGI	539	PUYAY	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650037	4	PREVENTIVO	830-011	250	ENCONTRARSE DETERIORADO. VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	UNIDAD DENTAL PORTATIL	BIOMEDICO	532298210001	8	PREVENTIVO	830-014	2,000	UNIDAD. - VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. - VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO.	2023
407-830- REGI	537	CARHUAMAYO	I-3	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200011	6	PREVENTIVO	830-003	1,500	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDRÁULICO, PIEZAS DE MANO, DETARTARIZADOR ULTRASONIDO, CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA Y AIRE LIMPIEZA DE DUCTERIA Y FILTRO EN SUCCIONADOR.	2023
407-830- REGI	551	ONDORES	I-3	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200012	6	PREVENTIVO	830-009	1,500	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDRÁULICO, PIEZAS DE MANO, DETARTARIZADOR ULTRASONIDO, CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA Y AIRE LIMPIEZA DE DUCTERIA Y FILTRO EN SUCCIONADOR.	2023
407-830- REGI	601	ULCUMAYO	I-3	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200013	6	PREVENTIVO	830-019	1,500	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDRÁULICO, PIEZAS DE MANO, DETARTARIZADOR ULTRASONIDO, CORRECCIÓN DE FUGAS DE AGUA Y AIRE LIMPIEZA DE DUCTERIA Y FILTRO EN SUCCIONADOR.	2023
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650026	6	PREVENTIVO	830-005	250	ENCONTRARSE DETERIORADO. VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023
407-830- REGI	540	JACHAHUANCA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650044	3	PREVENTIVO	830-007	250	ENCONTRARSE DETERIORADO. VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).	2023



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TÉCNICO DEL TDR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	PRIORIDAD MULTIANUAL (2022, 2023, 2024)
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO											

407-830: REGI	606	QUIPACANCHA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	53226650045	3	PREVENTIVO	830-024	250	2023
ENCONTRARSE DETERIORADO.											
VERIFICACIÓN DE LA TENSION APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).											
250 CALIBRACION DEL EQUIPO.											
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630002	5	PREVENTIVO	830-005	4,500	2023
DESMONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL, INSPECCION MECANICA DEL EQUIPO: MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONTROL, VERIFICACION DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE REGULACION, REEMPLAZO DE RESISTENCIA DE CUARZO, CALIBRACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MANTTO AL PANEL DE CONTROL Y TRACKBALL, DESARMADO INTEGRAL DEL EQUIPO (TARJETA ELECTRONICAS DE ALIMENTACION, PROCESAMIENTO), CONTROL, ALIMENTACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSDUCTOR E IMPRESORA, PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.											
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	BIOMEDICO	532250000007	4	PREVENTIVO	830-005	10,000	2023
ENCONTRARSE DETERIORADO.											
VERIFICACIÓN DE LA TENSION APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO).											
407-830: REGI	537	CARHUAMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	53226650038	4	PREVENTIVO	830-003	250	2023
VERIFICACIÓN DEL EQUIPO.											
VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES.											
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020016	3	PREVENTIVO	830-014	1,800	2024
REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.											
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	DESFIBRILADOR	BIOMEDICO	532230010002	3	PREVENTIVO	830-014	8,000	2024
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINI	BIOMEDICO	532278560016	4	PREVENTIVO	INFN.460-2023	2,200	2023
VERIFICACION DEL PUNTO DE CALIBRACION EN LAS HOJAS DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE LOS DATA LOGGERS DE LOS ULTIMOS 6 MESES, VERIFICACION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICACION DEL ESTADO DEL TERMOMETRO											
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	REFRIGERADORAS	ELECTROMECHANICI	112260990004	5	PREVENTIVO	1613-024-2022-GR	400	2023
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000022	4	PREVENTIVO	INFORME N°063-2i	4,000	2023
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000023	4	PREVENTIVO	INFN.960-2023	3,000	2023
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	MONITOR MULTIPARAMETRO	BIOMEDICO	532281970011	2	PREVENTIVO	1613-INFORME N°	8,000	2024
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	BOMBA INFUSION	BIOMEDICO	532210020012	2	PREVENTIVO	1613-INFORME N°	5,000	2024
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	BOMBA INFUSION	BIOMEDICO	532210020013	2	PREVENTIVO	1613-INFORME N°	5,000	2024
OPERATIVIDAD DEL EQUIPO,VERIFICAR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA,VERIFICAR EL BUEN ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO: CLAVIJA, CONECTORES, CHASIS Y CABLE DE LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS (TORNILLO DE AJUSTE MACRO Y MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN											
412-1615: GOI	649	CHONGOS BAJO	I-3	CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630003	6	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00.	8,346	2024
412-1615: GOI	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560002	8	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00.	1,542	2024
410-1613: GOI	442	SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CUNA DE CALOR RADIANTE	BIOMEDICO	532227630003	2	PREVENTIVO	1613-INFORME N°	10,000	2023
406-829: REGI	460	BETANIA	I-3	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECHANICI	462261830018	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	2023
406-829: REGI	500	AOTI	I-2	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECHANICI	462261830020	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	2024
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUJ	BIOMEDICO	532281970028	2	PREVENTIVO	0002-2022-GR/DIH	9,600	2023
407-830: REGI	565	SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	I-1	PEACHIMETRO - PH PORTATIL CON B/ INSTRUMENTO DE		602267820015	2	PREVENTIVO	830-025	300	2024
407-830: REGI	602	QUILCATACTA	I-2	COLORMETRO PORTATIL DIGITAL PAI	ELECTROMECHANICI	602218040008	3	PREVENTIVO	830-012	300	2023
407-830: REGI	602	QUILCATACTA	I-2	CONDUCTIVIMETRO - CONDUCTIVIMET	ELECTROMECHANICI	602219170009	3	PREVENTIVO	830-012	400	2023
407-830: REGI	602	QUILCATACTA	I-2	TURBIDIMETRO DIGITAL	INSTRUMENTO DE	602295540008	3	PREVENTIVO	830-022	1,500	2024
LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.).											
- VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES.											
- VERIFICAR EL SISTEMA ÓPTICO Y FOTOSENSORES.											



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TÉCNICO DEL TDR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL (2022, 2023, 2024)
TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL Y DE PROCESAMIENTO.												3) VERIFICACIÓN Y 4) PRUEBAS VIA SOFTWARE DEL EQUIPO, 5) ARMADO DEL EQUIPO Y 2) DESMONTAJE DE LOS LENTES
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	DESTILADOR DE AGUA	ELECTROMECANICO	532230630001	7	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	PROCESAMIENTO DEL CABLE DEL PACIENTE.	
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560034	8	PREVENTIVO	cotización	1,250	1) LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA. 4) PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 2) DESMONTAJE DE LOS LENTES	2023
403-826: REGI	566	SANTA ROSA DE SACCO	I-3	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560036	8	PREVENTIVO	cotización	3,000	1) LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA. 4) PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 2) DESMONTAJE DE LOS LENTES	2023
403-826: REGI	414	EL MANTARO	I-1	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200025	8	PREVENTIVO	cotización	4,500	1) REVISAR SISTEMA DE AGUA. 2) REVISAR SISTEMA ELEC-ELÉCTRICO. 3) VERIFICAR HERMETICIDAD. 4) LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA. 5) PRUEBAS DE INGRESO DE COMPRESORA	2023
408-1224: REC	751	ORCOTUNA	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650246	5	PREVENTIVO	INF N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	625	MARCAVALLE	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650248	5	PREVENTIVO	INF N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	610	AUQUIMARCA	I-3	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200024	5	CORRECTIVO	INF N°029-2023-G	1,400	MANTENIMIENTO DE TARJETA, CAMBIO DE FOCOS, CAMBIO JERINGA TRIPLE, COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	MAMOGRAFO DIGITAL	BIOMEDICO	532274900001	4	PREVENTIVO	COT-414-07	39,500	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	MAMOGRAFO DIGITAL	BIOMEDICO	532274900002	4	PREVENTIVO	COT-414-07	39,500	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA BIOMEDICO	BIOMEDICO	532247300004	4	PREVENTIVO	COT-414-08	198,710	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA BIOMEDICO	BIOMEDICO	532247300001	4	PREVENTIVO	COT-414-06	1,090,398	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON A BIOMEDICO	BIOMEDICO	532247300005	4	PREVENTIVO	COT-414-10	152,733	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON A BIOMEDICO	BIOMEDICO	532247300006	4	PREVENTIVO	COT-414-10	152,733	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERG BIOMEDICO	BIOMEDICO	532200100001	4	PREVENTIVO	COT-414-01	1,988,610	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	ACELERADOR LINEAL DE BAJA ENERG BIOMEDICO	BIOMEDICO	532200100002	4	PREVENTIVO	COT-414-02	1,555,112	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MUL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532296880002	4	PREVENTIVO	COT-414-05	766,445	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
414-1735: GOI	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMED. II-E	II-E	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO I BIOMEDICO	BIOMEDICO	532247300002	4	PREVENTIVO	INF-414-01	70,800	INSPECCIONES Y CONTROL DE VALORES REFERENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO COMPONENTES.	2024
403-826: REGI	422	SAN PEDRO DE CHUNAN	I-1	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLE BIOMEDICO	BIOMEDICO	532298201113	5	PREVENTIVO	cotización	1,390	1) REVISAR SISTEMA DE AGUA. 2) REVISAR SISTEMA ELEC-ELÉCTRICO. 3) VERIFICAR HERMETICIDAD. 4) LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA. 5) PRUEBAS DE INGRESO DE COMPRESORA	2023
406-829: REGI	478	RIO VENADO	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECANIC	ELECTROMECANICO	112255640095	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829: REGI	479	SANTO DOMINGO DE MARANKARI	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECANIC	ELECTROMECANICO	112255640096	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2024
406-829: REGI	518	SAN CARLOS ALTO ENE	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECANIC	ELECTROMECANICO	112255640109	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
											DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--

406-829- REGI	484	ALTO PAURELI	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640097	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	468	MICAELA BASTIDAS MORALES	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640098	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	6878	POTOSINI	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640099	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	498	PITOCUNA	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640100	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	501	ALTO PITOCUNA	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640101	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	503	UNION CUVIRIARI	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640102	2	PREVENTIVO	054-EPAES/HYO-2C	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	514	FE Y ALEGRIA LA PRIMAVERA	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640103	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	472	OVIRI	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640104	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	462	POYENI	I-3	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640105	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	463	BOCA CHEMBO	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640106	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	464	IMPANERIARI	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640107	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	465	CAPTIRI	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640108	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	0	---	SIN CATE	REFRIGERADORA CONGELADORA	ELECTROMECA	112260390111	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	475	CAPERUSIA	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640110	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	7197	VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA	I 2	RETRIGRIDADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112235640111	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	460	BETANIA	I-3	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640112	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	16912	VILLA PROGRESO DE EDEN	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640113	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	474	QUITENI	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640114	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	470	SAN MIGUEL DE OTICA	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECA	SO ELECTROMECA	112255640115	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE 	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L [2022, 2023, 2024]
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	--

406-829- REGI	515	YAVIRO	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640116	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	16906	GLORIABAMBA	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640117	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	16911	BUENOS AIRES	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640118	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	13863	ALTO VILLA VICTORIA	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640119	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	459	CUSHIRENI	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640120	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	513	QUEMPIRI	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640121	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	471	CUTIVIRENI	I-2	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640122	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	512	TUNONTUARI RIO ENE	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640123	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	511	SAN JUAN DE MANTARO	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640124	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA RILIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	510	FLORIDA	I-1	REFRIGERADORA FOTOVOLTAICA (SO ELECTROMECHANICA)	SO ELECTROMECHANICA	112255640125	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	468	MICAELA BASTIDAS MORALES	I-1	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390103	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	518	SAN CARLOS ALTO ENE	I-1	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390104	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	472	OVIRI	I-2	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390105	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	463	BOCA CHEMBO	I-2	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390106	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	481	SHEVOJA	I-1	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390107	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	484	ALTO PAURELI	I-1	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390108	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	498	PITOCUNA	I-2	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390109	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	7187	VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA	I-2	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390110	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	6878	POTSOTENI	I-1	CONGELADORA FOTOVOLTAICA (SOL/ ELECTROMECHANICA)	SOL/ ELECTROMECHANICA	112260390102	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	850	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE 	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TECNICO DEL TDR / N° COTIZACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---

406-829- REGI	500	ADTI	I-2	REFRIGERADORA Y CONGELADORA F/ ELECTROMECHANICA	112255570032	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	6879	UNION PUERTO ASHANINKA	I-1	REFRIGERADORA Y CONGELADORA F/ ELECTROMECHANICA	112255570033	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	466	SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI	I-1	REFRIGERADORA Y CONGELADORA F/ ELECTROMECHANICA	112255570034	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	15914	SELVA DE ORO	I-1	REFRIGERADORA Y CONGELADORA F/ ELECTROMECHANICA	112255570035	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	482	HUANTASHIRI	I-2	REFRIGERADORA Y CONGELADORA F/ ELECTROMECHANICA	112255570036	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	532281970029	2	PREVENTIVO	0002-2022-GR/0II	9,600	<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE CONTROL CON PRUEBAS DEL SISTEMA SOFTWARE Y HARDWARE • CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE PAMI, SOP2, RESPIRACION, TEMPERATURA, ECG, IMPRESIÓN Y REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE CONTROL CON PRUEBAS DEL SISTEMA SOFTWARE Y HARDWARE 	2024
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	532281970030	2	PREVENTIVO	0002-2022-GR/0II	9,600	<ul style="list-style-type: none"> • CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE PAMI, SOP2, RESPIRACION, TEMPERATURA, ECG, IMPRESIÓN Y ESTADO DE CABLE RAMAL DE ECG Y CHUPONES DE CONTACTO 	2024
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES BIOMEDICO	532234770015	2	PREVENTIVO	0002-2022-GR/0II	4,620	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO • VERIFICACION DE TENSIONES DE ALIMENTACION Y CONEXIONES ELECTRICAS DE FUNCIONES Y MANTENIMIENTO EN PANEL DE MANDO 	2025
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	DESFIBRILADOR	532230010011	2	PREVENTIVO	0002-2022-GR/0II	9,920	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CARGA DE BATERÍA DE RESPALDO • CAMBIO DE CARBURADOR 	2025
406-829- REGI	484	ALTO PAURELI	I-1	MOTOCICLETA	678268000099	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,248	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODALES 	2024
406-829- REGI	484	ALTO PAURELI	I-1	TRIMOTO DE CARGA	678297250005	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	3,238	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS Y RETROCESO • CAMBIO DE MUELLES • CAMBIO DE CARBURADOR 	2024
406-829- REGI	487	SANTA MARIA	I-1	MOTOCICLETA DE 150 CM3	678268000098	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,248	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODALES 	2024
406-829- REGI	498	PTOCUINA	I-2	MOTOCICLETA DE 150 CM3	678268000097	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,248	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODALES 	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL NIGA ARAKARI	II-1	VENTILADOR VOLUMETRICO	532298550014	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	36,000	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LA TABLETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO. • CAMBIO DE CARBURADOR 	2024
406-829- REGI	7187	VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA	I-2	MOTOCICLETA DE 200 cm3	678268000104	5	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,248	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODALES • CAMBIO DE CARBURADOR 	2024
406-829- REGI	7187	VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA	I-2	TRIMOTO DE CARGA	678297250008	5	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	3,238	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS Y RETROCESO • CAMBIO DE MUELLES 	2024
412-1615- GOI	700	CHONGOS ALTO	I-3	LAMPARA CUALITICA	532270940006	2	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00.	3,000	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO DE LAMPARA CUALITICA, VERIFICACION DEL ESTADO DE CARGA DE BATERIA, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRIC • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERIA • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS 	2024
407-830- REGI	541	CARAPACHO	I-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTI BIOMEDICO	532230960039	3	PREVENTIVO	830-011	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO 	2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	LUSTRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL ELECTROMECHANICA	252242930003	9	PREVENTIVO	830-014	500	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, FUNTE DE ALIMENTACION , CAMBIO DE ESCOBILLA, REVISION GENERAL DEL MOTOR Y MANIVELAS Y CONTROLES, VERIFICACION DE LA FRISA O JEBE PROTECTOR AJUSTE DE CONECTORES ELÉCTRICOS 	2024
406-829- REGI	6877	CHONTAKIARI	I-1	REFRIGERADORA O CONGELADORA F/ ELECTROMECHANICA	112255570031	3	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,400	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TERMOSTATO 	2025
408-1224- REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	MICROSCOPIO (OTROS)	532278560071	7	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	700	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRASTACION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO 	2025
408-1224- REC	719	PILCOMAYO	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTI BIOMEDICO	532230960022	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA, OBJETIVOS Y CALIBRACION 	2024
408-1224- REC	629	SAPALLANGA	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTI BIOMEDICO	532230960025	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD 	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TOR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMICIA MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
408-1224: REGI	609	AZAPAMPA	I-2	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960676	2	PREVENTIVO	INF. Nº029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REGI	727	LA LIBERTAD	I-4	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960627	2	PREVENTIVO	INF. Nº029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REGI	751	ORCOTUNA	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960619	2	PREVENTIVO	INF. Nº029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REGI	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470137	5	CORRECTIVO	INF. Nº029-2023-G	600	CAMBIO DE TAMPER	2026
408-1224: REGI	629	SAPALLANGA	I-3	UNIDAD DENTAL PORTATIL	BIOMEDICO	532298210005	6	CORRECTIVO	INF. Nº029-2023-G	1,400	MANTENIMIENTO DE TARJETA, CAMBIO DE FOCOS, CAMBIO JERINGA TRIPLE, LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. CALIBRACION DEL EQUIPO.	2024
401-824: REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCTE CLINIK H-E	II-E	VIDEO BRONCOSCOPIO	BIOMEDICO	532298680001	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	30,000	COMPONENTES ELECTRICOS. CALIBRACION DEL EQUIPO.	2023
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ASPIRADOR DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120128	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	500	VERIFICACION DE CONTROLES DE PANEL	2024
408-1224: REGI	729	PUESTO DE SALUD UNAS	I-2	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960587	3	PREVENTIVO	INF. Nº029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
406-829: REGI	0 ---		SIN CATE	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECHANICO	462265070012	6	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	60 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL GENERADOR 5) CAMBIO DE MANEJERAS DE AGUA 7) PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL	2024
406-829: REGI	469	PUERTO OCOPA	I-3	LAMPARA CIALITICA RODABLE	BIOMEDICO	532270940010	6	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,000	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA TARJETA ELECTRONICA.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	LAMPARA CIALITICA TIPO LED DE TEC BIOMEDICO	BIOMEDICO	532270940012	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO.	2024
406-829: REGI	24569 ---		SIN CATE	TRIMOTO DE CARGA	VEHICULO	678297250009	5	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	3,238	CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS Y RETROCESO EL SISTEMA MECANICO DEL EQUIPO.	2024
406-829: REGI	473	SAN VICENTE DE CANAAN	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCUL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560225	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES BIOMEDICO	BIOMEDICO	532234770014	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,620	VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACION DE TENSIONES DE ALIMENTACION Y CONEXIONES ELECTRICAS	2025
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES BIOMEDICO	BIOMEDICO	532234770015	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,620	VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACION DE TENSIONES DE ALIMENTACION Y CONEXIONES ELECTRICAS	2025
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ASPIRADOR DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120127	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	500	VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO OBSTRUIDO.	2024
406-829: REGI	438	TZIJUARI	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140011	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO ENGRANAJES.	2025
406-829: REGI	473	SAN VICENTE DE CANAAN	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140015	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO ENGRANAJES.	2025
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	VIDEO LARINGOSCOPIO	BIOMEDICO	532298680001	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO.	2024
406-829: REGI	434	MAZAMARI	I-4	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112236140041	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERIA DE DRENAJO. LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLIT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532204420001	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTR BIOMEDICO	BIOMEDICO	532269040015	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	3,000	COMPONENTES ELECTRICOS.	2024
406-829: REGI	0 ---		SIN CATE	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112261880097	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) REVISAR SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPERATURA 2) REVISAR SISTEMA TAMAR DE 3) VERIFICAR VENTILADOR Y COMPRESOR 4) LIMPIEZA, INTERNA.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970025	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	9,600	TOUCH SCROLL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RAMAL DE ECG CON TRONCAL	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970026	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,500	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DEL SENSOR DE SATURACION. OXIGENO, BRAZALETE Y CABLE ECG. VERIFICACION DEL MONITOR Y LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970027	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DEL SENSOR DE SATURACION. OXIGENO, BRAZALETE Y CABLE ECG. VERIFICACION DEL MONITOR Y LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TECNICO DEL TOR / N° COTIZACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
4112-1615: GOI	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLET	BIOMEDICO	532258200005	4	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00:	7,200	MANEJAR LAS PIEZAS ODONTOLÓGICAS 2. LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DE UNIDAD 3. VERIFICACIÓN DEL CONTROL DEL FLUJO DE AGUA EN LA ESCUPIDENA. OPERATIVIDAD DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA, LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO AL INTERIOR DEL EQUIPO, REVISAR EL ESTADO DE LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO, REALIZAR LA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA • LIMPIEZA DE TARIETAS DE CONTROL. MANDOS PERILLAS DE CONTROL, SWITCH. (DE SER NECESARIO REEMPLAZAR)	2024
4112-1615: GOI	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	MONITOR MULTI PARAMETRO DE G P	BIOMEDICO	532281970002	3	PREVENTIVO	COTIZACION N° 00:	4,461	• LIMPIEZA DE TARIETAS DE CONTROL. MANDOS PERILLAS DE CONTROL, SWITCH. (DE SER NECESARIO REEMPLAZAR)	2024
407-830: REGI	601	ULCUMAYO	I-3	CENTRIFUGA PARA TUBOS CAPILARES	BIOMEDICO	532220490018	3	PREVENTIVO	830-030	1,200	• VERIFICACIÓN DE LOS CARBONES DEL MOTOR (DE SER NECESARIO REEMPLAZAR). 3) REALIZACIÓN DE CARGA INTERNA DE BATERIA SENSOR POR GOTEY Y DE PRESIÓN	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020031	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	4) PRUEBAS DE PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	DESTILADOR DE AGUA	BIOMEDICO	532230630003	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1) DESMONTAJE DE LA UNIDAD Y SISTEMA DE LA IMPRESIÓN. TARIETA ELECTRONICA DE CONTROL Y DE PROCESAMIENTO. 3) VERIFICACIÓN Y 2) MANTENIMIENTO DE LA CALIBRADO DE POTENCIA DE FOCOS, AJUSTE DE ENBRAGUES	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	LAMPARA CIALITICA DE TECHO	BIOMEDICO	532270941162	6	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	15,000	AJUSTE DE LOS BRAZOS OSCILANTES	2024
403-826: REGI	403	MUQUILAYUO	I-2	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532258200035	6	PREVENTIVO	cotizacion	1,390	1) REVISAR SISTEMA DE AGUA 2) REVISAR SISTEMA ELEC- ELECTRICO 3) PRUEBAS DE INGRESO DE COMPRESORA 4) LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5) PRUEBAS DE INGRESO DE COMPRESORA	2023
403-826: REGI	385	MARCO	I-2	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532258200036	6	PREVENTIVO	cotizacion	3,000	1) REVISAR SISTEMA DE AGUA 2) REVISAR SISTEMA ELEC- ELECTRICO 3) PRUEBAS DE INGRESO DE COMPRESORA 4) LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5) PRUEBAS DE INGRESO DE COMPRESORA	2023
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	DESFIBRILADOR	BIOMEDICO	532230010008	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,500	2) SUSTITUCION DE LA SANALETICA. 3) REVISION Y AUTOMATIZACION DEL SEMI AUTOMATICO. 4) MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESO REMOTO AL DESFIBRILADOR.	2024
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000099	4	PREVENTIVO	cotizacion	3,000	3) REVISION DE SISTEMA FRENOS 4) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL VEHICULO 5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE VENTILACION 6) VERIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA Y RADIADOR 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION 8) PRUEBAS DE COMPRESION DEL MOTOR	2023
403-826: REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000080	4	PREVENTIVO	cotizacion	3,000	5) PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL VEHICULO 6) VERIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA Y RADIADOR 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION 8) PRUEBAS DE COMPRESION DEL MOTOR	2023
404-827: REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE S P	BIOMEDICO	532281970034	1	PREVENTIVO	0002-2022-GR/DII	9,600	REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE CONTROL CON PRUEBAS DEL SISTEMA SOFTWARE Y HARDWARE CALIBRACION DE PARÁMETROS DE PANI, SOP2, RESPIRACION, TEMPERATURA, ECG, IMPRESIÓN Y LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBA DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.). - VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE PARTES DEL EQUIPO.	2025
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE ELECTROMECANICA		112255720001	3	PREVENTIVO	830-014	3,000	- MANTENIMIENTO DE LA TAPA ESPUMADA DEL EQUIPO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, DE BISAGRAS – - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. - VERIFICACIÓN DE SENSORES, MOTOR, BOMBA DE PRESIÓN Y BOMBA DE VACÍO. - LIMPIEZA DE MÓDULO ÓPTICO.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE F	BIOMEDICO	532208120059	2	PREVENTIVO	830-014	1,500	• LIMPIEZA DE TARIETAS DE CONTROL. MANDOS PERILLAS DE CONTROL, SWITCH (DE SER NECESARIO REEMPLAZAR)	2024
407-830: REGI	537	CARHUAMAYO	I 3	CENTRIFUGA PARA TUBOS	BIOMEDICO	532220490017	3	PREVENTIVO	830-012	1,200	• VERIFICACIÓN DE LOS CARBONES DEL MOTOR (DE SER NECESARIO REEMPLAZAR). • LIMPIEZA DEL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS • VERIFIQUE EL INDICADOR DE CARGA DE LA BATERIA • PRUEBA DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	BIOMEDICO	532230960038	3	PREVENTIVO	830-014	1,500	PROTECCIONES, ETC; REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTACTOS, REVISIÓN DE LA BATERÍA Y/O CAMBIO DE SER NECESARIO.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO	BIOMEDICO	532281970005	3	PREVENTIVO	830-005	3,968		2023
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	LARINGOSCOPIO	BIOMEDICO	532272090034	3	PREVENTIVO	830-014	900	REVISIÓN DE GENERAL DEL EQUIPO Y SUS PARTES. VERIFICACIÓN DE LAS BATERÍAS, MANGO, VALVA, BOMBILLOS, ACOPLER MANGO-VALVA Y LIMPIEZA DE LOS CONTACTOS	2024
407-830: REGI	604	TAMBO	I-2	CONDUCTIMETRO - CONDUCTIVIMET	ELECTROMECANICO	602219170006	4	PREVENTIVO	830-018	400	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y SUS PARTES REVISIÓN DE LOS MEDIDORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA, MEDIDORES DE RESISTENCIA, CAMBIO DE BATERÍAS, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LOS MANDOS DE CONTROL.	2023



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TECNICO DEL TDR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
407-830: REGI	551	ONDORES	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650039	4	PREVENTIVO	830-009	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	601	ULCUMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650040	4	PREVENTIVO	830-019	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650041	4	PREVENTIVO	830-005	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	538	LLAUPÍ	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650042	4	PREVENTIVO	830-008	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	ASPIRADORA DE SECRECIONES PORT: VEHICULO	BIOMEDICO	532208120057	3	PREVENTIVO	830-014	1,000	-LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. -VERIFICACIÓN DE SENSORES, MOTOR, BOMBA DE PRESIÓN Y BOMBA DE VACÍO. -LIMPIEZA DEL MÓDULO ÓPTICO. ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PIEZAS MÓVILES, MANGUERAS Y CABLES; VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD SE ABRA CORRECTAMENTE, VERIFICACIÓN DE LAS MANGUERAS ESTÉN LIBRES DE FUGAS ASÍ COMO DE REVISAR QUE EL CABLEADO NO TENGA ROTURAS O CORTES. -REALIZAR LA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS PARTES FIJAS Y MÓVILES. -REALIZAR LA LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS RUEDAS ETC.	2024
407-830: REGI	537	CARHUAMAYO	I-3	COMPRESORA DE AIRE DE 1 HP (USO BIOMEDICO)	BIOMEDICO	532222870008	4	PREVENTIVO	830-012	800	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	BIOMEDICO	532271400006	4	PREVENTIVO	830-014	1,000	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2024
407-830: REGI	604	TAMIBOS	I-2	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650030	4	PREVENTIVO	830-018	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	607	PISCURURAY	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650031	4	PREVENTIVO	830-010	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	536	HUAYRE	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650032	4	PREVENTIVO	830-006	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	558	ACANCOCHA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	BIOMEDICO	532266650033	4	PREVENTIVO	830-001	250	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN APROPIADA DE (CARGADOR Y BATERÍA RECARGADO). ENCONTRARSE DETERIORADO.	2023
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	THERMA ELECTRICA DE 80 L	ELECTROMECHANIC	112271780007	7	CORRECTIVO	830-014	500	TÉCNICAS DEL COMPONENTE DEL EQUIPO EN MANTENIMIENTO. CAMBIO DE TERMOSTATOS ELÉCTRICOS Y CALIBRACIÓN A LAS CONDICIONES DEL TRABAJO, ADEMÁS CAMBIO DE LOS MANÓMETROS DE LA THERMA	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	THERMA ELECTRICA DE 80 L	ELECTROMECHANIC	112271780008	7	CORRECTIVO	830-014	500	TÉCNICAS DEL COMPONENTE DEL EQUIPO EN MANTENIMIENTO. CAMBIO DE TERMOSTATOS ELÉCTRICOS Y CALIBRACIÓN A LAS CONDICIONES DEL TRABAJO, ADEMÁS CAMBIO DE LOS MANÓMETROS DE LA THERMA	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	DESTILADOR DE AGUA 2 L POR HORA	ELECTROMECHANIC	532230630004	8	PREVENTIVO	830-014	1,800	VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES, REALIZAR LIMPIEZA DE TUBO TRINOCULAR, LOS OCULARES, OBJETIVO Y DIAFRAGMA, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
407-830: REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAM BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560017	4	PREVENTIVO	830-005	3,500	CAMBIO DE INYECTORES, CONEXIONES, EMPAQUES, CAMBIO DE REFRIGERANTE DEL MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y PETRÓLEO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 700 CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA, OBJETIVOS Y CALIBRACION 7,000 CAMBIO DE ILLUMINARIAS UV ULTRA VIOLETAS Y EXTRACTOR DE AIRE 5,000 LIMPIEZA DE ZONDA, CAMARAS, AGUAS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2023
406-829: REGI	0	---	SIN CATE	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIP ELECTROMECHANIC	ELECTROMECHANIC	112260390115	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	CAMBIO DE INYECTORES, CONEXIONES, EMPAQUES, CAMBIO DE REFRIGERANTE DEL MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y PETRÓLEO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 700 CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA, OBJETIVOS Y CALIBRACION 7,000 CAMBIO DE ILLUMINARIAS UV ULTRA VIOLETAS Y EXTRACTOR DE AIRE 5,000 LIMPIEZA DE ZONDA, CAMARAS, AGUAS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2024
406-829: REGI	0	---	SIN CATE	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIP ELECTROMECHANIC	ELECTROMECHANIC	112260390116	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	CAMBIO DE INYECTORES, CONEXIONES, EMPAQUES, CAMBIO DE REFRIGERANTE DEL MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y PETRÓLEO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 700 CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA, OBJETIVOS Y CALIBRACION 7,000 CAMBIO DE ILLUMINARIAS UV ULTRA VIOLETAS Y EXTRACTOR DE AIRE 5,000 LIMPIEZA DE ZONDA, CAMARAS, AGUAS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	Nº INFORME TÉCNICO DEL TDR / Nº COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
------------------	---------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---

406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390114	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	EQUIPO EN ESTADO OPERATIVO, MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO Y USO. • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2026
406-829- REGI	10502	BELLA ESPERANZA	I-1	REFRIGERADORA Y CONGELADORA FI ELECTROMECHANICI	112255570037	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	509	SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARI	I-1	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390117	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	490	LLAYLLA	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390118	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	435	CAPIRUSHARI	I-2	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390119	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	436	PUEBLO LIBRE DE PAURIALI	I-2	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390120	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	437	PANGA	I-2	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390121	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAI ELECTROMECHANICI	112260390131	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	0 ---		SIN CATE	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAI ELECTROMECHANICI	112260390132	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2025
406-829- REGI	467	SHIMA	I-2	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAI ELECTROMECHANICI	112260390133	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	516	PUERTO ROCA	I-2	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAI ELECTROMECHANICI	112260390140	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390135	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	485	RIO NEGRO	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390136	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	469	PUERTO OCOPA	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390137	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	479	SAN VICENTE DE CANAAN	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390138	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	0 ---		SIN CATE	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAI ELECTROMECHANICI	112260390139	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	492	SANTA ROSITA	I-2	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390122	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	493	MARIPOSA	I-2	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390123	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	2024
406-829- REGI	438	TZIRIARI	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	112260390124	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	DESARMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TECNICO DEL TOR / N° COTIZACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
------------------	---------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---

406-829- REGI	439	SAN CRISTOBAL	I-1	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI	ELECTROMECAÑICI	112260390125	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	497	RIO CHARI ALTO	I-2	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI	ELECTROMECAÑICI	112260390126	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	499	PUNTE IPOKI	I-2	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI	ELECTROMECAÑICI	112260390127	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	506	UNION CAPIRI	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI	ELECTROMECAÑICI	112260390128	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	467	SHIMA	I-2	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI	ELECTROMECAÑICI	112260390129	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2024
406-829- REGI	485	COVIRIAI	I-3	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAI	ELECTROMECAÑICI	112260390130	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	<ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE • LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 	2025
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	VENTILADOR MECANICO	BIONMEDICO	532298400001	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	12,750	<ul style="list-style-type: none"> • REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO SUMINISTRO DE FILTROS ANTIBACTERIAL (10 UND) LIMPIEZA DE TARIJETAS ELECTRONICAS 	2024
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPSC	BIOMEDICO	532298400002	2	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	8,500	<ul style="list-style-type: none"> • REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO SUMINISTRO DE FILTROS ANTIBACTERIAL (10 UND) LIMPIEZA DE TARIJETAS ELECTRONICAS 	2025
406-829- REGI	485	COVIRIAI	I-3	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPSC	BIOMEDICO	532298400003	2	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	9,500	<ul style="list-style-type: none"> • REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO LIMPIEZA DE TARIJETAS ELECTRONICAS 	2025
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPSC	BIOMEDICO	532298400004	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	12,750	<ul style="list-style-type: none"> • REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO LIMPIEZA DE TARIJETAS ELECTRONICAS 	2024
406-829- REGI	469	PUERTO SCOPA	I-3	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPSC	BIOMEDICO	532298400005	2	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	9,500	<ul style="list-style-type: none"> • REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE Y AGUA, CAMBIO DE TARIJETAS DE CONTROL DEL EQUIPO, CAMBIO DE LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL AREA DE TRABAJO, CAMBIO DE CABLES DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, CAMBIO DE ACCESORIOS DE CONECTORES EN GENERAL. 	2025
406-829- REGI	497	RIO CHARI ALTO	I-2	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200021	4	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	5,000	<ul style="list-style-type: none"> LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. CAMBIO DE FILTRO HIDROPNEUMÁTICO OBTURADO. CALIBRACION DEL EQUIPO LIMPIEZA TARIJET ELECTRONICA AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES • CAMBIO DE CARBURADOR • CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS Y RETROCESO • CAMBIO DE MUELLES 	2024
406-829- REGI	484	ALTO PAURELI	I-1	EQUIPO NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710121	6	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	500	<ul style="list-style-type: none"> SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO TEST DE PRUEBAS EN MODOS VENTILATORIOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SOFTWARE 	2024
406-829- REGI	485	COVIRIAI	I-3	EQUIPO DE BAÑO MARIA DE 10 L	BIOMEDICO	672243310011	6	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,200	<ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE CARBURADOR • CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS Y RETROCESO • CAMBIO DE MUELLES 	2024
406-829- REGI	507	BOCA MANTARO	I-2	TRIMOTO DE CARGA	VEHICULO	678297250004	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	3,238	<ul style="list-style-type: none"> LIMPIEZA DE CAMARA DE ENFRIACION, REVISION DEL GAS PARA EL ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE BISAGRAS, CHAPAS Y EMPAQUES. 	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ULTRACONGELADORA	ELECTROMECAÑICI	112275080001	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	9,600	<ul style="list-style-type: none"> SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO TEST DE PRUEBAS EN MODOS VENTILATORIOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SOFTWARE 	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	VENTILADOR MECANICO	BIOMEDICO	532298550016	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	19,800	<ul style="list-style-type: none"> VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO EN GENERAL; FLUJO, VOLUMEN, SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO TEST DE PRUEBAS EN MODOS VENTILATORIOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SOFTWARE 	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	VENTILADOR MECANICO	BIOMEDICO	532298550017	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	19,800	<ul style="list-style-type: none"> VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO EN GENERAL; FLUJO, VOLUMEN, SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO TEST DE PRUEBAS EN MODOS VENTILATORIOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SOFTWARE 	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	VENTILADOR MECANICO	BIOMEDICO	532298550018	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	19,800	<ul style="list-style-type: none"> VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO EN GENERAL; FLUJO, VOLUMEN, SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO TEST DE PRUEBAS EN MODOS VENTILATORIOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SOFTWARE 	2026
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	ASPIRADORA DE SECRECIONES ELECT	BIOMEDICO	532208120134	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	500	<ul style="list-style-type: none"> VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE PANEL. 	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ARTICULO DAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION **	N° INFORME TECNICO DEL TDR / N° COTIZACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIA MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CAN/ BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020037	1 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ASPIRADOR DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208100132	1 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	500	VERIFICACION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO. PRUEBA DE OPERATIVIDAD. • VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. • VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. • CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO OBSTRUÍDO.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532208120133	1 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	500	• VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. • CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO OBSTRUÍDO.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CAN/ BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020034	1 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2026
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CAN/ BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020035	1 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CAN/ BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020036	1 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2026
406-829- REGI	493	MARIPOSA	I-2	EQUIPO NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710123	6 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO OBSTRUÍDO. CALIBRACION DEL EQUIPO. 3)CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR 4)MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES 5)CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA 6) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL GENERADOR 7) PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECANICO	462265070016	1 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	2,800	68 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL GENERADOR 7) PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	492	SANTA ROSITA	I 2	EQUIPO NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710124	6 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO OBSTRUÍDO. CALIBRACION DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	6876	TOLDOPAMPA	I-2	EQUIPO NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710125	6 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO OBSTRUÍDO. CALIBRACION DEL EQUIPO. 3)REVISION DE SISTEMA FRENO 4)PRUEBAS DE COMPRESION DE MOTOR 5)PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL VEHICULO 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION 4)PRUEBAS DE COMPRESION DEL MOTOR 5)PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL VEHICULO 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION	2024
403-826- REGI	413	PAUCAR APATA	I-1	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000077	4 PREVENTIVO		cotizacion	3,000	6) VERIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA Y RADIADOR 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION 4)PRUEBAS DE COMPRESION DEL MOTOR 5)PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DEL VEHICULO 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION	2023
403-826- REGI	409	APATA	I-3	MOTOCICLETA	VEHICULO	678268000078	4 PREVENTIVO		cotizacion	3,000	6) VERIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA Y RADIADOR 7) REVISION EL EQUIPO DE VENTILACION • CAMBIO DE SUSPENSIONES POSTERIOR Y DELANTE • CAMBIO E INSTALACION DE RODAJES	2023
406-829- REGI	475	CAPERUSA	I-1	MOTOCICLETA DE 125 cm3	VEHICULO	678268000100	6 CORRECTIVO		INFORME TECNICO	2,248	3) LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS DEL EQUIPO. 3) LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCION DE LA MUESTRA. 2) DESMONTAJE DE LOS LENTES OBJETIVOS. 3) LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCION DE LA MUESTRA. 2) DESMONTAJE DE LOS LENTES OBJETIVOS.	2024
403-826- REGI	409	APATA	I-3	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560037	4 PREVENTIVO		cotizacion	1,250	4) PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO. 5) VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 4) MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES 5) CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA 7) PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.	2023
403-826- REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECANICO	462265070008	4 PREVENTIVO		cotizacion	1,200	69 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL GENERADOR 7) PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y/O AJUSTE DE LOS CONECTORES Y/O ADAPTADORES DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE MONITOR DE ECG, S.O.P2 E IMPRESIÓN	2024
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPC BIOMEDICO	BIOMEDICO	532294000003	2 PREVENTIVO		N° 0141 -2023-GRJ	12,750	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 KIT DE 1000 HORAS DE TRABAJO AL EQUIPO	2024
406-829- REGI	423	BELEN	I-1	EQUIPO NEBULIZADOR	BIOMEDICO	532255710122	6 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO OBSTRUÍDO. CALIBRACION DEL EQUIPO. 4) MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES 5) CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA 7) PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.	2024
408-1224- REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	UNIDAD DENTAL PORTATIL	BIOMEDICO	532298210001	7 CORRECTIVO		INF N°029-2023-G	1,400	MANTENIMIENTO DE TARJETA, CAMBIO DE FOCOS, CAMBIO JERINGA TRIPLE, CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA, OBJETIVOS Y CALIBRACION	2024
408-1224- REC	622	HUAYUCACHI	I-3	MICROSCOPIO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560064	7 CORRECTIVO		INF N°029-2023-G	700	CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA, OBJETIVOS Y CALIBRACION • VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y EL ESTADO DE SUS PARTES. • REALIZAR LIMPIEZA DE TUBO TRINOCULAR, LOS OCULARES, OBJETIVO Y DIAFRAGMA, REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.	2025
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560025	9 PREVENTIVO		INFORME TECNICO	1,800	• REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA LUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER. AIRE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA. CAMBIO DE ACEITE 9/4 DE GALON. CAMBIO DE BATERIA REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL. AJUSTE DE CONECTORES ELÉCTRICOS	2024
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	GENERADOR ELECTRICO 5000 W	ELECTROMECANICO	462261830037	6 CORRECTIVO		INFORME TECNICO	1,500	CONTRASTACION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO	2024
406-829- REGI	485	COVIRALI	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIP ELECTROMECANICO	ELECTROMECANICO	112760390099	4 PREVENTIVO		Propuesta N° 123-	1,400	LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS, LIMPIEZA Y REVISION DE TERMOSTATO	2025



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL I (2022, 2023, 2024)
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINIK III-E	III-E	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170024	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	3,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2023
401-824- REGI	753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINIK III-E	III-E	LAMPARA DE HENDIDURA	BIOMEDICO	532271170024	3	PREVENTIVO	COTIZACION N° 52:	3,000	2.INSPECCIÓN DE SOQUETE Y LAMPARA, CONTROL DE ILUMINACIÓN 3.REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO. 4.MANTENIMIENTO Y AJUSTES MECÁNICOS DE LA PORTA MICROSCOPIO.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970033	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DEL SENSOR DE SATURACION , OXIGENO,BRAZALETE Y CABLE ECG.VERIFICACION DEL MONITOR Y LA TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO.PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. ENGRANAJES.	2024
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140003	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	* VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO LOS TIEMPOS Y VELOCIDADES FIJADOS. EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	490	LLAYLLA	I-3	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560210	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	* REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560226	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. * REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	0 ---		SIN CATEGORIA	MICROSCOPIO BINOCULAR CON LENT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560218	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. * REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	0 ---		SIN CATEGORIA	MICROSCOPIO BINOCULAR CON LENT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560219	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. * REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	0 ---		SIN CATEGORIA	MICROSCOPIO BINOCULAR CON LENT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560220	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. * REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	0 ---		SIN CATEGORIA	MICROSCOPIO BINOCULAR CON LENT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560221	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. * REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140005	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	ENGRANAJES. * VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO LOS TIEMPOS Y VELOCIDADES FIJADOS.	2024
406-829- REGI	485	COVIRALI	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140009	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	ENGRANAJES. * VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO LOS TIEMPOS Y VELOCIDADES FIJADOS.	2024
406-829- REGI	490	LLAYLLA	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140010	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	ENGRANAJES. * VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO LOS TIEMPOS Y VELOCIDADES FIJADOS.	2025
406-829- REGI	469	PUERTO OCOPA	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140016	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	* VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO LOS TIEMPOS Y VELOCIDADES FIJADOS.	2024
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112236140031	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	* LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO. * LIMPIEZA DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112236140028	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	* LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO. * LIMPIEZA DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICO	ELECTROMECHANICO	112236140033	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,780	* LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO. * LIMPIEZA DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
408-1224- REC	619	HUACRAPUQUIO	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650320	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
408-1224- REC	608	CHILCA	I-4	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650321	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
408-1224- REC	408-1224- REC	750	MATAHUO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960813	1	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2025
408-1224- REC	617	RETAMA BAJA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650318	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
408-1224- REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650327	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
408-1224- REC	612	CHUPURO	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650324	1	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2025
408-1224- REC	713	BATANYACU	I-2	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960814	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224- REC	608	CHILCA	I-4	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200025	4	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	1,400	MANTENIMIENTO DE TARJETA, CAMBIO DE FOCOS, CAMBIO JERINGA TRIPLE,	2024
408-1224- REC	676	COCHAS	I-2	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960585	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024




UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---

408-1224: REC	620 HUANCAN	HEMOGLOBINOMETRO	I-3	BIOMEDICO	532266650277	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200 LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	633 MIRAFLORES	HEMOGLOBINOMETRO	I-1	BIOMEDICO	532266650304	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200 LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	745 ACO	HEMOGLOBINOMETRO	I-2	BIOMEDICO	532266650305	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200 LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	666 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO F	I-3	BIOMEDICO	532250000022	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	6,000 LIMPIEZA TECLADO, TRANSDUCTOR, ACTUALIZACION DE SOFTWARE,	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960609	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960610	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960611	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960612	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	705 JUSTICIA PAZ Y VIDA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960613	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	705 JUSTICIA PAZ Y VIDA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960614	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	611 LA ESPERANZA	BALANZA PEDIATRICA	I-2	BIOMEDICO	602208560475	4 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	250 SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	620 HUANCAN	BALANZA PEDIATRICA	I-3	BIOMEDICO	602208560460	4 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	250 SERVICIO DE CALIBRACION Y LIMPIEZA	2024
408-1224: REC	622 HUAYUCACHI	HEMOGLOBINOMETRO	I-3	BIOMEDICO	532266650262	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200 LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	611 LA ESPERANZA	HEMOGLOBINOMETRO	I-2	BIOMEDICO	532266650263	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200 LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO	I-4	BIOMEDICO	532250000024	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	6,000 LIMPIEZA TECLADO, TRANSDUCTOR, ACTUALIZACION DE SOFTWARE,	2024
408-1224: REC	714 JUAN PARRA DEL RIEGO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-3	BIOMEDICO	532230960606	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	678 COMAS	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-3	BIOMEDICO	532230960607	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	672 ANDAMARCA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-2	BIOMEDICO	532230960608	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	705 JUSTICIA PAZ Y VIDA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960609	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	685 HEROINAS TOLEDO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-1	BIOMEDICO	532230960610	1 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2025
408-1224: REC	722 SAN AGUSTIN DE CAJAS	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-3	BIOMEDICO	532230960617	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	666 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-3	BIOMEDICO	532230960629	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	629 SAPALLANGA	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO F	I-3	BIOMEDICO	532230960623	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	6,000 LIMPIEZA TECLADO, TRANSDUCTOR, ACTUALIZACION DE SOFTWARE,	2024
408-1224: REC	711 SAÑOS CHICO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-1	BIOMEDICO	532230960672	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	706 SAÑOS GRANDE	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-1	BIOMEDICO	532230960673	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	667 MATICHACRA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-2	BIOMEDICO	532230960673	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	705 JUSTICIA PAZ Y VIDA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960618	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	671 DAVID GUERRERO DUARTE	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960580	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	714 JUAN PARRA DEL RIEGO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-4	BIOMEDICO	532230960581	2 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	719 PILCOMAYO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-3	BIOMEDICO	532230960582	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	751 ORCOTUNA	MESA DE PARTOS	I-3	MOBILIARIO	536458570012	7 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	850 SERVICIO DE CALIBRACION Y LUBRICACIÓN DE LA MESA	2025
408-1224: REC	672 HUAYUCACHI	MESA DE PARTOS	I-3	MOBILIARIO	536458570017	7 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	850 SERVICIO DE CALIBRACION Y LUBRICACIÓN DE LA MESA	2025
408-1224: REC	629 SAPALLANGA	MESA DE PARTOS	I-3	MOBILIARIO	536458570016	7 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	850 SERVICIO DE CALIBRACION Y LUBRICACIÓN DE LA MESA	2025
408-1224: REC	620 HUANCAN	MESA DE PARTOS	I-3	MOBILIARIO	532220490069	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	1,100 LIMPIEZA TARIETA	2024
408-1224: REC	678 COMAS	CENTRIFUGA PARA TUBOS	I-3	BIOMEDICO	532230960557	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	750 MANTAHUO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-1	BIOMEDICO	532230960557	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	666 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-3	BIOMEDICO	532230960560	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	673 PUCACCOCHA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-2	BIOMEDICO	532230960538	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	709 UNUITO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-1	BIOMEDICO	532230960540	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	747 QUICHA GRANDE	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-1	BIOMEDICO	532230960562	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	719 PILCOMAYO	AMBULANCIA URBANA CON EQUIPAJ VEHICULO	I-3	VEHICULO	678200500013	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	CAMBIO DE FILTRO, ACEITE, VERIFICACION DE CAJAS DE FAJAS, AFINAMIENTO Y CALIBRACION, MEDIDAS	2024
408-1224: REC	671 DAVID GUERRERO DUARTE	VEHICULO	I-4	VEHICULO	678200500014	3 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	CAMBIO DE FILTRO, ACEITE, VERIFICACION DE CAJAS DE FAJAS, AFINAMIENTO Y CALIBRACION, MEDIDAS	2024
408-1224: REC	727 LA LIBERTAD	EQUIPO ECOGRAFO RODABLE CON DT	I-4	BIOMEDICO	5322666500019	3 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	34,000 DE COMPRESION	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	CUNA DE CALOR RADIANTE	I-4	BIOMEDICO	532227630029	6 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	10,000 LIMPIEZA TECLADO, TRANSDUCTOR, ACTUALIZACION DE SOFTWARE,	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	CUNA DE CALOR RADIANTE	I-4	BIOMEDICO	532227630030	6 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	7,000 PINTADO, CAMBIO DE FORRO, CINTA METRICA	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	CUNA DE CALOR RADIANTE	I-4	BIOMEDICO	532227630031	6 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	7,000 PINTADO, CAMBIO DE FORRO, CINTA METRICA	2025
408-1224: REC	608 CHILCA	CUNA DE CALOR RADIANTE	I-4	BIOMEDICO	532227630032	6 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	7,000 PINTADO, CAMBIO DE FORRO, CINTA METRICA	2025
408-1224: REC	671 DAVID GUERRERO DUARTE	MESA DE PARTOS	I-4	MOBILIARIO	536458570011	6 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	7,000 PINTADO, CAMBIO DE FORRO, CINTA METRICA	2024
408-1224: REC	610 AUQUIMARCA	CUNA DE CALOR RADIANTE	I-3	BIOMEDICO	532227630033	6 CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	850 SERVICIO DE CALIBRACION Y LUBRICACIÓN DE LA MESA	2024
408-1224: REC	610 AUQUIMARCA	HEMOGLOBINOMETRO	I-3	BIOMEDICO	532266650293	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	7,000 PINTADO, CAMBIO DE FORRO, CINTA METRICA	2024
408-1224: REC	631 COCHARCAS	HEMOGLOBINOMETRO	I-1	BIOMEDICO	532266650294	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200 LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	745 ACO	HEMOGLOBINOMETRO	I-2	BIOMEDICO	532266650296	4 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200 LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	608 CHILCA	MESA DE PARTOS	I-1	MOBILIARIO	536458570010	5 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	850 SERVICIO DE CALIBRACION Y LUBRICACIÓN DE LA MESA	2024
408-1224: REC	614 SOCOOS	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GI	I-1	MOBILIARIO	536427150219	5 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300 SERVICIO DE PINTADO, LIJADO, CAMBIO DE GARRUCHAS	2024
408-1224: REC	626 RAQUINA	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GI	I-1	MOBILIARIO	536427150220	5 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300 SERVICIO DE PINTADO, LIJADO, CAMBIO DE GARRUCHAS	2024
408-1224: REC	627 JATUN SUCLLA	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GI	I-1	MOBILIARIO	536427150221	5 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300 SERVICIO DE PINTADO, LIJADO, CAMBIO DE GARRUCHAS	2024
408-1224: REC	628 JOTOS DE MAYO	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GI	I-1	MOBILIARIO	536427150222	5 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300 SERVICIO DE PINTADO, LIJADO, CAMBIO DE GARRUCHAS	2024
408-1224: REC	18190 JHO DE MAYO	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORI	I-1	BIOMEDICO	532230960606	2 PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IMPES3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TOR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
408-1224: REC	751	ORCOTUNA	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960769	1	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2025
408-1224: REC	713	BATANYACU	I-2	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960790	1	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2025
408-1224: REC	633	MIRAFLORES	I-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960804	1	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2025
408-1224: REC	687	MATAHUASI	I-3	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960536	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	727	LA LIBERTAD	I-4	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960547	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
406-829: REGI	490	LLAYLLA	I-3	CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490063	3	PREVENTIVO	Propuesta N°. 123-	2,800	LUBRICACION DE EJES DE MOTOR LUBRICACION DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA	2025
406-829: REGI	506	UNION CAPIRI	I-3	CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS	BIOMEDICO	532220490064	3	PREVENTIVO	Propuesta N°. 123-	2,800	LUBRICACION DE EJES DE MOTOR LUBRICACION DE SISTEMA DE APERTURA DE TAPA	2025
406-829: REGI	0	---	SIN CATE	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA	BIOMEDICO	532220790001	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	INCUBADORA PARA BIOLÓGICOS VAP	BIOMEDICO	532269040016	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS. • LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO. • LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829: REGI	485	COVIRALI	I-3	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECANICA	ELECTROMECANICA	112236140030	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829: REGI	0	---	SIN CATE	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCUL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560212	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829: REGI	460	BETANIA	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCUL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560213	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829: REGI	469	PUERTO OCOPA	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCUL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560214	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829: REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCUL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532278560215	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,200	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIA ELECTROMECANICA	ELECTROMECANICA	112267820094	2	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,500	1)CAMBIO SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPOERATURA DESCONGELAMIENTO 3)CAMBIO DE VENTILADOR Y COMPRESOR ESTADO DE CABLE RAMAL DE ECG Y CHIPONES DE CONTACTO VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532234770013	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,620	VERIFICACION DE TENSIONES DE ALIMENTACION Y CONEXIONES ELECTRICAS	2025
408-1224: REC	680	RACRACALLA	I-2	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960602	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	745	ACO	I-2	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960603	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	685	HEROINAS TOLEDO	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960603	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	719	PILCOMAYO	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650281	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	622	HUATUCACHI	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650282	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	611	LA ESPERANZA	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650283	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960591	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	705	JUSTICIA PAZ Y VIDA	I-4	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960592	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	672	ANDAMARCA	I-2	ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOM BIOMEDICO	BIOMEDICO	532205280003	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	5,000	LIMPIEZA DE ZONDA, CAMARAS, AGUJAS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE	2024
408-1224: REC	608	CHILCA	I-4	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650315	5	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	300	SERVICIO DE CALIBRACION	2024
408-1224: REC	614	SOCOS	I-3	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	600206520356	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	624	PUCARA	I-3	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650301	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	615	CULLHUAS	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650302	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	635	VIQUES	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650311	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	631	COCHARCAS	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650311	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	632	MULCHACA	I-1	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650312	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	12469	CHUAMBA	I-1	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960531	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	MESA DE PARTOS	BIOMEDICO	532230960531	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	SERVICIO DE CALIBRACION Y LUBRICACIÓN DE LA MESA	2024
408-1224: REC	611	LA ESPERANZA	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650269	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACION	2024
408-1224: REC	751	ORCOTUNA	I-3	MICROSCOPIO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560098	4	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	700	CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA, OBJETIVOS Y CALIBRACION	2026
408-1224: REC	608	CHILCA	I-3	MICROSCOPIO (OTROS)	BIOMEDICO	532278560098	4	CORRECTIVO	INF. N°029-2023-G	700	CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ HALOGENA, OBJETIVOS Y CALIBRACION	2026
408-1224: REC	15577	NIUEVO OCCORO	I-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960596	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	741	CEBRUJO	I-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960597	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL L (2022, 2023, 2024)
408-1224: REC	740	ANTARPA	I-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960598	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	737	LAMPA	I-2	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960599	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	736	PARIAHUANCA	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960600	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	621	HUARI	I-2	HEMOGLOBINOMETRO	BIOMEDICO	532266650284	4	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA, SISTEMA DE CALIBRACIÓN	2024
408-1224: REC	613	CARIHUAPACHA	I-1	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GIMOLUARIO	BIOMEDICO	536427150238	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	300	SERVICIO DE PINTADO, LIJADO, CAMARAS, AGUJAS, ACTUALIZACION DE SOFWAR	2024
408-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTO BIOMEDICO	BIOMEDICO	532205260002	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	5,000	LIMPIEZA DE ZONDA, CAMARAS, AGUJAS, ACTUALIZACION DE SOFWAR	2024
408-1224: REC	724	SAN JERONIMO	I-3	ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMAT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532202400004	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	5,000	LIMPIEZA DE BAÑO AMARILLA, CALIBRACION,CONTROL, AGUA DE ABSORCION	2024
408-1224: REC	609	AZAPAMPA	I-2	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	BIOMEDICO	602206570367	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	100	SERVICIO DE CALIBRACION	2024
408-1224: REC	630	LA PUNTA	I-2	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960586	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	705	JUSTICIA PAZ Y VIDA	I-4	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960578	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	742	LLACAPRICA	I-2	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960588	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	687	MATAHUASI	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960590	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	728	OCCPILLA	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960554	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	DETECTOR DE LATIDOS	BIOMEDICO	532230960577	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	748	MITO	I-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960564	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	749	SAN LUIS YALCO	I-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960565	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	689	YANAMUCCLO	I-1	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960567	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	728	OCCPILLA	I-3	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532230960584	3	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	400	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
408-1224: REC	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	ESTERILIZADOR DE AIRE SECO	BIOMEDICO	532260470154	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TARJETA ELECTRÓNICA. REVISIÓN DE LAS BOCINAS.	2025
408-1224: REC	608	CHILCA	I-4	ESTERILIZADOR	BIOMEDICO	532260470149	2	PREVENTIVO	INF. N°029-2023-G	200	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TARJETA ELECTRÓNICA. REVISIÓN DE LAS BOCINAS.	2026
406-829: REGI	506	UNION CAPIRI	I-3	EQUIPO DE BAÑO MARIA	BIOMEDICO	672243330013	5	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,200	DETERIORADOS.	2024
406-829: REGI	493	MARIPOSA	I-2	EQUIPO DE BAÑO MARIA	BIOMEDICO	672243330014	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,100	• LIMPIEZA TARJETA ELECTRÓNICA • AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES • AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES	2024
406-829: REGI	471	CUTIVIRENI	I-2	EQUIPO DE BAÑO MARIA	BIOMEDICO	672243330016	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,100	• LIMPIEZA TARJETA ELECTRÓNICA • AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES • AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES	2024
406-829: REGI	495	RIO NEGRO	I-3	ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMAT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532202400022	3	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	8,700	LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CAMBIO DE FALAJAS DE TRANSMISIÓN	2025
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONIT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532237639012	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	16,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	495	RIO NEGRO	I-3	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	BIOMEDICO	112260390100	3	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,400	AJUSTE DE CABLES Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO	2025
406-829: REGI	434	MAZAMARI	I-4	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI ELECTROMECHANICI	BIOMEDICO	112260390101	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	750	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO • DESMONTAJE DE LOS PANELES INTERNOS QUE SOPORTAN LOS PAQUETES FRÍOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BASE	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020023	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020024	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020025	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020026	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020027	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020028	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020029	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020030	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024
406-829: REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES BIOMEDICO	BIOMEDICO	532210020031	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CÓDIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIORIDAD MULTIANUAL 1 (2022, 2023, 2024)
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020032	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020033	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020021	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020022	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2024
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 P BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970028	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RAMAL DE ECG CON TRONCAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	DESFIBRILADOR AUTOMATICO	BIOMEDICO	532230010005	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.	2025
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO	BIOMEDICO	532234770010	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,620	VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACION DE TENSIONES DE ALIMENTACION Y CONEXIONES ELECTRICAS	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO ELECTROMECHANICO	BIOMEDICO	112236140034	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,780	* LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO. * LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 P BIOMEDICO	BIOMEDICO	532281970032	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,500	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DEL SENSOR DE SATURACION , OXIGENO BRAZALETE Y CABLE ECG.VERIFICACION DEL MONITOR Y LA TARJETA ELECTRONICA . CALIBRACION DEL EQUIPO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABI BIOMEDICO	BIOMEDICO	532208120135	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,000	1)REVISIÓN SISTEMA DE ASPIRACIÓN 2)CHEQUEO MOTOR, RODAJES, EJES 3)CAMBIO FILTROS, JUNTAS, MANGUERAS 4)LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5)CALIBRAR - PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLIT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532204420002	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	5,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS .	2024
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	ROTADOR SEROLOGICO	BIOMEDICO	532293140007	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,400	* VERIFICAR LOS CONTROLES DE VELOCIDAD Y DE TIEMPO PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA DANDO ENGRANAJES.	2024
406-829- REGI	517	VALLE ESMERALDA	I-3	EQUIPO DE BAÑO MARIA	BIOMEDICO	672243310017	5	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,200	LIMPIEZA TABIET ELECTRONICA AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES DETERIORADOS.	2024
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	ELECTRODISTURBI MONOBIPOLAR POT BIOMEDICO	BIOMEDICO	532233820011	1	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,800	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS .	2025
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	EQUIPO BAÑO MARIA	BIOMEDICO	672243310010	7	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,100	* LIMPIEZA TABIET ELECTRONICA * AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES * DETERIORADOS.	2024
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	MONITOR FETAL	BIOMEDICO	532281860087	3	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	4,800	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA PROTECCIONES, ETC; REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTACTOS. REVISIÓN DE LA BATERÍA Y/O CAMBIO DE LA BATERÍA SI ES NECESARIO.	2025
406-829- REGI	434	MAZAMARI	I-4	MONITOR FETAL	BIOMEDICO	532281860088	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	7,936	ESTADO DE CABLE RAMAL DE ECG Y CHUPONES DE CONTACTO VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACION DE TENSIONES DE ALIMENTACION Y CONEXIONES ELECTRICAS	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532234770011	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,620	ESTADO DE CABLE RAMAL DE ECG Y CHUPONES DE CONTACTO VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANAL BIOMEDICO	BIOMEDICO	532234770012	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	4,620	VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACION DE TENSIONES DE ALIMENTACION Y CONEXIONES ELECTRICAS EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.	2024
406-829- REGI	0	---	SIN CATE	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560209	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	* REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	0	---	SIN CATE	CENTRIFUGA PARA 08 TUBOS	BIOMEDICO	532220450065	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,200	LIMPIEZA DE ROTOR LUBRICACION DE EIES DE MOTOR	2024
406-829- REGI	460	BETANIA	I-3	TRIMOTO DE CARGA 300 cm3	VEHICULO	678297250007	6	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	3,238	* CAMBIO DE CARBURADOR * CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS Y RETROCESO * CAMBIO DE MUELLES	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TECNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO NTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMICIA MULTIANUAL (2022, 2023, 2024)	
406-829- REGI	0 ---	SIN CATE	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI	ELECTROMECANICA	112260390112	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	DESCONGELAMIENTO EXTERNA 1)REVISAR SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPERATURA 2)REVISAR SISTEMA TAIMAR DE DESCONGELAMIENTO 3)VERIFICAR VENTILADOR Y COMPRESOR 5)PRUEBAS DE PROGRAMACION	2)REVISAR SISTEMA TAIMAR DE 4)LIMPIEZA, INTERNA -	2024	
406-829- REGI	0 ---	SIN CATE	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPI	ELECTROMECANICA	112260390113	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,500	DESCONGELAMIENTO EXTERNA 1)REVISAR SISTEMA DE TERMOSTATO Y SENSOR DE TEMPERATURA 2)REVISAR SISTEMA TAIMAR DE DESCONGELAMIENTO 3)VERIFICAR VENTILADOR Y COMPRESOR 5)PRUEBAS DE PROGRAMACION • MANTENIMIENTO DE LÁMPARA.	2)REVISAR SISTEMA TAIMAR DE 4)LIMPIEZA, INTERNA -	2024	
406-829- REGI	479	SANTO DOMINGO DE MARANKIARI	I-2	ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTC	BIOMEDICO	532202400021	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	6,400	• LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. • MANTENIMIENTO DE MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA.		2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ASPIRADORA DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120124	3	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,000	AJUSTE DE TERMINALES ELECTRICOS DE CONTROL.		2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ASPIRADOR DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120125	2	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	2,000	DESARMAR INTEGRAL DEL EQUIPO. DESMONTAJE DE MOTOR Y BOMBA DE VACIO. CAMBIO DE FILTRO.		2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	ASPIRADOR DE SECRECIONES	BIOMEDICO	532208120126	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	500	AJUSTE DE PERILLAS DE CONTROL DE PRESION.		2024
406-829- REGI	462	POYENI	I-3	GENERADOR ELECTRICO 1000 W	ELECTROMECANICA	462261830036	7	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALÓN. CAMBIO DE BATERIA.		2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020016	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.		2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020017	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	VERIFICACION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO. VERIFICACION DE PRUEBA DE OPERATIVIDAD.		2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020018	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.		2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020019	3	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.		2024
406-829- REGI	432	DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	II-1	BOMBA DE INFUSION	BIOMEDICO	532210020020	2	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,000	LIMPIEZA DEL EQUIPO. VERIFICACION DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS.		2024
407-830- REGI	519	DE APOYO JUNIN	II-1	CONTADOR DE COLONIAS	BIOMEDICO	602221150005	3	PREVENTIVO	830-014	500	REVISIÓN Y LIMPIEZA LAMPARA. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA.		2024
406-829- REGI	465	CAPTIRI	I-2	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECANICA	462261830019	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALÓN. CAMBIO DE BATERIA.		2024
406-829- REGI	469	PUERTO OCOPIA	I-3	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECANICA	112236140027	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	• LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE.		2024
403-826- REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLIT	BIOMEDICO	532204420003	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	6,000	• LIMPIAR DE ASPIRADOR DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.		2024
403-826- REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCUL	BIOMEDICO	532278560033	8	PREVENTIVO	cotizacion	2,500	REVISIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRONICO 3)LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO.	2)DESARMAR DE LOS LENTES 3)LIMPIEZA DEL PUERTO DE RECEPCION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO.	2024
403-826- REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	CALENTADOR DE FLUIDOS	BIOMEDICO	532211040001	4	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,000	3)SUSTITUCION DE BARRILLA DE ANODO.		2024
403-826- REGI	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	UNIDAD DENTAL	BIOMEDICO	532298200037	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	7,000	REVISAR SISTEMA DE AGUA FUGAS 4)LIMPIEZA, INTERNA - EXTERNA 5)PRUEBAS DE INGRESO DE COMPRESORA	3)VERIFICAR HERMETICIDAD	2023
406-829- REGI	474	QUITENI	I-2	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECANICA	462261830024	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALÓN. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
406-829- REGI	470	SAN MIGUEL DE OTICA	I-2	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECANICA	462261830025	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALÓN. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
406-829- REGI	7187	VISTA ALEGRE DEL VALLE DE SANTA	I-2	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECANICA	462261830027	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALÓN. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
406-829- REGI	473	SAN VICENTE DE CANAAN	I-3	GENERADOR ELECTRICO	ELECTROMECANICA	462261830030	13	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALÓN. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024



UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS3	HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN **	N° INFORME TÉCNICO DEL TDR / N° COTIZACIÓN	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PRIMORDIAL MULTIANUAL (2022, 2023, 2024)
------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--

406-829- REGI	469	PUERTO OCOPE	I-3	GENERADOR ELECTRIC	ELECTROMECHANICO	462261830031	12	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE ACEITE 3/4 DE GALÓN. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	DESFIBRILADOR AUTOMATICO	BIOMEDICO	532290010009	4	CORRECTIVO	0002-2022-GRJ/DH	13,640	TEST DE PRUEBAS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL DE ECG TEST DE PRUEBAS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	2023
404-827- REGI	520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	DESFIBRILADOR AUTOMATICO	BIOMEDICO	532290010010	4	CORRECTIVO	0002-2022-GRJ/DH	13,640	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL DE ECG AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2023
406-829- REGI	475	CAPERUSIA	I-1	GENERADOR ELECTRIC	ELECTROMECHANICO	462261830015	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
406-829- REGI	459	CUSHIRENI	I-1	GENERADOR ELECTRIC	ELECTROMECHANICO	462261830021	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
406-829- REGI	464	IMPANEKIARI	I-1	GENERADOR ELECTRIC	ELECTROMECHANICO	462261830023	14	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024
406-829- REGI	500	AOTI	I-2	EQUIPO DE BAÑO MARIA	BIOMEDICO	677243310012	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,100	• AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES • DETERIORADOS.	2024
406-829- REGI	462	POYENI	I-3	EQUIPO DE BAÑO MARIA	BIOMEDICO	677243310015	5	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,200	LIMPIEZA TARIET ELECTRONICA AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES DETERIORADOS.	2024
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	GRUPO ELECTROGENO	ELECTROMECHANICO	462265070010	10	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	7,000	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO MANUAL Y AUTOMATICO	2024
406-829- REGI	438	TZIRIARI	I-3	EQUIPO DE BAÑO MARIA	BIOMEDICO	677243310018	5	PREVENTIVO	Propuesta N°: 123-	1,200	LIMPIEZA TARIET ELECTRONICA AJUSTE DE CONECTORES Y CAMBIO DE CABLES DETERIORADOS.	2024
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECHANICO	112236140026	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	2,890	• LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOR, ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO. • LIMPIAR DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR.	2024
406-829- REGI	495	RIO NEGRO	I-3	MICROSCOPIO BINOCULAR	BIOMEDICO	532278560207	5	PREVENTIVO	INFORME TECNICO	1,800	EL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO. • REVISAR Y LIMPIAR EL SISTEMA ILUMINACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE LA FUENTE DE PODER.	2024
406-829- REGI	460	BETANIA	I-3	GENERADOR ELECTRIC	ELECTROMECHANICO	462261830035	7	CORRECTIVO	INFORME TECNICO	1,500	AIRE. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE BATERIA. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	2024

9,724,775
9,724,775

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lia Adm. Manorita Virginia Poma Oroya
UNIDAD INVERSIONES Y COOP. INTERMUNICIPAL



ANEXO Nº 02

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - FORMATO 7.1.

NOMBRE UE			CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/.)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO A LUMINARIAS LED DE TODOS LOS ALUMBRADOS DE LOS POSTES INTERIORES.	CORRECTIVO	S/18,588.18	S/20,447.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIO DE LATON DE LA ESTRUCTURA DE TECHO DEL INGRESO A EMERGENCIA - CAMBIO DE POLICARBONATO DEL TECHO DE INGRESO A EMERGENCIA - PINTURA DE TODA LA FACHADA DE EMERGENCIA	CORRECTIVO	S/8,950.00	S/8,845.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIO DE LATON DE LA ESTRUCTURA DE TECHO DEL INGRESO DONDE ESPERAN LOS PACIENTES EN REHABILITACION - CAMBIO DE POLICARBONATO DEL TECHO DE INGRESO A REHABILITACION - LUADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE REHABILITACION - PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE REHABILITACION - REEMPLAZAR ESTRUCTURA DE DRYWALL DEL INGRESO	CORRECTIVO	S/6,738.60	S/7,412.00	2		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIAR PLACAS DE DRYWALL DEL AMBIENTE - PINTURA DE PLACAS DE DRYWALL	CORRECTIVO	S/3,028.67	S/3,328.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIO DEL POLICARBONATO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TECHO ESTRUCTURAS - CAMBIO DE TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO DE TODA LA RED DE VAPOR Y CONDENSADO - CAMBIO DE LANA DE VIDRIO EN LAS TUBERIAS DE VAPOR Y CONDENSADO - CAMBIO DE ACCESORIOS DE FINALES DE LINEA DE VAPOR Y CONDENSADO	CORRECTIVO	S/69,849.28	S/78,834.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	INSTALACIONES MECANICAS -02 ASCENSORES MONTACAMILLAS * CAMBIO DE RUEDAS DE SUSPENSION PARA PUERTA DE CABINA Y PASILLO * CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DE TRACCION PRINCIPAL * CAMBIO DE FAJA PARA OPERADOR DE CABINA * CAMBIO DE PATINES DE SUSPENSION PARA PUERTA DE CABINA Y PASILLO * CAMBIO DE ROLOS PARA PUERTA DE PASILLOS	CORRECTIVO	S/41,000.00	S/45,100.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	INSTALACIONES MECANICAS - CAMBIO DE MANOMETROS - CAMBIO DE VALVULAS - CAMBIO DE EMPAQUES - REALIZAR LA PRUEBA DE PRESION CORRESPONDIENTE	CORRECTIVO	S/2,634.79	S/2,898.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - CAMBIO DEL TECHO ACUSTICO DEL AMBIENTE DE GRUPO ELECTROGENO - LUADO DE MUROS EXTERIORES - PINTURA DE MUROS EXTERIORES - INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE LUMINARIAS	CORRECTIVO	S/81,310.64	S/89,442.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - REEMPLAZAR PORCELANATO DEL PISO - INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE GRIFERIAS CON SENSORES EN LOS LAVADEROS ELECTRICAS - CAMBIO DE LUMINARIAS	INSTALACIONES	S/3,468.93	S/3,816.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - REEMPLAZAR PORCELANATO DEL PISO - INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE GRIFERIAS CON SENSORES EN LOS LAVADEROS ELECTRICAS - CAMBIO DE LUMINARIAS	INSTALACIONES	S/6,799.49	S/7,419.00	1		
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	II-2	ARQUITECTURA - REEMPLAZAR PORCELANATO DEL PISO - INSTALACIONES SANITARIAS - CAMBIO DE GRIFERIAS CON SENSORES EN LOS LAVADEROS ELECTRICAS - CAMBIO DE LUMINARIAS	INSTALACIONES	S/4,189.76	S/4,609.00	1		



NOMBRE UE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO RECORRIDO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1,2,3,4,5)
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	I-2	ARQUITECTURA - REEMPLAZAR PORCELANATO DEL PISO AL INTERIOR Y EXTERIOR	CORRECTIVO	\$/667 44	\$/734 00	1
413-1731: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	00000308	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	I-2	ARQUITECTURA - CAMBIAR LA COBERTURA METALICA DEL TECHO - LUNAR LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES - PINTADO DE LOS MUROS EXTERIORES E INTERIORES	CORRECTIVO	\$/6 066 56	\$/6 695 00	2
406-829: SALUD SATIPO	00000481	PARATUSHALI	I-2	ARQUITECTURA: Instalación de cobertura c/ aluzinc tr4 para todo el puesto de salud Paratushali. Suministro y colocación de cielo raso. Reemplazo de literales y maderas. Reemplazo total de pintura del puesto de salud.	CORRECTIVO	\$/61 213 03	\$/67 334 00	1
406-829: SALUD SATIPO	00000491	HERMOSA PAMPA	I-2	ARQUITECTURA: Instalación de cobertura c/ aluzinc tr4 para todo el puesto de salud Hermosa Pampa. Suministro y colocación de cielo raso. Reemplazo de literales y maderas. Reemplazo total de pintura del puesto de salud. Reemplazo de vidrios y cristales y remoción y reemplazo de pisos.	CORRECTIVO	\$/52 878 96	\$/58 167 00	1
406-829: SALUD SATIPO	00000493	MARIPOSA	I-2	ARQUITECTURA: Instalación de cobertura c/ aluzinc tr4 para todo el puesto de salud Mariposa. Suministro y colocación de cielo raso. Reemplazo de literales y maderas. Reemplazo total de pintura del puesto de salud.	CORRECTIVO	\$/22 905 87	\$/25 166 00	1
406-829: SALUD SATIPO	00000437	COMUNIDAD NATIVA DE PANGA	I-2	ARQUITECTURA: Instalación de cobertura c/ aluzinc tr4 para todo el puesto de salud C.N. Panga. Suministro y colocación de cielo raso. Reemplazo de literales y maderas. Reemplazo total de pintura del puesto de salud. cambio muros de drywall con estructura metálica, piso de cerámico de alto tránsito 0.45m x 0.45m, refacción de ventanas y puertas. INSTALACIONES SANITARIAS: Remoción de aparatos sanitarios, reposición de inodoro blanco, reposición de lavadero. INSTALACIONES ELECTRICAS: Remoción de sistema eléctrico deteriorado, reposición de fluorescente, reposición de tomacorrientes, reposición de cableado de sistema eléctrico	CORRECTIVO	\$/79 009 12	\$/86 910 00	1
406-829: SALUD SATIPO	00000517	VALLE ESMERALDA	I-3	ARQUITECTURA: Reemplazo total de pintura del puesto de salud C.P. Valle Esmeralda. INSTALACIONES SANITARIAS: Reposición de inodoro blanco, reposición de lavadero. INSTALACIONES ELECTRICAS: Reposición de interruptores simples y dobles.	PREVENTIVO	\$/17 715 36	\$/19 487 00	1
406-829: SALUD SATIPO	00000498	PITOCUNA	I-2	ARQUITECTURA: CAMBIO DE PUERTAS METALICAS; CAMBIO DE PUERTAS DE MADERA; CAMBIO DE CANALETAS; CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS ROTAS; CAMBIO DE COBERTURA TOTAL; CAMBIO DE CIELO RASO EN AREAS DAÑADAS; PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES; PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES; CAMBIO DE CERAMICO EN AREAS DAÑADAS INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE TABLERO GENERAL; FLUORESCENTES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES; CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TABLERO GENERAL; CAMBIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION; CAMBIO TOTAL DE CABLEADO ELECTRICO INSTALACIONES SANITARIAS: CAMBIO DE LAVAMANO; CAMBIO DE INODORO; CAMBIO DE DUCHA Y LLAVE; MANTENIMIENTO DE LAVADEROS; MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA; MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE DESAGUE.	CORRECTIVO	\$/ 45 088 00	\$/45 088 00	1
406-829: SALUD SATIPO	00000439	SAN CRISTOBAL	I-1	ARQUITECTURA: TARRAJEO DE MUROS INTERIOR, MEZCLA C.A 1.5, PISO DE PORCELANATO DE 60X60 CM, ALTO TRANSITO; CONTRAZOCALO CON PORCELANATO H= 0.10 M; COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA; VENTANA DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CON LAMINA DE SEGURIDAD 6MM; SISTEMA CORREDIZO; SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA DE REJAS; CERRADURA DE POMO CON LLAVE; PINTURA LATEX EN CIELO RASO; PINTURA LATEX EN MURO EXTERIOR INSTALACIONES ELECTRICAS: DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS; DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES EXISTENTES; CAMBIO DE LUMINARES TIPO PANEL LED DE 120X30 CM; ADOSABLE EN CIELO RASO; POTENCIA DE 48W; FLUJO LUMINOSO DE 4000LM; CAMBIO DE FLUORESCENTES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES INSTALACIONES SANITARIAS: DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE LAVAMANOS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE INODOROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS; REPARACION DE TUBERIAS EN MUROS DAÑADOS; MANTENIMIENTO DE LAVADERO; MANTENIMIENTO DE TANQUE CISTERNA.	CORRECTIVO	\$/ 43 855 00	\$/43 855 00	1
406-829: SALUD SATIPO	00000513	QUEMPIRI	I-1	ARQUITECTURA: PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES; PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES; CAMBIO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO INSTALACIONES ELECTRICAS: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO INSTALACIONES SANITARIAS: CAMBIO DE INODOROS; IMPLEMENTACION DE LAVAMANOS; MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA.	CORRECTIVO	\$/ 54 738 00	\$/54 738 00	1
406-829: SALUD SATIPO	00000502	CUSHIVIANI	I-2	ARQUITECTURA: COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA N° 25, CUBRERA GALVANIZADA, CAMBIO DE CANALETAS GALVANIZADAS; CAMBIO DE CIELO RASO; PINTADO EN MUROS EXTERIORES; PINTURA EN MUROS INTERIORES; PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS; CAMBIO DE PUERTAS INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE FLUORESCENTES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES DOBLE INSTALACIONES SANITARIAS: CAMBIO INODORO BLANCO TANQUE BAJO Y ACCESORIOS. CAMBIO DE LAVAMANO	CORRECTIVO	\$/ 58 340 00	\$/58 340 00	1

NOMBRE UE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EES	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024- 2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)
406-829 SALUD SATIPO	00000489	PUNTE IPOKI	I-2	ARQUITECTURA: DESMONTAJE DE COBERTURA TOTAL, DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, DESMONTAJE DE CIELO RASO, ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE RETIROS, CAMBIO DE CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA; CAMBIO DE COBERTURA TOTAL, PINTURA EN MUROS INTERIORES, PINTURA EN MUROS EXTERIORES; REPOSICION DE TABILLAS DE MADERA. INSTALACIONES ELECTRICAS; REPOSICION DE FLUORESCENTES	CORRECTIVO	S/ 61,774.00	S/61,774.00	1
406-829 SALUD SATIPO	0000018909	TEORIA	I-1	ARQUITECTURA: TARRAJEO INTERIOR EN MUROS, TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS, PINTURA INTERIOR EN MUROS, PINTURA EXTERIOR EN MUROS, RASQUETEO DE SUPERFICIE PARA ENCHAPE DE PORCELANATO, PISO DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM, ALTO TRANSITO, CONTRAZOCALO CON BALDOSA SUSPENDIDA, COLOCACION DE VIDRIO EN PUERTAS, CERRADURA DE PLOMO CON LLAVE, COLOCACION DE VIDRIOS EN VENTANAS, COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA Y CANALETA INCLUIDO ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS: REPOSICION DE LAVAMANOS, REPOSICION DE INODOROS, REPOSICION DE DUCHAS, REPOSICION DE TUBERIAS PARA SALIDAS DE DESAGUE INSTALACIONES ELECTRICAS: SALIDAS PARA INTERRUPTORES, SALIDAS PARA TOMACORRIENTES, CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO, CAMBIO DE FLUORESCENTES, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y CAMBIO DE TOMACORRIENTES DOBLES.	CORRECTIVO	S/ 68,239.00	S/68,239.00	1
406-829 SALUD SATIPO	00000433	BELEN	I-1	ARQUITECTURA: PINTURA EN MUROS INTERIORES, PINTURA EN MUROS EXTERIORES, RASQUETEADO DE SUPERFICIE PARA ENCHAPE DE PORCELANATO, PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO, CONTRAZOCALO DE PORCELANATO, CAMBIO DE CIELO RASO, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS, COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA Y CANALETAS INCLUIDO ACCESORIOS SANITARIAS: CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE INODOROS, CAMBIO DE DUCHAS Y CAMBIO DE CAÑO DE AGUA.	CORRECTIVO	S/ 74,900.00	S/74,900.00	1
406-829 SALUD SATIPO	00000432	DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI	II-1	ARQUITECTURA: COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA, CANALETA INCL. ACCESORIOS, CUMBRERAS, TUBERALES DE MADERA Y CORREAS DE MADERA.	CORRECTIVO	S/ 39,410.00	S/39,410.00	1
406-829 SALUD SATIPO	00000505	SAN JUAN DE CHENI	I-2	ARQUITECTURA: CAMBIO DE CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA; CAMBIO DE COBERTURA TOTAL; PINTADO EN MUROS EXTERIORES; PINTADO EN MUROS INTERIORES; CAMBIO VIDRIO EN VENTANAS ROTAS; CAMBIO DE PUERTA METALICA INODORO, CAMBIO DE LAVAMANOS, MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE TOMACORRIENTES DOBLE; CAMBIO DE FLUORESCENTES SPOT LIGHT; CAMBIO DE FLUORESCENTE RECTO ISPE; MANTENIMIENTO GENERAL DE CABLEADO ELECTRICO	CORRECTIVO	S/ 52,448.00	S/52,448.00	1
406-829 SALUD SATIPO	00000432	DE APOYO MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI	II-1	ARQUITECTURA: COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA, CANALETA INCL. ACCESORIOS, CUMBRERAS, TUBERALES DE MADERA Y CORREAS DE MADERA.	CORRECTIVO	S/ 61,826.00	S/61,826.00	1
406-829 SALUD SATIPO	00000460	BETANIA	I-3	ARQUITECTURA: CAMBIO DE COBERTURA TOTAL, CAMBIO DE CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA, CANALETA INCL. ACCESORIOS, PINTURA EXTERIOR EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS, PINTURA INTERIOR EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS, CAMBIO DE VENTANAS DE MADERA A VENTANAS DE CARPINTERIA METALICA, RASQUETEADO DE SUPERFICIE PARA ENCHAPE DE PORCELANATO, PISO DE PORCELANATO DE 40X40CM ALTO TRANSITO CONTRA ZOCALO, CONTRA ZOCALO DE CERAMICO INTERIOR H= 10CM INSTALACIONES SANITARIAS: CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE INODORO, CAMBIO DE DUCHA, MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE FLUORESCENTES RECTO ISPE, CAMBIO DE INTERRUPTORES, CAMBIO DE TOMACORRIENTES DOBLE, MANTENIMIENTO DE CABLEADO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	CORRECTIVO	S/ 249,286.00	S/249,286.00	1
406-829 SALUD SATIPO	00000484	ALTO PAURELI	I-1	ARQUITECTURA: TARRAJEO DE MUROS INTERIOR, MEZCLA C.A. 1.5, RASQUETEADO DE SUPERFICIE PARA ENCHAPE DE PORCELANATO, PISO DE PORCELANATO DE 60X60CM, ALTO TRANSITO, CONTRA ZOCALO DE CERAMICO, INTERIOR H= 10CM, CIELO RASO CON BALDOSA, PARED DE DRIWALL, PUERTA DE ALUMINIO INCL. ACCESORIOS, VENTANA DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CON LAMINA DE SEGURIDAD 9MM SISTEMA CORREDIZO, PINTURA EN PAREDES CON LATEX, PINTURA EN CIELO RASO CON LATEX, COBERTURA CON LAMINA GALVANIZADA, CANALETA GALVANIZADA DE=4 DESAGUE PLUVIAL INSTALACIONES ELECTRICAS: SALIDA PARA CENTRO DE LUZ, SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES, SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLES, SALIDA PARA INTERRUPTORES TRIPLES, TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4, TUBERIAS CORRUGADAS DE PVC PARA PROTECCION DE CABLE EN CIELO RASO, CABLE ELECTRICO TH N°14, CABLE ELECTRICO TH N°12, FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA, INSTALACION DE INTERRUPTORES SIMPLES, INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLES, INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPLES	CORRECTIVO	S/ 90,631.00	S/90,631.00	1

CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD			DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR		OPINION FAVORABLE		PRIORIDAD	
NOMBRE UE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS		CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026	MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)
408-829 SALUD SATIPO	00000463	SANIBENI	I-2	ARQUITECTURA: TARRAJEO INTERIOR EN MUROS Y COLUMNAS. MORTERO 1:4. TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS Y COLUMNAS. MORTERO 1:4. TARRAJEO EN VIGAS. MORTERO 1:4. PINTURA INTERIOR EN MUROS Y COLUMNAS. PINTURA EXTERIOR EN MUROS Y COLUMNAS. PINTURA EN VIGAS Y DINTALES. RASQUETE DE SUPERFICIE PARA ENCHAPE DE PORCELANATO. PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm. ALTO TRANSITO. CONTRAZOCALO DE CERAMICO. INTERIOR H=10 cm. CIELORASO CON BALDOSA SUSPENDIDA. PUERTA DE ALUMINIO INCL. ACCESORIOS. VENTANA DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CON LAMINA DE SEGURIDAD 6 MM. SISTEMA CORREDIZO. TUBERIALES DE MADERA DE 4" X 3". CORREAS DE MADERA DE 3" X 2". COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA. CANALETA INCL. ACCESORIOS. INSTALACIONES ELECTRICAS: SALIDA PARA CENTROS DE LUZ. SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES. SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC. TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4". TUBERIAS CORRUGADA DE PVC PARA PROTECCION DE CABLE EN CIELORASO. CABLE ELECTRICO TH N° 14. CABLE ELECTRICO TH N°12. FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL. INSTALACION DE INTERRUPTORES SIMPLES, INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLES, TOMACORRIENTES DOBLE. INSTALACIONES SANITARIAS: REPOSICION DE	CORRECTIVO	S/ 37,130.00	S/37,130.00	1
408-829 SALUD SATIPO	00000435	CAPIRUSHARI	I-2	ARQUITECTURA: COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA. REPARACION DE MUROS DAÑADOS. RASQUETE DE SUPERFICIE PARA ENCHAPE DE PORCELANATO. PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm. ALTO TRANSITO. CONTRAZOCALO CON PORCELANATO H=10 M. VENTANA DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO CON LAMINA DE SEGURIDAD 6 MM. SISTEMA CORREDIZO. INSTALACIONES ELECTRICAS: REPOSICION DE LUMINARIA. RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS	CORRECTIVO	S/ 76,357.00	S/76,357.00	1
408-829 SALUD SATIPO	000007166	PALMAPAMPA	I-1	ARQUITECTURA: CIELO RASO CON BALDOSA. PINTURA LATEX EN CIELO RASO. INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO INCL. ACCESORIOS. BISAGRA CAPUCINA 3/4". CERRADURA PARA PUERTA. COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA. CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA. CANALETA GALVANIZADA D=4" DESAGUE PLUVIAL. INSTALACIONES ELECTRICAS: SALIDA PARA CENTROS DE LUZ. INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE. TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4". TUBERIAS CORRUGADA DE PVC PARA PROTECCION DE CABLE EN CIELO RASO. CABLE ELECTRICO TH N° 14. CABLE ELECTRICO TH N°12. FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL. INSTALACIONES SANITARIAS: RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS	CORRECTIVO	S/ 48,454.00	S/48,454.00	1
408-829 SALUD SATIPO	00000515	YAVIRO	I-2	ARQUITECTURA: PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES. CAMBIO DE COBERTURA TOTAL. CAMBIO DE CIELO RASO EN AREAS DAÑADAS Y CAMBIO DE CANALETAS. INSTALACIONES SANITARIAS: CAMBIO DE INODOROS. CAMBIO DE LAVAMANOS Y CAMBIO DE DUCHAS. INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE FLUORESCENTES	CORRECTIVO	S/ 31,530.00	S/31,530.00	1
408-829 SALUD SATIPO	0000010502	BELLA ESPERANZA	I-1	ARQUITECTURA: CAMBIO DE CANALETAS. COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80 X 1.80 X 0.22 MM. CUMBRERA DE ACERO GALVANIZADO. CIELO RASO CON BALDOSA ACUSTICA. PINTURA EN MUROS EXTERIORES. PINTURA EN MUROS INTERIORES. CAMBIO DE INODOROS. CAMBIO DE CAÑO DE GANSO. MANTENIMIENTO DE LAVAMANO. INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE FLUORESCENTES Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO	CORRECTIVO	S/ 51,037.00	S/51,037.00	1
408-829 SALUD SATIPO	00000506	UNION CAPIRI	I-3	ARQUITECTURA: PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES. PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES. PICADO HORIZONTAL EN MUROS. RESANE DE MUROS EN AREAS PICADAS. CAMBIO DE CIELO RASO TOTAL. CAMBIO DE COBERTURA TOTAL. INSTALACIONES SANITARIAS: CAMBIO DE INODOROS. CAMBIO DE LAVAMANOS. CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA. CAMBIO DE CAÑO PARA LAVADERO. ELECTRICAS: CAMBIO DE FLUORESCENTES	CORRECTIVO	S/ 53,216.00	S/53,216.00	1
408-826 SALUD JAUJA	00000379	ACOLLA	I-3	ARQUITECTURA: reemplazo de cobertura con calaminon, cubrera de calaminon, cambio de cielo raso con baldosas, cambio de falso piso en ciertas zonas, mantenimiento de puerta, cambio de cerraduras, instalacion de vidrios con lamina de seguridad, concreto en muros con impermeabilizantes, tarrajeo con malla, contrazocales de porcelanato, pintura oleo mate en muros interiores. INSTALACIONES SANITARIAS: reemplazo de canaletas pluviales, reemplazo de lavamanos deteriorados con griferia, reemplazo de inodoros, reemplazo de griferias en lavaderos de consultorios, reemplazo de trampas de desague de lavaderos, cambio de tubos de abasto, mantenimiento de la red de agua y desague limpieza. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de luminarias.	CORRECTIVO	S/152,418.81	S/167,661.00	1
408-826 SALUD JAUJA	00000405	LLACUARIPAMPA	I-1	ARQUITECTURA: reemplazo de cobertura con calaminon, cubrera de calaminon, cambio de cielo raso con baldosas, cambio de falso piso, cambio de piso de ceramico, reposicion de veredas deterioradas, cambio de cerraduras instalacion de vidrios con lamina de seguridad, concreto en muros con impermeabilizantes, tarrajeo con malla, contrazocales de porcelanato, pintura oleo mate en muros interiores. INSTALACIONES SANITARIAS: reemplazo de canaletas pluviales, reemplazo de lavamanos deteriorados con griferia, reemplazo de inodoros, reemplazo de griferias en lavaderos de consultorios, reemplazo de trampas de desague de lavaderos, cambio de tubos de abasto, mantenimiento de la red de agua y desague limpieza. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de luminarias	CORRECTIVO	S/382,759.85	S/421,036.00	1

NOMBRE UE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)
403-826 SALUD JAUJA	00000365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	ARQUITECTURA, cambio de cobertura y correas	CORRECTIVO	S/568,931.15	S/626,924.00	1
403-826 SALUD JAUJA	00000404	SINCOS	I-3	Remoción de pisos de cerámico y vinilo para una reposición con porcelanatos de acorde a la Norma de Salud. Remoción de los contrazócalos y remplazarlos por otros materiales como (porcelanato, granito pulido). Demontaje de cobertura, reparación de los tirafijos y sustitución al 100% de las calaminas por una cobertura de ALUZING por ser un material más resistente que las calaminas. Reparación de grietas en tarrajeo de muros exteriores e interiores con masilla en caso sema más grave con un nuevo tarrajeo. Sustitución en un 100% de las pinturas tanto en exteriores como en interiores. INSTALACIONES SANITARIAS. Mantenimiento de las redes de agua y desagüe. Sustitución de los tubos de abasto de los inodoros y lavamanos	CORRECTIVO	S/28,906.00	S/28,906.00	1
403-826 SALUD JAUJA	00000401	HUANCANI	I-1	ARQUITECTURA. Remoción de pisos de concreto y cerámico para una reposición con porcelanatos de acorde a la Norma de Salud. Retiro en su totalidad el cieloraso de triplay para una reposición con un cieloraso de baldosa. INSTALACIONES SANITARIAS. Nuevas instalaciones sanitarias (agua y desagüe). Cambio de inodoros con todos sus accesorios correspondientes. Cambio de lavamanos con todos sus accesorios correspondientes	CORRECTIVO	S/8,967.00	S/8,967.00	1
403-826 SALUD JAUJA	00000406	ARAMACHAY	I-2	ARQUITECTURA. Retiro y reposición de cielorasos malogrados por filtraciones. Cambio en su totalidad de la cobertura de calamina por coberturas de Aluzin ya que es un material más resistente. Construcción de espacio de 4m x 4m como mínimo para el guardado correcto de los archivos de admisión e historias clínicas. Reparación de grietas en el tarrajeo de la fachada, si la grieta es fuerte se retirará el tarrajeo en la parte afectada y se colocará un nuevo tarrajeo. Pintura en la fachada de la Posta de Salud de Aramachay. Mejoramiento de las áreas verdes. INSTALACIONES SANITARIAS. Cambio de la llave principal de agua de la Posta de Salud de Aramachay. Cambio de lavadero metálico en el área de cocina. Cambio y mantenimiento de las tuberías de agua de todo la Posta de Salud. INSTALACIONES ELECTRICAS. Cambio de luminarias en los ambientes ya mencionados	CORRECTIVO	S/61,362.00	S/61,362.00	1
403-826 SALUD JAUJA	00000407	SALLAHUACHAC	I-1	ARQUITECTURA. SUSTITUCION, REPARACION DE LOS TIRAFIJOS EN SU TOTALIDAD DE LA COBERTURA DE PUESTO DE SALUD DE ALUZIN. Retiro en su totalidad de los contrazócalos existentes para ser sustituidos con materiales nuevos. Cambio en su totalidad de la pintura tanto en interiores como en exteriores. Pintado de las puertas metálicas del Puesto de Salud. Cambio de ventanas. Colocación de tapas en las cajas de desagüe. Implementación de cunetas en todo el contorno del establecimiento. Implementación de canaletas en todo el perímetro del techo de establecimiento. INSTALACIONES SANITARIAS. Instalación de nuevo lavamanos en el consultorio de enfermería. Instalación de un nuevo lavamanos en el consultorio de vacunación. Sustitución del inodoro en el SS.HH. Instalación de lavamanos en el SS.HH. Sustitución con una nueva grifería en el SS.HH. Desatorar y cambio de los sumideros. Sustitución de la trampa P de uno de los lavaderos. Sustitución de tubos de abasto. Implementar tuberías de 3" para los montantes de la evacuación pluvial. INSTALACIONES ELECTRICAS. Sustitución de las luminarias malogradas. Sustitución de tomacorrientes. Sustitución de interruptores. Sustitución en su totalidad del cableado de establecimiento. Cambio de las canaletas malogradas en todo el Puesto de Salud. SUSTITUCION EN UN 100% DE LAS PINTURAS EN EXTERIORES. Apertura de una ventana en el consultorio de obstetra para mejorar la eliminación. Instalación de una ventana de marco metálico INSTALACIONES SANITARIAS. Instalación de lavamanos en el consultorio de obstetricia. Instalaciones nuevas de agua y desagüe en el consultorio de obstetricia. Cambio de los lavamanos en los ambientes existentes de la Posta de Salud de Chalhuan. SUSTITUCION POR GRIFERIAS NUEVAS. Desmontaje de urinarios e instalación de uno nuevo. Cambio de inodoros con todos sus accesorios correspondientes. Cambio de lavamanos con todos sus accesorios correspondientes. Cambio de la terna eléctrica en SS.HH. Instalaciones nuevas para el agua y desagüe de DRED según la Norma Técnica de salud. INSTALACIONES ELECTRICAS. SUSTITUCION DE LAS LUMINARIAS MALGRADAS. SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES.	CORRECTIVO	S/64,182.00	S/64,192.00	1
403-826 SALUD JAUJA	00000408	CHALHUAS	I-1	ARQUITECTURA. Cambio en su totalidad de los techos de teja andina. Cambio de los cielorasos de todos los ambientes de establecimiento. Pintura en interiores y exteriores de todo el establecimiento. Tarrajeo en muros de cerco perimétrico. SUSTITUCION DE LA PUESTA DE CONSULTORIO DE TBC. INSTALACIONES SANITARIAS. Instalación de nuevo lavamanos en el consultorio de enfermería. SUSTITUCION CON UNA NUEVA GRIFERIA EN EL CONSULTORIO DE ENFERMERIA. Mantenimiento y sustitución de todas las redes de tubería de agua y desagüe. INSTALACIONES ELECTRICAS. SUSTITUCION DE LAS LUMINARIAS MALGRADAS. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES	CORRECTIVO	S/37,393.00	S/37,393.00	1
403-826 SALUD JAUJA	00000403	MUQUIYAUYO	I-2	ARQUITECTURA. Cambio en su totalidad de la teja andina. Cambio de los cielorasos de todos los ambientes de establecimiento. Pintura en interiores y exteriores de todo el establecimiento. Tarrajeo en muros de cerco perimétrico. SUSTITUCION DE LA PUESTA DE CONSULTORIO DE TBC. INSTALACIONES SANITARIAS. Instalación de nuevo lavamanos en el consultorio de enfermería. SUSTITUCION CON UNA NUEVA GRIFERIA EN EL CONSULTORIO DE ENFERMERIA. Mantenimiento y sustitución de todas las redes de tubería de agua y desagüe. INSTALACIONES ELECTRICAS. SUSTITUCION DE LAS LUMINARIAS MALGRADAS. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES	CORRECTIVO	S/166,856.00	S/166,856.00	1
403-826 SALUD JAUJA	00000387	MOLINOS	I-2	Cambio de la cobertura en su totalidad, el cual incluye el cambio de las correas por estar con teja andina y calamina. Cambio del cieloraso en las zonas de cielorasos. Pintado externo en general. Reposición del tarrajeo exterior en su totalidad ya que esta está desmoronando. Reposición de la vereda perimetral. Limpieza de los marcos de las ventanas y cambio de vidrios rotos	CORRECTIVO	S/38,125.00	S/38,125.00	1
405-826 SALUD CHANCHAMAYO	00000329	HUACAMAYO	I-1	ARQUITECTURA. Cambio de cielo raso, Reposición de cobertura, Colocación de malla mosquitera, Pintura en cielo raso, Pintura en muros exteriores e interiores, Pintura en puertas y ventanas de madera, Pintura en puertas y ventanas metálicas. Reposición de cerradura de pomo con llave y de parche 3 vueltas, Reemplazo de canaletas de repostería, Colocación de vidrios de cristal E-6MM. INSTALACIONES ELECTRICAS. Reposición de luminarias y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS. Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de inodoros. Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavamanos y lavaderos empotrados, reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.	CORRECTIVO	S/44,763.77	S/48,229.00	1

CATEGORIA			DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR			CONCLUSIONES DE LA EVALUACION		OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026		PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)	
NOMBRE UE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS					COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/.)			
405-828 SALUD CHANCHAMAYO	00000315	SANCHIRO PALOMAR	I-3	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, Pintura en cielo raso, Pintura en muros exteriores e interiores, Pintura en puertas y ventanas de madera, Pintura en puertas y ventanas metálicas, Mantenimiento de Puertas y Ventanas, Reposición de cerradura de pomo con llave y de parche 3 vueltas, Reemplazo de canaletas metálicas, Limpieza y Reposición de vidrios en ventana, Concreto simple en soporte de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reposición de luminarias, tomacorrientes, interruptores, instalación de tapa para tablero general, accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavamanos y lavaderos empotrados, reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.			CORRECTIVO	S/84,413.76	S/103,955.00	1	
405-828 SALUD CHANCHAMAYO	00000316	SANTA HERMINIA BAJA	I-1	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, Reposición de cobertura, Pintura en cielo raso, Pintura en muros exteriores e interiores, Pintura en puertas y ventanas de madera, Pintura en puertas y ventanas metálicas, Reposición de cerradura de pomo con llave y de parche 3 vueltas, Reemplazo de canaletas metálicas, Colocación de vidrios de cristal E-6MM. INSTALACIONES SANITARIAS: Reposición de accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavamanos y lavaderos empotrados, reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.			CORRECTIVO	S/58,369.14	S/65,306.00	1	
405-828 SALUD CHANCHAMAYO	00000361	UCHUBAMBA	I-1	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, Reposición de cobertura, Pintura en cielo raso, Pintura en muros exteriores e interiores, Pintura en zócalos, Pintura en puertas y ventanas de madera, Pintura en puertas y ventanas metálicas, Reposición de cerradura de pomo con llave y de parche 3 vueltas, Reemplazo de canaletas metálicas, Limpieza y Reposición de vidrios en ventana, Colocación de mayolita en ducha, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reposición de luminarias y tomacorrientes.			CORRECTIVO	S/54,766.77	S/60,243.00	1	
405-828 SALUD CHANCHAMAYO	00000312	PUEBLO PARDO	I-1	ARQUITECTURA: Reposición de cielo raso, Sellado de Cielo Raso, Reposición de cobertura, Pintura en cielo raso, Pintura en muros exteriores e interiores, Pintura en columnas y vigas, Pintura en puertas y ventanas de madera, Pintura en puertas y ventanas metálicas, Reposición de cerradura de pomo con llave y de parche 3 vueltas, Reposición de accesorios de cerraduras, Reemplazo de canaletas metálicas, Reposición de vidrios en ventanas y puertas, Limpieza de techo de calamina con estructura de madera. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reposición de luminarias.			CORRECTIVO	S/54,596.20	S/60,056.00	1	
405-828 SALUD CHANCHAMAYO	00000334	SANTA ROSA DE CAMONASHARI	I-1	ARQUITECTURA: Reposición de cielo raso, Sellado de Cielo Raso, Reposición de cobertura, Pintura en cielo raso, Pintura en muros exteriores e interiores, Pintura en columnas y vigas, Pintura en puertas y ventanas de madera, Pintura en puertas y ventanas metálicas, Reposición de cerradura de pomo con llave y de parche 3 vueltas, Reposición de accesorios de cerraduras, Reemplazo de canaletas metálicas, Reposición de vidrios en ventanas y puertas, Limpieza de techo de calamina con estructura de madera. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reposición de luminarias.			CORRECTIVO	S/60,700.00	S/60,700.00	1	
405-828 SALUD CHANCHAMAYO	00000324	LOS ANGELES DE UBIRIKI	I-2	ARQUITECTURA: Reposición de cielo raso, Sellado de Cielo Raso, Reposición de cobertura, Pintura en cielo raso, Pintura en muros exteriores e interiores, Pintura en columnas y vigas, Pintura en puertas y ventanas metálicas, Reposición de cerradura de pomo con llave y de parche 3 vueltas, Reposición de accesorios de cerraduras, Reemplazo de canaletas metálicas, Reposición de vidrios en ventanas y puertas, Reforzamiento de bordes de ventanas metálicas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reposición de luminarias y tomacorrientes.			CORRECTIVO	S/77,790.80	S/77,791.00	1	
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	ARQUITECTURA: Instalación de esquinero de pared para protección de marco de puerta 1 2x0 3, pintado y masillado de marco de madera, mantenimiento de piso vinílico color azul, INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de tapa de inodoro llave para lavatorio toscano, trampa p 1 1/4 cromado , válvula escuadra con filtro de 1/2 x 1/2, grifería cuello de ganso con mezcladora, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tubo LED regulable, 18 w, 120 cm, cambio de tubo LED 18 10W 60 cm, cambio de foco LED de 16 W			CORRECTIVO	S/ 25,485.00	S/ 25,485.00	1	
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	ARQUITECTURA: Instalación de esquinero de pared para protección de marco de puerta 1 2x0 3, pintado y masillado de marco de madera, mantenimiento de piso vinílico color azul y mantenimiento de pared vinílico, pintado y masillado de pared en latex en 2 manos, cambio de cerámico 60x60, reposición de tapaluna metálica, reposición de zocalo sanitario terrazo, cambio de baldosa plain blanco, cambio reposición de piso vinílico con filtro de 1/2 x 1/2, grifería cuello de ganso con mezcladora, cambio de llave toscana de 1/2 en para lavandería, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tubo LED regulable, 18 w, 120 cm, cambio de tubo LED 18 10W 60 cm, cambio de foco LED de 16 W			CORRECTIVO	S/ 85,955.76	S/ 85,956.00	1	
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	ARQUITECTURA: Colocación de esquineros de aluminio en pared 1 2x0 5, instalación de esquinero de pared para protección de marco de puerta 1 2x0 3, pintado y masillado de marco de madera, mantenimiento de piso vinílico color azul y mantenimiento de pared vinílico, pintado y masillado de pared en latex en 2 manos, cambio de cerámico 60x60, reposición de tapaluna metálica, reposición de zocalo sanitario terrazo, cambio de baldosa plain blanco, cambio reposición de piso vinílico con filtro de 1/2 x 1/2, grifería cuello de ganso con mezcladora, cambio de llave toscana de 1/2 en para lavandería, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tubo LED regulable, 18 w, 120 cm, cambio de tubo LED 18 10W 60 cm, cambio de foco LED de 16 W			CORRECTIVO	S/ 140,844.58	S/ 140,845.00	1	
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	ARQUITECTURA: Colocación de esquineros de aluminio en pared 1 2x0 5, instalación de esquinero de pared para protección de marco de puerta 1 2x0 3, pintado y masillado de marco de madera, mantenimiento de piso vinílico color azul y mantenimiento de pared vinílico, pintado y masillado de pared en latex en 2 manos, cambio de cerámico 60x60, reposición de tapaluna metálica, reposición de zocalo sanitario terrazo, cambio de baldosa plain blanco, cambio reposición de piso vinílico con filtro de 1/2 x 1/2, grifería cuello de ganso con mezcladora, cambio de llave toscana de 1/2 en para lavandería, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tubo LED regulable, 18 w, 120 cm, cambio de tubo LED 18 10W 60 cm, cambio de foco LED de 16 W			CORRECTIVO	S/ 80,827.88	S/ 80,828.00	1	

CATEGORIA DEL EESS			NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR		CONCLUSIONES DE LA EVALUACION		COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)		OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026		PRIORIDAD MULTIANUAL (1:2024, 2:2025, 3:2026)	
NOMBRE DE	CODIGO IPRESS													
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	ARQUITECTURA:Colocacion de esquineros de aluminio en pared 1.2x0.5. Instalacion de esquinero de pared para proteccion de marco de puerta1.2x0.3 pintado y masillado de marco de madera, mantenimiento de piso vinilico color azul y mantenimiento de pared vinilico, pintado y masillado de pared en latex en 2 manos. INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de tapa de inodoro llave para lavatorio toscano, trampa p 1 1/4 cromado, valvula escuadra con filtro de 1/2 x 1/2, griferia cuello de ganso con mezcladora, cambio de llave toscana de 1/2 in para lavandaria. INSTALACIONES ELECTRICAS : Cambio de tubo LED regulable, 18 w, 120 cm, cambio de tubo LED 18 10W 60 cm, cambio de foco LED de 16 W	CORRECTIVO	S/ 63,300.18	S/ 63,300.00	1						
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	ARQUITECTURA:Colocacion de esquineros de aluminio en pared 1.2x0.5. Instalacion de esquinero de pared para proteccion de marco de puerta1.2x0.3 pintado y masillado de marco de madera, mantenimiento de piso vinilico color azul y mantenimiento de pared vinilico, pintado y masillado de pared en latex en 2 manos. INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de tapa de inodoro llave para lavatorio toscano, trampa p 1 1/4 cromado, valvula escuadra con filtro de 1/2 x 1/2, griferia cuello de ganso con mezcladora, cambio de llave toscana de 1/2 in para lavandaria. INSTALACIONES ELECTRICAS : Cambio de tubo LED regulable, 18 w, 120 cm, cambio de tubo LED 18 10W 60 cm, cambio de foco LED de 16 W	CORRECTIVO	S/ 111,437.62	S/ 111,438.00	1						
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	ARQUITECTURA: Instalacion de esquinero de pared para proteccion de marco de puerta3x120 cm, mantenimiento de piso vinilico color azul y mantenimiento de pared vinilico. INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de tapa de inodoro llave para lavatorio toscano, trampa p 1 1/4 cromado, valvula escuadra con filtro de 1/2 x 1/2, griferia cuello de ganso con mezcladora, cambio de llave toscana de 1/2 in para lavandaria. INSTALACIONES ELECTRICAS : Cambio de tubo LED regulable, 18 w, 120 cm, cambio de tubo LED 18 10W 60 cm, cambio de foco LED de 16 W	CORRECTIVO	S/ 96,689.47	S/ 96,689.00	1						
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	ARQUITECTURA:Instalacion de esquineros para proteccion de esquinas de pared, Instalacion de esquinero de puerta para proteccion de marco de puerta3x120 cm, mantenimiento de piso vinilico color azul y mantenimiento de pared vinilico, pintado de pared en 2 manos latex. INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de tapa de inodoro llave para lavatorio toscano, trampa p 1 1/4 cromado, valvula escuadra con filtro de 1/2 x 1/2, griferia cuello de ganso con mezcladora, cambio de llave toscana de 1/2 in para lavandaria. INSTALACIONES ELECTRICAS : Cambio de tubo LED regulable, 18 w, 120 cm, cambio de tubo LED 18 10W 60 cm, cambio de foco LED de 16 W	CORRECTIVO	S/ 1,075,152.94	S/ 1,075,153.00	1						
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE VAPOR , Cambio de accesorios, de las lineas dañadas, como codos, filtros y trampas de vapor como el aislamiento termico, y manómetros de presion, como tambien de las valvulas de alivio.	CORRECTIVO	S/ 560,000.00		1						
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE GAS MEDICINAL. Pruebas y mediciones de fugas del gas medicinal y cambio de ductos dañados, codos, uniones de todo el sistema hasta los cabezceros o finales de lineas.	CORRECTIVO	S/ 92,960.00	S/ 92,960.00	1						
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE VACIO, Se hara elmantenimiento de todas las lineas de central de vacion, renovando los ductos dañados y accesorios dañados de las lineas finales hasta los cabezceros	CORRECTIVO	S/ 20,500.00	S/ 20,500.00	1						
414-1735 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	27857	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	II-E	Mantenimiento correctivo delsisistema de aire acondicionado en el area de casa fuerza como cambio de filtros y verificacion de ductos dañados para ser reemplazados.	CORRECTIVO	S/ 24,220.00	S/ 24,220.00	1						
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	SOTANO NIVEL 0 : PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-0 CASA FUERZA	PREVENTIVO	S/ 21,700.00	S/ 21,700.00	1						
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	PRIMER NIVEL PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-1 DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PREVENTIVO	S/ 16,992.00		1						
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	SEGUNDO NIVEL PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-2 CENTRAL DE ESTERILIZACION	PREVENTIVO	S/ 16,992.00		1						
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	TERCER NIVEL PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-3 HOSPITALIZACION	PREVENTIVO	S/ 18,880.00		1						
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	CUARTO NIVEL PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-4 HOSPITALIZACION	PREVENTIVO	S/ 18,880.00		1						

NOMBRE UE	CODIGO IPRES	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	OPINIÓN FAVORABLE MONTOS ACTUALIZADOS RECONSIDERANDO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-3024, 2-2025, 3-2026)
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	QUINTO NIVEL :PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-5 HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	S/ 18,880.00		1
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	SEXTO NIVEL :PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-6 HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	S/ 18,880.00		1
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	SOTANO NIVEL 0 : PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-0 CASA FUERZA	PREVENTIVO	S/ 37,312.08	S/37,312.00	1
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	PRIMER NIVEL : PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-1 DIAGNOSTICO POR IMAGENES.	PREVENTIVO	S/ 14,523.80	S/14,524.00	1
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	SEGUNDO NIVEL :PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-2. CENTRAL DE ESTERILIZACION.	PREVENTIVO	S/ 81,600.96	S/81,601.00	1
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	TERCER NIVEL :PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-3.HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	S/ 81,600.96	S/81,601.00	1
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	CUARTO NIVEL :PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-4.HOSPITALIZACION	PREVENTIVO	S/ 81,600.96	S/81,601.00	1
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	QUINTO NIVEL :PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-5.HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	S/ 81,600.96	S/81,601.00	1
401-824 SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	00000753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION	III-E	SEXTO NIVEL :PINTADO DE LA FACHADA EXTERNA , DE LOS CUATRO LADOS POSTERIORES DEL BLOQUE A-6.HOSPITALIZACION.	PREVENTIVO	S/ 81,600.96	S/81,601.00	1
408-1224 RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	00000608	CHILCA	I-4	ARQUITECTURA: Reparación cobertura teja andina y calamina zinc, reparación cielo raso - baldosa, canalatas de aluminio, pintura cielo raso y pared zonas afectadas por termitas y/o humedad. ELECTRICAS: Mantenimiento de laberos eléctricos, conductores de cables eléctricos, Interruptor termomagnético Luminaria LED, Luminaria centro de luz, mantenimiento y/o cambio tomacorriente doble interruptor simple INSTALACIONES SANITARIAS: Griferías, Mantenimiento de inodoro, mantenimiento lavamanos, limpieza en general.	CORRECTIVO	S/ 24,688.00		2
408-1224 RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	00000611	LA ESPERANZA	I-2	ARQUITECTURA: Reparación cobertura teja andina y calamina zinc, canalatas de aluminio, mantenimiento de ventilana, mantenimiento de piso, cerraduras de puertas y pintura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes, cambio de focos, cambio de tomacorrientes, instalación de canalatas para cables eléctricos. Mantenimiento de lavaderos, mantenimiento de inodoros	CORRECTIVO	S/ 13,082.45	S/14,369.00	1
408-1224 RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	00018190	1RO DE MAYO	I-1	ARQUITECTURA: Reparación de calamina, canalatas de aluminio, vaciado de piso con concreto, enchapado de piso con porcelanato INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes, cambio de focos, cambio de tomacorrientes SANITARIAS: Instalacion de lavaderos de Mano	CORRECTIVO	S/ 10,164.15	S/11,181.00	1
408-1224 RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	00000684	RUNATULLO	I-1	ARQUITECTURA: Construcción de rampas para emergencias, cambio de cumbreras, cambio de cielo raso, resana y pintado de paredes, cambio de cerraduras. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias fluorescentes, cambio de tomacorrientes y interruptores. SANITARIAS: mantenimiento de desagües, mantenimiento de servicios higiénicos	CORRECTIVO	S/ 9,091.46	S/10,001.00	1

CATEGORIA				DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR		OPINION FAVORABLE		PRIORIDAD	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NOMBRE UE		CODIGO IPRESS		COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)		MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NOMBRE UE		CODIGO IPRESS		CONCLUSIONES DE LA EVALUACION		MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)	
408-1224: RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	PUNCO	00019780	I-1	ARQUITECTURA: Cumbresas del techo, mantenimiento de cielo raso, pintado de paredes, instalación eléctrica: Cambio de luminarias y cables, cambio de toma corriente y interruptores. Instalación de agua y desagüe	SANITARIAS:	CORRECTIVO	S/ 6,334.39	S/6,968.00	2
408-1224: RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	MATCHACRA	00000687	I-2	ARQUITECTURA: cambio de teja andina y cumbresas, remplazo de cielo raso, cambio de vidrios. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Remplazo de luminarias. SANITARIAS: Abastecimiento de agua, mantenimiento de desagüe, mantenimiento de servicio higiénico.		CORRECTIVO	S/ 3,963.85	S/4,250.00	2
408-1224: RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	CHILCA	00000608	I-4	ARQUITECTURA: Reparación y cambio de cobertura teja andina, cambio de cumbresas andinas, cambio de calamina galvanizada, reparación cielo raso - baldosa, canaleras de aluminio, reparación de pared de los servicios higiénicos, cambio de vidrios, pintura cielo raso y pared zonas afectadas por termillas y/o humedad, mantenimiento de pared de cerco perimetrico. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento y cambio de tableros eléctricos, cambio de conductores de cables eléctricos N°12 para tomacorrientes y cable eléctrico N°14 para luminarias, cambio de interruptor termomagnéticos, cambio de luminaria LED de 30 Watts, mantenimiento y/o cambio tomacorriente doble, interruptor simple. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento y/o de Griferías, Mantenimiento y/o de inodoros, mantenimiento y/o de lavamanos, mantenimiento y limpieza de tanque cisterna y tanque elevado, limpieza en general.		CORRECTIVO	S/ 221,265.89	S/221,266.00	1
408-1224: RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	SAPALLANGA	829	I-3	Area Covid 19, cambio de cielo raso total de 905 90m2, los pisos carecen de enchape de piso y otros estan desgastados, las cubiertas de calamina estan huecas y rotas, las puertas metálicas de acceso estan oxidadas y despinadas, las ventanas de los servicios estan rotos, la pintura del establecimiento esta descascarada y despinada, los SS.HH. en mal estado, algunos ambientes no cuentan con lava manos, las luminarias estan quemadas, los interruptores y tomacorrientes rotos y quemados.		CORRECTIVO	S/ 156,089.00	S/156,089.00	1
408-1224: RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	ORCOTUNA	751	I-3	Mantenimiento y cambio de cielo raso ya que en la actualidad es de triplay, mantenimiento y cambio de cubierta de calamina, lijado y pintado de paredes en toda la infraestructura, se realizara el mantenimiento y cambio de accesorios del SS.HH.; cambio de inodoros y lavaderos de mano, cambio de los cables eléctricos y mantenimiento y limpieza del sistema sanitario.		CORRECTIVO	S/ 1,128,274.40	S/1,128,274.00	1
408-1224: RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	PUCARA	824	I-3	ARQUITECTURA: Reparación y cambio de cobertura teja andina, cambio de cumbresas andinas, cambio de calamina galvanizada, reparación cielo raso - baldosa, canaléas de aluminio, reparación de pared de los servicios higiénicos y pared en general, cambio de vidrios, pintura cielo raso y pared zonas afectadas por termillas y/o humedad, mantenimiento de pared de cerco perimetrico. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento y cambio de tableros eléctricos, cambio de conductores de cables eléctricos N°12 para tomacorrientes y cable eléctrico N°14 para luminarias, cambio de interruptor termomagnéticos, cambio de luminaria LED de 30 Watts, mantenimiento y/o cambio tomacorriente doble, interruptor simple. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento y/o de Griferías, Mantenimiento y/o de inodoros, mantenimiento y/o de lavamanos.		CORRECTIVO	S/ 1,147,948.00	S/1,147,946.00	1
402-825: SALUD EL CARMEN	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	00006615	III-E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO DEL HRDMEC: TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE OXIGENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS EMPOTRADAS DE OXIGENO, FIJACION Y SOPORTE DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO, INSTALACION DE TUBERIAS DE AIRE COMPRIMIDO, INSTALACION DE TOMAS EMPOTRADAS DE AIRE, FIJACION Y SOPORTE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO DE VALVULAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO LIMPIEZA FINAL.		CORRECTIVO	S/ 518,695.80	S/570,595.00	1
402-825: SALUD EL CARMEN	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	00006615	III-E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPSS EMERGENCIA DEL HRDMEC: TRABAJOS PRELIMINARES, RESANE DE SUPERFICIES - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, PISOS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, VARIOS, LIMPIEZA FINAL.		CORRECTIVO	S/ 111,526.67	S/122,679.00	2
402-825: SALUD EL CARMEN	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	00006615	III-E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS: NEONATALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, RESANE DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, COBERTURAS, PISOS, CARPINTERIA DE MADERA - ALUMINIO, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, SISTEMA DE OXIGENO Y DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL Y VARIOS		CORRECTIVO	S/ 803,917.52	S/884,309.00	3
402-825: SALUD EL CARMEN	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	00006615	III-E	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPSS PATOLOGIA CLINICA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE: TRABAJOS PRELIMINARES, DESMONTAJE DE CARPINTERIA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, COBERTURA, PISOS, ZOCALOS, CONTRAZOCALOS, CARPINTERIA METALICA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLES ALIMENTADORES Y CONDUCTOR, TABLEROS, CAJA DE PASE Y TUBERIAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y VARIOS		CORRECTIVO	S/ 256,997.63	S/256,998.00	2

NOMBRE UE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/.)	OPINION FAVORABLE	PRIORIDAD MULTIANUAL (1:2024, 2:2025, 3:2026)
412-1615: SALUD CHUPACA	686	CHAMBARA	I-2	Arquitectura. Deterioro por meteorización de toda la edificación, se realizará el pintado interior y exterior de acuerdo al D.A. N° 211-DGEM/MINSA. Las cerraduras de todas las áreas no se encuentran en total funcionamiento debido a su antigüedad, se realizará el reemplazo de las cerraduras de pomo con llave y de la cerradura de 3 vueltas para la puerta de admisión, mantenimiento y pintado de puertas y reemplazo de ventanillas. Instalación de vidrios con lamina de seguridad y/o templado de 6mm gris en todas las ventanillas del centro de salud, se reemplazara los techos metálicos. La señalética del centro de salud se encuentra en mal estado y no cumple con D.A N° 289 MINSA/2019/DGOS y RNE A 130, realizar el cambio según la directiva y reglamento antes mencionados.	CORRECTIVO	\$/ 70,000.00	\$/70,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	686	CHAMBARA	I-2	arquitectura. Las losas de pared del SS HH de farmacia se encuentra dañada, realizar el resane de pared y cambio de losas del baño	CORRECTIVO	\$/ 25,000.00	\$/25,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	686	CHAMBARA	I-2	ESTRUCTURAS. Filtración de agua de lluvias por la losa de techo, realizar la impermeabilización del área afectada	CORRECTIVO	\$/ 15,000.00	\$/15,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	686	CHAMBARA	I-2	II.EE: Las luminarias en el centro de salud en las diferentes áreas solo funcionan 01 luminaria que es de baja intensidad y otra se encuentra inoperativa así mismo estas luminarias no son led, realizar el cambio de luminarias de acuerdo a NTS 113-MINSA-DGEM-V 01. Los tomacorrientes en las diferentes áreas se encuentran en mal estado ocasionando la saturación de los tomacorrientes funcionales, realizar el cambio de tomacorrientes de todos los ambientes	CORRECTIVO	\$/ 30,000.00	\$/30,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	686	CHAMBARA	I-2	II.SS: Sobre el tanque cisterna, tanque elevado se deberá de realizar el mantenimiento y limpieza de ambos contenedores, sobre el sistema de bombeo se deberá de reemplazar todo el sistema (electrobomba, accesorios, nipples y llaves) así mismo esta deberá de estar protegida ante el medio ambiente, sobre las tuberías de impulsión y distribución expuestas, estas deberán de ser reemplazadas por tubería de hierro galvanizado a fin de garantizar la vida útil.	CORRECTIVO	\$/ 25,000.00	\$/25,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	686	CHAMBARA	I-2	II.SS: reponer la trampa p en el sumidero del área de obstetricia.	CORRECTIVO	\$/ 28,249.60	\$/28,250.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	686	CHAMBARA	I-2	II.SS: Sobre el desagüe sanitario, realizar el reemplazo de accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavamanos y lavaderos empotrados, realizar el cambio de la ducha eléctrica	CORRECTIVO	\$/ 5,000.00	\$/5,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	686	CHAMBARA	I-2	II.SS: Sobre el desagüe pluvial, realizar el cambio de canaletas y montantes en cumplimiento de NTS 113-MINSA-DGEM-V 01, reponer las rejillas en los canales pluviales exteriores.	CORRECTIVO	\$/ 60,000.00	\$/60,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	642	CHAQUICOCHA	I-2	ESTRUCTURAS. Filtración de agua de lluvias por la losa del techo, realizar la impermeabilización del área afectada, sobre el tanque séptico, realizar el cambio total de la unidad por el tiempo de infraestructura mas de 30 años	CORRECTIVO	\$/ 30,000.00	\$/30,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	642	CHAQUICOCHA	I-2	Arquitectura. Deterioro por meteorización de toda la edificación, se realizará el pintado interior y exterior de acuerdo al D.A. N° 211-DGEM/MINSA. Las cerraduras de todas las áreas no se encuentran en total funcionamiento debido a su antigüedad, se realizará el reemplazo de las cerraduras de pomo con llave y de la cerradura de 3 vueltas para la puerta de admisión, mantenimiento y pintado de puertas y reemplazo de ventanillas. Instalación de vidrios con lamina de seguridad y/o templado de 6mm gris en todas las ventanillas del centro de salud, se reemplazara los techos metálicos. La señalética del centro de salud se encuentra en mal estado y no cumple con D.A N° 289 MINSA/2019/DGOS y RNE A 130, realizar el cambio según la directiva y reglamento antes mencionados.	CORRECTIVO	\$/ 75,000.00	\$/75,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	642	CHAQUICOCHA	I-2	Arquitectura. reemplazo de piso cerámico y zocalo de cerámico	CORRECTIVO	\$/ 68,004.80	\$/68,005.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	642	CHAQUICOCHA	I-2	II.EE: Las luminarias en el centro de salud en las diferentes áreas son de baja intensidad y estas luminarias no son led, realizar el cambio de luminarias de acuerdo a NTS 113-MINSA-DGEM-V 01. Los tomacorrientes en las diferentes áreas se encuentran en mal estado ocasionando la saturación de los tomacorrientes funcionales, realizar el cambio de tomacorrientes de todos los ambientes.	CORRECTIVO	\$/ 10,000.00	\$/10,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	642	CHAQUICOCHA	I-2	II.SS: Sobre el tanque cisterna, tanque elevado se deberá de realizar el mantenimiento y limpieza de ambos contenedores, sobre el sistema de bombeo se deberá de reemplazar todo el sistema (electrobomba, accesorios, nipples y llaves) así mismo esta deberá de estar protegida ante el medio ambiente, sobre las tuberías de impulsión y distribución expuestas, estas deberán de ser reemplazadas por tubería de hierro galvanizado a fin de garantizar la vida útil. Sobre la conexión del tanque elevado a la red de distribución, actualmente se encuentra rota esta conexión, se realizará la reconexión de la tubería de 3/4" realizar el reemplazo del tanque séptico y la red de descarga desde el C.S hasta el tanque séptico (tub. PVC 4" y cajas de registro de 0.30x0.60m)	CORRECTIVO	\$/ 15,000.00	\$/15,000.00	1
412-1615: SALUD CHUPACA	642	CHAQUICOCHA	I-2	II.SS: Sobre el desagüe sanitario, realizar el reemplazo de accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavamanos y lavaderos empotrados, Sobre el lavadero, realizar el cambio de caño con fuga. Realizar el cambio de la ducha eléctrica del SS HH. Realizar el cambio de las valvulas de compuerta de los SS HH	CORRECTIVO	\$/ 10,000.00	\$/10,000.00	1

NOMBRE UE	CODIGO IPRES	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO (1-2024, 2-2025, 3-2026)	PRIORIDAD MULTIANUAL
412-1615 SALUD CHUPACA	642	CHAUQUICOCHA	I-2	II SS: Sobre el desague pluvial, realizar el reemplazo de canaletas en cumplimiento de NTS 113-MINSA-DGEM-V.01. Sobre las redes exteriores de desague sanitario.	CORRECTIVO	S/11,444.00	S/11,444.00	1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA: Cambio de techo con estructura metálica y calaminon, cambio de canaleta, impermeabilización de techo. Sector "A".	CORRECTIVO	S/153,348.18	S/168,883.00	1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA: Cambio de techo con estructura metálica y calaminon, cambio de canaleta, impermeabilización de techo. Sector "B". Corredor sexto piso.	CORRECTIVO	S/135,091.12	S/148,800.00	1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA: Cambio de techo con estructura metálica y calaminon, cambio de canaleta, impermeabilización de techo. Sector "C". Servicio de Medicina	CORRECTIVO	S/152,906.35	S/168,197.00	1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA: Cambio de losa de concreto, compacto de tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de tubería de desague de 8".	CORRECTIVO	S/129,838.93	S/142,823.00	1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA: Mantenimiento de canchales de piso en general	PREVENTIVO	S/46,005.35	S/50,608.00	3
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INSTALACIONES SANITARIAS: Reparación de tuberías de desague, enchapado de piso, pintado de pared	PREVENTIVO	S/14,905.80	S/16,396.00	1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ARQUITECTURA: Cambio de techo, cambio de baldosas y cambio de canaletas	CORRECTIVO	S/205,934.08	S/226,527.00	2
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de cableado primer y segundo piso, cambio de tomacorrientes, cambio de luminarias LED, cambio de interruptores, cambio de caja principal con interruptores electrónicos. INSTALACIONES SANITARIAS: Acondicionamiento de servicios higiénicos del primer y segundo piso, derivación de desagües por vía aérea, limpieza de tubería de desague principal hasta el buzón principal, colocación de caja registro.	CORRECTIVO	S/244,282.17	S/266,710.00	2
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION CASA DE FUERZA 1er. PISO: Suministro e instalación y regulación de reductora de presión de 100/10 psi, suministro instalación y regulación de reductora de presión de 100/50 psi, suministro, instalación y regulación de columna MCDoneill/Miller para caldera de 100BHP	CORRECTIVO	S/34,000.00	S/37,400.00	1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Transformador de potencia: Pruebas de aislamiento y caída a tierra DE LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO: reparación y puesta en funcionamiento a 220 v entre fases y 00 v. entre fase y tierra según normas técnicas.	CORRECTIVO	S/35,000.00	S/38,500.00	2
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento correctivo de 05 pozos tierra en Red, según especificaciones técnicas con resistencia menores o iguales a 05 Ohmios. Incluye conexión al tablero eléctrico más cercano	CORRECTIVO	S/48,000.00	S/52,800.00	1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION HALL DE PISOS SECTOR B - INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo del ASENSOR MANUAL N° 1 de 60 años DE FUNCIONAMIENTO - Modernización del sistema MECÁNICO Y SISTEMA ELÉCTRICO, Automatización de los Sistemas de control y mando.	CORRECTIVO	S/50,000.00		1
404-827 SALUD TARMA	00000520	DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO	II-2	Modernización y mantenimiento integral del sistema de control y mando Tablero eléctrico Suministro e instalación de termomagnéticos y respectivos diferenciales trifásicos.	CORRECTIVO	S/49,500.00	S/54,450.00	2
404-827 SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION 3ER. PISO SECTOR C: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos de halogenuro (LSOH) de calibres 2.5mm2 y 4mm2, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios	CORRECTIVO	S/60,000.00		
404-827 SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION 3ER. PISO SECTOR A: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos de halogenuro (LSOH) de calibres 2.5mm2 y 4mm2, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	S/60,000.00		1

NOMBRE UE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EES	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/)	OPINION FAVORABLE	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION 2DO. PISO SECTOR A: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	\$/ 60,000.00		1
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION 2DO. PISO SECTOR C: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	\$/ 60,000.00		1
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION 2DO. PISO SECTOR B: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	\$/ 60,000.00		1
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION 1ER. PISO SECTOR A: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	\$/ 60,000.00		1
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION 1ER. PISO SECTOR C: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	\$/ 60,000.00		1
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION SOTANO SECTOR B Y C: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	\$/ 20,000.00		1
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION HALL de PISOS SECTOR B - INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo del ASENSOR MANUAL N° 1 de 60 años DE FUNCIONAMIENTO - Modernización del sistema MECANICO Y SISTEMA ELECTRICO. Automatización de los Sistemas de control y mando.	CORRECTIVO	\$/ 90,000.00		1
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION SOTANO SECTOR B - INSTALACIONES ELÉCTRICAS: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANDO Y PROTECCION - Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales en líneas de alimentación eléctrica a todos los pisos	CORRECTIVO	\$/ 35,000.00		
404-827: SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UBICACION 1ER. PISO SECTOR C: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	\$/ 20,000.00		
410-1613 GOB RED SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	ARQUITECTURA: CAMBIO DE CIELO RASO DE MULTIPLACA 1.22 X2.44 E=4mm ENTRAMADO CON MADERA TORNILLO DE 2X2, TUBERIALES DE 2"X3, 1"X3". CAMBIO DE COBERTURA CON CALAMINA, LIMPIEZA DE PINTURA ANTIGUA, PINTURA LATEX EN CIELO RASO, PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA COLUMNAS Y VIGAS, PINTURA EN PUERTAS MADERAS VENTANAS - CERRADURA DE PLOMO CON LLAVE, CERRADURA DE PARCHES DE 3 VUELTAS, ACCESORIO DE VENTANAS, CERRADURA DE PUERTAS, REFACCION DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL - CANALETA METALICA INCLUIDO ACCESORIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE ILUMINARIA - CAMBIO DE TOMA CORRIENTE - CAMBIO DE	CORRECTIVO	\$/139,064.00		1

CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD			CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)
NOMBRE DE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD						
410-1613 GOB RED SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	ARQUITECTURA: CAMBIO DE PISO CON PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, CAMBIO DE PISO DE CERAMICA EN LOS BAÑOS, MANTENIMIENTO DE GRADAS CON PELDAÑO, CAMBIO DE BARANDAS, PINTURA DE CIELO RASO, PINTURA DE MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA EN COLUMNA Y VIGAS, PINTURA EN PUERTAS, CAMBIO DE CERRADURA, CAMBIO EN ACCESORIO EN VENTANA, CAMBIO EN PUERTAS, INSTALACIONES ELECTRICAS; CAMBIO DE LUMINARIAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, CAMBIO DE TERMOMAGNETICOS EN TABLERO DE DISTRIBUCION, INSTALACIONES SANITARIAS; MANTENIMIENTO DE INODORO, LAVAMANOS, LAVADEROS Y DUCHAS.	CORRECTIVO	S/109,121.00	S/109,121.00	1
410-1613 GOB RED SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	451	MATERENI	I-2	ARQUITECTURA: CAMBIO DE CIELO RASO; ENTRAMADO DE MADERA, CAMBIO DE CALAMINA GALVANIZADA, PINTURA EN CIELO RASO, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE CANALETAS, CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, CAMBIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION, INSTALACIONES SANITARIAS: MANTENIMIENTO DE INODOROS, MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS, MATEMIENTO DE LAVADEROS EMBOTRADOS, MANTENIMIENTO DE DUCHAS, MANTENIMIENTO DE BOZO SEPTICO, MANTENIMIENTO DE CERRADURA, CAMBIO DE CIELO RASO; ENTRAMADO DE MADERA, CAMBIO DE CALAMINA GALVANIZADA, PINTURA EN CIELO RASO, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE CERRADURA, CAMBIO DE ACCESORIO EN VENTANAS, CAMBIO DE ACCESORIO EN PUERTAS, CAMBIO DE CANALETAS, CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, CAMBIO DE ACCESORIO EN VENTANAS, CAMBIO DE ACCESORIO EN PUERTAS, CAMBIO DE CANALETAS, CAMBIO DE LUMINARIAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, CAMBIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION, INSTALACIONES SANITARIAS: MANTENIMIENTO DE INODOROS, MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS, MATEMIENTO DE LAVADEROS EMBOTRADOS, MANTENIMIENTO DE DUCHAS, MANTENIMIENTO DE BOZO SEPTICO, MANTENIMIENTO DE CERRADURA	CORRECTIVO	S/88,423.11		1
410-1613 GOB RED SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	27801	PUERTO ANAPATI	I-1	ARQUITECTURA: CAMBIO DE CIELO RASO; ENTRAMADO DE MADERA, CAMBIO DE CALAMINA GALVANIZADA, PINTURA EN CIELO RASO, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE CERRADURA, CAMBIO DE ACCESORIO EN VENTANAS, CAMBIO DE ACCESORIO EN PUERTAS, CAMBIO DE CANALETAS, CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, CAMBIO DE ACCESORIO EN VENTANAS, CAMBIO DE ACCESORIO EN PUERTAS, CAMBIO DE CANALETAS, CAMBIO DE LUMINARIAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, CAMBIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION, INSTALACIONES SANITARIAS: MANTENIMIENTO DE INODOROS, MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS, MATEMIENTO DE LAVADEROS EMBOTRADOS, MANTENIMIENTO DE DUCHAS, MANTENIMIENTO DE BOZO SEPTICO, MANTENIMIENTO DE CERRADURA	CORRECTIVO	S/74,500.00		1
407-830 SALUD JUNIN	554	SHALACACHA	I-1	ARQUITECTURA: CAMBIO DE CIELO RASO; ENTRAMADO DE MADERA, CAMBIO DE CALAMINA GALVANIZADA, PINTURA EN CIELO RASO, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE CERRADURA, CAMBIO DE ACCESORIO EN VENTANAS, CAMBIO DE ACCESORIO EN PUERTAS, CAMBIO DE CANALETAS, CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, CAMBIO DE ACCESORIO EN VENTANAS, CAMBIO DE ACCESORIO EN PUERTAS, CAMBIO DE CANALETAS, CAMBIO DE LUMINARIAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, CAMBIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION, INSTALACIONES SANITARIAS: MANTENIMIENTO DE INODOROS, MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS, MATEMIENTO DE LAVADEROS EMBOTRADOS, MANTENIMIENTO DE DUCHAS, MANTENIMIENTO DE BOZO SEPTICO, MANTENIMIENTO DE CERRADURA	CORRECTIVO	S/ 263,207.18		1
407-830 SALUD JUNIN	538	LLAUI	I-1	a. Se requiere el cambio de la cobertura de calamina con estructura de metal, además se requiere el reemplazo de los terrados de soporte del segundo piso, toda vez que se encuentran apollados por el paso del tiempo. b. Se considera en la especialidad la ejecución de las siguientes partidas revocos, enlucidos y molduras, cielo raso con paneles de triplay, pisos y pavimentos (piso cemento pulido coloreado para resane, piso cerámico resane extra fuerte 30x30 cm.) con junta de 3 milímetros, piso cerámico de alto tránsito 45 x 45 cm con junta de 3 milímetros, piso cerámico de alto tránsito 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico; cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm con junta de 3mm, cerámico, cerámico de alto tránsito de 45 x				

NOMBRE DE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1:2024, 2:2025, 3:2026)
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000344	LAS PALMAS	I-3	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Mantenimiento de muros del interior y exterior. • Colocar baranda, cobertura para escaleras. • Mantenimiento de cuneta perimetrica INSTALACIONES SANITARIAS: • Mantenimiento de los s.s. bh. 2) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Mantenimiento de techo. • Limpieza y mantenimiento de cielo raso 3) ENFERMERIA: 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • Pintado general en interiores y exteriores. • Resane de cielos rasos. • Reparación y mantenimiento de zócalos. 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • COLOCAR CANALETAS DE DESAGÜE PLUVIAL. • Resane y cambio de cielo raso. • Pintado y resane de muros exteriores e interiores INSTALACIONES SANITARIAS: • REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS LAVADEROS, INODOROS Y DUCHAS DE LOS AMBIENTES 1) CRED.	CORRECTIVO	S/116,307.00	S/116,307.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00007371	ANEXO 28 DE JULIO	I-2	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Mantenimiento de techo. • Limpieza y mantenimiento de cielo raso 2) ENFERMERIA: 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • Pintado general en interiores y exteriores. • Resane de cielos rasos. • Reparación y mantenimiento de zócalos. 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • COLOCAR CANALETAS DE DESAGÜE PLUVIAL. • Resane y cambio de cielo raso. • Pintado y resane de muros exteriores e interiores INSTALACIONES SANITARIAS: • REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS LAVADEROS, INODOROS Y DUCHAS DE LOS AMBIENTES 1) CRED.	CORRECTIVO	S/116,307.00	S/116,307.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000353	ANDRÉS AVELINO CÁCERES	I-1	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Pintado general en interiores y exteriores. • Resane de cielos rasos. • Reparación y mantenimiento de zócalos. 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • COLOCAR CANALETAS DE DESAGÜE PLUVIAL. • Resane y cambio de cielo raso. • Pintado y resane de muros exteriores e interiores INSTALACIONES SANITARIAS: • REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS LAVADEROS, INODOROS Y DUCHAS DE LOS AMBIENTES 1) CRED.	CORRECTIVO	S/76,758.00	S/76,758.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00008712	BARINETI REAL	I-1	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • COLOCAR CANALETAS DE DESAGÜE PLUVIAL. • Resane y cambio de cielo raso. • Pintado y resane de muros exteriores e interiores INSTALACIONES SANITARIAS: • REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS LAVADEROS, INODOROS Y DUCHAS DE LOS AMBIENTES 1) CRED.	CORRECTIVO	S/38,428.00	S/38,428.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000349	BELÉN ANAPIARI	I-2	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Mantenimiento de duchas y llaves de paso de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: • Revisar y hacer el mantenimiento del sistema eléctrico. • Cambio de todos los focos 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • Colocar portón metálico. • Pintado general, EXTERIOR E INTERIOR DE MUROS • Cambio de chapa de puerta principal • Mantenimiento de la cuneta trasera de desfogue pluvial 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • Pintado general, externo e interno INSTALACIONES SANITARIAS: • Cambiar todos los accesorios DE LAVATORIOS E INODOROS	CORRECTIVO	S/104,900.00	S/104,900.00	2
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00006711	SAN FRANCISCO CENTRO KUVIRANI	I-2	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Colocar portón metálico. • Pintado general, EXTERIOR E INTERIOR DE MUROS • Cambio de chapa de puerta principal • Mantenimiento de la cuneta trasera de desfogue pluvial 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • Pintado general, externo e interno INSTALACIONES SANITARIAS: • Cambiar todos los accesorios DE LAVATORIOS E INODOROS	CORRECTIVO	S/134,096.00	S/134,096.00	2
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000347	CONDADO PICHIKIARI	I-2	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Pintado general, externo e interno INSTALACIONES SANITARIAS: • Cambiar todos los accesorios DE LAVATORIOS E INODOROS	CORRECTIVO	S/42,546.00	S/42,546.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000346	HUANTININI	I-2	1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • COLOCAR PORTON Y CERCO PERIMETRICO. • CANALETA GALVANIZADA D=4" DESAGUE PLUVIAL INSTALACIONES SANITARIAS: • GRIFO CUELLO DE CISNE COLOCARLO EN LAVADEROS QUE FALTAN • LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE Y ESQUIBIDO 1) BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: • Pintado general, externo e interno INSTALACIONES SANITARIAS: • Cambiar todos los accesorios DE LAVATORIOS E INODOROS	CORRECTIVO	S/88,365.00	S/88,365.00	
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000337	MIRICHARO	I-2	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Pintado EXTERIORES E INTERIORES DE MURO • Cambio de chapas DE LA PUERTA PRINCIPAL Y DEMÁS INSTALACIONES SANITARIAS: • REVISIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS LAVADEROS, INODOROS Y DUCHAS DE LOS AMBIENTES 1) CRED.	CORRECTIVO	S/50,893.00	S/50,893.00	
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000345	PAMPA CAMONA	I-2	1) BLOQUE 1 ARQUITECTURA: • Hacer una caseta para motobomba. • REPARAR todas las chapas de las puertas • COLOCACIÓN DE VIDRIOS en puertas y ventanas • Polinizado de vidrios INSTALACIONES SANITARIAS: • Arreglar los s.s. bh. de madero	CORRECTIVO	S/43,132.00	S/43,132.00	1

NOMBRE UE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO REDONDEADO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1:2024, 2:2025, 3:2026)
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000342	PRIMAVERA	I-2	1. EXTERIOR: INSTALACIONES SANITARIAS: Colocar canchales con bajada de evacuación fluvial con tubo de 4". 2. TÓPICO DE EMERGENCIA: 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Colocar ventanas y tarrajeo Cambio general de todo el techo, ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y DE CIELO RASO. Cambio general del cielo raso Cambio de columna de madera 6x6 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Pintado de interiores y exteriores. Colocar estructura metálica para techo. Mantenimiento de puerta metálica. Colocar cielo raso con multilacra 1.PARTE EXTERIOR: ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cuneta perimetral. Colocar rejas de seguridad. 2.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de cobertura y estructura metálica y resane de cielo raso Colocar canchales de desfogue pluvial INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de ACCESORIO DE LAVATORIOS E INODOROS. 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de pintura de tramos de la red de tubería de agua	CORRECTIVO	S/104,900.00	S/104,900.00	2
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000339	SAN ANTONIO ALTO PICHANAKI	I-1	1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Colocar ventanas y tarrajeo Cambio general de todo el techo, ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y DE CIELO RASO. Cambio general del cielo raso Cambio de columna de madera 6x6 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Pintado de interiores y exteriores. Colocar estructura metálica para techo. Mantenimiento de puerta metálica. Colocar cielo raso con multilacra 1.PARTE EXTERIOR: ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cuneta perimetral. Colocar rejas de seguridad. 2.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de cobertura y estructura metálica y resane de cielo raso Colocar canchales de desfogue pluvial INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de ACCESORIO DE LAVATORIOS E INODOROS. 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de pintura de tramos de la red de tubería de agua	CORRECTIVO	S/114,351.00	S/114,351.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000338	SAN CRISTOBAL	I-1	1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Pintado de interiores y exteriores. Colocar estructura metálica para techo. Mantenimiento de puerta metálica. Colocar cielo raso con multilacra 1.PARTE EXTERIOR: ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cuneta perimetral. Colocar rejas de seguridad. 2.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de cobertura y estructura metálica y resane de cielo raso Colocar canchales de desfogue pluvial INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de ACCESORIO DE LAVATORIOS E INODOROS. 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de pintura de tramos de la red de tubería de agua	CORRECTIVO	S/75,773.00	S/75,773.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00014383	SAN JOSÉ DE ANAPIARI	I-2	1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Pintado de interiores y exteriores. Colocar estructura metálica para techo. Mantenimiento de puerta metálica. Colocar cielo raso con multilacra 1.PARTE EXTERIOR: ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cuneta perimetral. Colocar rejas de seguridad. 2.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de cobertura y estructura metálica y resane de cielo raso Colocar canchales de desfogue pluvial INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de ACCESORIO DE LAVATORIOS E INODOROS. 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de pintura de tramos de la red de tubería de agua	CORRECTIVO	S/100,271.00	S/100,271.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000346	SAN JUAN CENTRO AUTIKI	I-2	1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de cobertura y estructura metálica y resane de cielo raso Colocar canchales de desfogue pluvial INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de ACCESORIO DE LAVATORIOS E INODOROS. 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de pintura de tramos de la red de tubería de agua	CORRECTIVO	S/122,842.00	S/122,842.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000352	UNIÓN SHIMASHIRO	I-2	1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de cobertura y estructura metálica y resane de cielo raso Colocar canchales de desfogue pluvial INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de ACCESORIO DE LAVATORIOS E INODOROS. 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de pintura de tramos de la red de tubería de agua	CORRECTIVO	S/56,738.00	S/56,738.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	00000350	VALLE HERMOSO	I-2	1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de cobertura y estructura metálica y resane de cielo raso Colocar canchales de desfogue pluvial INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de ACCESORIO DE LAVATORIOS E INODOROS. 1.BLOQUE GENERAL ARQUITECTURA: Cambio de pintura de tramos de la red de tubería de agua	CORRECTIVO	S/142,106.00	S/142,106.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	340	HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI	II-1	ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00 1ARQUITECTURA ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00 1ARQUITECTURA ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00	CORRECTIVO	S/10,557.00	S/10,557.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	340	HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI	II-1	ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00 1ARQUITECTURA ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00 1ARQUITECTURA ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00	CORRECTIVO	S/10,557.00	S/10,557.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	340	HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI	II-1	ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00 1ARQUITECTURA ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00 1ARQUITECTURA ITEMDESCRIPCIÓNUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL 1multiplacasunidad30S/37S/1,110.00 2 Parámetros de 64mmunidad460S/14.5S/870.00	CORRECTIVO	S/10,557.00	S/10,557.00	1

NOMBRE DE	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	OPINION FAVORABLE	PRIORIDAD
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	340	HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI	II-1	1. ARQUITECTURA ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1 multiplicas unidades 30S/37S/1,110.00 2. Parametros de 64 unidades 60S/14,55S/870.00 1. ARQUITECTURA ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1 multiplicas unidades 30S/37S/1,110.00 2. Parametros de 64 unidades 60S/14,55S/870.00	CORRECTIVO	S/10,557.00	S/10,557.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	340	HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI	II-1	1. ARQUITECTURA ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1 multiplicas unidades 30S/37S/1,110.00 2. Parametros de 64 unidades 60S/14,55S/870.00 1. ARQUITECTURA ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1 multiplicas unidades 30S/37S/1,110.00 2. Parametros de 64 unidades 60S/14,55S/870.00	CORRECTIVO	S/10,557.00	S/10,557.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	340	HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI	II-1	1. ARQUITECTURA ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1 multiplicas unidades 30S/37S/1,110.00 2. Parametros de 64 unidades 60S/14,55S/870.00 1. BLOQUE GENERAL	CORRECTIVO	S/10,557.00	S/10,557.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	7361	COLONIA HUANCA	I-2	ARQUITECTURA: Hacer una rampa de ingreso. Relación de cuneta perimétrica. Mantenimiento y piso del ambiente, sesiones demostrativas. 1. BLOQUE GENERAL	CORRECTIVO	S/141,579.00	S/141,579.00	1
409-1612: RED DE SALUD PICHANAKI	341	IMPITATO CASCADA	I-2	ARQUITECTURA: Cambio de cobertura y estructura metálica y resaca de cielo raso. Colocar canchales de desfogue pluvial. INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de accesorio de lavatorios e inodoros. Reparación y cambio de tramos de la red de tubería de agua. 2. OBSTETRICIA ARQUITECTURA: Colocar chapa en puerta de ss. hh 3. Farmacia ARQUITECTURA: Cambio general de todos los vidrios. INSTALACIONES SANITARIAS Arreglar lavadero y cambio de accesorios. Cambio de llaves de paso. 4. COCINA ARQUITECTURA: Pintado de puertas y verlanas INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de caño cuello de ganso 5. CONSULTORIO DE MEDICINA INSTALACIONES SANITARIAS Cambio de accesorios de lavadero 6. CRED	CORRECTIVO	S/50,893.00	S/50,893.00	1

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

[Firma]
Lia Alma Huancata Virginia Poma Orma
UNIDAD INVERSIONES Y...

[Sello]
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INVERSIONES

V. ROMERO